


RAPORT A3

Narzędzie do Rozwiązywania Problemów

Metodologia wywodząca się z Toyoty – precyzyjna, wizualna, skuteczna.



CZYM JEST RAPORT A3?



GENEZA

Raport A3 powstał w Toyota jako narzędzie do eliminacji marnotrawstwa i zarządzania usprawnieniami procesów produkcyjnych w ramach filozofii Lean.

FORMAT


Nazwa pochodzi od arkusza A3 (297 × 420 mm) – jeden arkusz mieści pełny opis problemu, analizę i plan działania.

CEL

Jasne definiowanie błędów, identyfikacja przyczyn źródłowych i standaryzacja rozwiązań w jednym dokumencie.

FUNDAMENT RAPORTU A3: CYKL PDCA

Raport A3 opiera się na cyklu Deminga – Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj. Każda ćwiartka koła PDCA reprezentuje kolejny etap wprowadzania usprawnień, tworząc zamkniętą pętlę ciągłego doskonalenia.



Metodologia PDCA jest sercem raportu A3 – zapewnia systematyczne podejście do rozwiązywania problemów i gwarantuje, że każda zmiana jest przemyślana, zweryfikowana i utrwalona.

ETAP 1: PLANUJ (PLAN)

5W2H

Pierwszy etap wymaga precyzyjnego opisu problemu przy użyciu metody **5W2H**:

WHAT? – CO?

Opis zdarzenia i charakterystyka problemu.

WHO? – KTO?

Osoby zaangażowane i odpowiedzialne.

WHERE? – GDZIE?

Lokalizacja i obszar wystąpienia problemu.

WHEN? – KIEDY?

Czas i częstotliwość występowania.

WHY? – DLACZEGO?

Uzasadnienie – dlaczego to jest problem.

HOW? – JAK?

Sposób wykrycia i metody zbierania danych.

HOW MANY? – ILE?

Skala, ilość i miara problemu.

ETAP 2: WYKONAJ (DO)

1

WDROŻENIE PLANU

Realizacja zaplanowanych działań korygujących zgodnie z harmonogramem i przydzielonymi zasobami.

2

ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE

Kluczowe jest dokładne trzymanie się ustalonego planu – każda zmiana musi być świadoma i udokumentowana.

3

DOKUMENTACJA ODCHYLEŃ

Rejestrowanie wszelkich odstępstw od planu, obserwacji i nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie realizacji.



ETAP 3: SPRAWDŹ (CHECK)



WERYFIKACJA WYNIKÓW

Analiza efektów wdrożonych działań korygujących i porównanie stanu obecnego ze stanem pożądanym.

- Porównanie wyników z założonymi celami i wskaźnikami KPI.
- Wykorzystanie **Diagramu Ishikawy** do analizy przyczyn źródłowych.
- Identyfikacja luk i obszarów wymagających dalszej poprawy.

ETAP 4: DZIAŁAJ (ACT)

Ostatni etap cyklu PDCA przekształca sprawdzone rozwiązania w trwałe standardy organizacji.



STANDARYZACJA

Wprowadzenie skutecznych usprawnień do oficjalnych procedur, instrukcji i dokumentacji procesowej.



AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI

Zmiany w SOP, kartach kontrolnych i instrukcjach stanowiskowych odzwierciedlają nowe standardy.



DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

Przekazanie doświadczeń i wniosków do innych działów – zapobieganie powtarzaniu tych samych problemów.

DODATKOWE NARZĘDZIA ANALIZY W RAPORCIE A3

METODA 5 WHY

Polega na wielokrotnym zadawaniu pytania „**Dlaczego?**” (zazwyczaj 5 razy), aby dotrzeć do pierwotnej przyczyny problemu. Pozwala uniknąć leczenia objawów zamiast przyczyn.

 Przykład: Dlaczego? → Dlaczego? → Dlaczego? → Dlaczego? → Dlaczego? = Przyczyna źródłowa

DIAGRAM ISHIKAWY

Diagram rybiej ości kategoryzuje potencjalne przyczyny problemu według 6M:

LUDZIE	MASZYNY
MATERIAŁY	METODY
POMIARY	ŚRODOWISKO

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE RAPORTU A3



OPTYMALNY ZESPÓŁ

5–7 osób z wyznaczonym liderem, znających szczegółowo analizowany proces.

PRACA NA MIEJSCU (GEMBA)

Realizacja raportu odbywa się blisko miejsca wystąpienia problemu – bezpośrednia obserwacja jest kluczowa.

KULTURA WSPÓŁPRACY

Raport A3 zachęca do dzielenia się pomysłami i buduje mosty między działami organizacji.



KORZYŚCI Z WDROŻENIA RAPORTU A3



SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Systematyczna eliminacja przyczyn źródłowych zamiast objawów.



WIZUALIZACJA DANYCH

Jasne przedstawienie informacji na jednym arkuszu A3.



CIĄGŁE DOSKONALENIE

Procesy stale ulepszone zgodnie z cyklem PDCA.



ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU

Wyższa motywacja pracowników i lepsza współpraca między działami.