¿Qué es?

Es la capacidad del material para *recordar su forma original* después de haber sido deformado.

¿Cómo funciona?

Esto sucede gracias a una transformación de fase reversible entre dos estructuras cristalinas:

- Austenita (fase de alta temperatura): estructura ordenada y estable.
- Martensita (fase de baja temperatura): estructura desordenada y deformable.

2. Transformación de fase reversible sin cambio químico

¿Qué es?

El cambio de fase ocurre **sin modificar la composición química**, solo la estructura interna del cristal (estructura del retículo atómico).

¿Cómo funciona?

- Esta transformación de fase es sólido-sólido: no se funde ni se rompe el material.
- Puede ser inducida por:
 - Temperatura (calor/frío)
 - Esfuerzo mecánico (fuerza aplicada)
 - Campo magnético (en aleaciones con memoria magnética)

Importancia:

Permite su uso repetido sin que se degrade su composición.

3. 🍾 Termorresistencia y respuesta térmica

¿Qué es?

Es la capacidad de los AMF para reaccionar ante cambios de temperatura.

¿Cómo funciona?

- A bajas temperaturas: fase martensítica → puede deformarse.
- Al calentarse: cambia a fase austenítica → recupera su forma.

♠ Respuesta a estímulos externos múltiples

¿Qué es?

Además del calor, algunos AMF responden a:

- **Esfuerzo mecánico** → recuperan forma con elasticidad o calor.
- Campo magnético → cambian forma (aleaciones magnéticas con memoria de forma).

Superelasticidad (efecto pseudoelástico)

¿Qué es?

Capacidad de deformarse mucho más que un metal común y volver a su forma original sin aplicar calor.

¿Cómo funciona?

- A temperatura ligeramente superior a la de transformación.
- El material se comporta como un resorte: se estira y vuelve sin quedar deformado.
- 6. N Amortiguamiento de vibraciones
- ¿Qué es?

Capacidad para absorber y disipar energía mecánica, reduciendo vibraciones.

• ¿Cómo funciona?

Durante la transformación de martensita a austenita (y viceversa), el movimiento interno de los átomos disipa energía.

El Efecto de Memoria de Forma de Dos Vías (Two-Way Shape Memory Effect) es una propiedad avanzada de algunas aleaciones con memoria de forma (como el Nitinol) que les permite alternar reversiblemente entre dos formas distintas sin necesidad de aplicar fuerza externa, simplemente al calentarse o enfriarse.

- En el **efecto de memoria de forma tradicional (una vía)**, el material solo recuerda su forma original al calentarse, pero **no cambia de forma al enfriarse** (requiere fuerza externa para deformarlo de nuevo).
- En el **efecto de dos vías**, el material **tiene dos formas "programadas"** y cambia entre ellas automáticamente con la temperatura.

. Biocompatibilidad en Aleaciones con Memoria de Forma (AMF)

La biocompatibilidad es la capacidad de un material para integrarse en el cuerpo humano sin provocar rechazo, toxicidad o reacciones adversas. Algunas aleaciones con memoria de forma, especialmente el Nitinol (Ni-Ti), destacan por esta propiedad, lo que las hace ideales para aplicaciones médicas.

 Su pseudoelasticidad y baja rigidez se asemejan a tejidos biológicos, reduciendo estrés mecánico en huesos o vasos sanguíneos.

Resistencia a la Fatiga y Corrosión en AMF

Estas propiedades son críticas para aplicaciones donde el material sufre ciclos repetidos de deformación o está expuesto a ambientes agresivos.

Resistencia a la Fatiga

La **fatiga** es el deterioro del material bajo cargas cíclicas. Las AMF como el Nitinol destacan por:

- Alta tolerancia a deformaciones repetidas (hasta millones de ciclos en aplicaciones médicas).
- Un stent coronario debe resistir ~400 millones de pulsaciones cardíacas (40 latidos/min × 10 años) sin fracturarse.

¡Perfecto! Aquí tienes un guion completo y conectado para tu exposición oral sobre aleaciones con memoria de forma (AMF), basado en el texto que compartiste. Está pensado para ser claro, fluido y didáctico, con transiciones entre secciones para que se entienda bien al exponer:

Guion para exposición: Aleaciones con Memoria de Forma (AMF)

Introducción

Buenos días/tardes. Hoy les hablaré sobre un tipo muy especial de material que parece tener inteligencia: las aleaciones con memoria de forma, también conocidas como materiales inteligentes. ¿Qué los hace tan especiales? Vamos a descubrirlo paso a paso.

1. ¿Qué es la memoria de forma?

Las aleaciones con memoria de forma tienen la capacidad de recordar su forma original después de haber sido deformadas. Esto significa que, aunque se doblen, se estiren o se compriman, al calentarlas pueden volver a su forma inicial como si "recordaran" cómo eran antes.

🔬 1. ¿Cómo funciona?

Este fenómeno ocurre gracias a una transformación de fase reversible entre dos estructuras cristalinas distintas:

- Austenita, que aparece a altas temperaturas: es una estructura ordenada y estable.
- Martensita, que se forma a bajas temperaturas: es desordenada y fácilmente deformable.

Es como si el material tuviera dos personalidades que cambian según la temperatura.





🗾 🥚 1. Transformación de fase reversible sin cambio químico

Una característica clave es que **este cambio de fase no altera la composición química** del material. Solo cambia su estructura interna, es decir, cómo están acomodados sus átomos.

Y lo más interesante es que:

- Es una transformación sólido-sólido, el material no se derrite ni se rompe.
- Puede ser inducida por:
 - Cambios de temperatura
 - Aplicación de esfuerzo mecánico
 - o Campos magnéticos, en aleaciones especiales

Esto permite que se use una y otra vez sin que pierda sus propiedades.

🍾 2. Respuesta térmica y termorresistencia

Una propiedad fundamental es su capacidad para responder al calor:

- A bajas temperaturas, el material está en fase martensítica y puede deformarse.
- Al calentarlo, vuelve a la fase austenítica y recupera su forma original.

Este comportamiento se utiliza en dispositivos que deben reaccionar al entorno, como sensores térmicos o actuadores.

1 3. Respuesta a estímulos externos múltiples

Además del calor, algunas AMF responden también a:

- Esfuerzo mecánico: pueden recuperar su forma con elasticidad o calor.
- Campos magnéticos: cambian su forma sin necesidad de calentamiento.

Esto las convierte en materiales ideales para aplicaciones avanzadas.

3 4. Superelasticidad o efecto pseudoelástico

Otra propiedad destacada es la **superelasticidad**, que les permite:

- Deformarse mucho más que los metales comunes,
- Y volver a su forma original sin necesidad de calor.

Esto ocurre a temperaturas justo por encima de su punto de transformación. En este estado, el material se comporta como un resorte: **se estira y vuelve sin quedar dañado**.

№ 5. Amortiguamiento de vibraciones

Las aleaciones con memoria de forma también pueden **absorber y disipar energía mecánica**, lo que **reduce vibraciones**.

Esto ocurre durante el cambio entre austenita y martensita, cuando los átomos se mueven dentro del material y absorben parte de la energía del entorno.

Por eso se usan en estructuras que necesitan estabilidad, como trenes, puentes o equipos de precisión.

🧧 6. Efecto de Memoria de Forma de Dos Vías

Existe una versión más avanzada del efecto, llamada memoria de forma de dos vías.

- En la memoria de una vía, el material solo recuerda una forma al calentarse.
- En la memoria de dos vías, el material puede cambiar automáticamente entre dos formas distintas al calentarse o enfriarse, sin aplicar ninguna fuerza.

Esto permite aplicaciones más sofisticadas, como actuadores automáticos o componentes adaptativos.

7. Biocompatibilidad

Una de las razones por las que estos materiales son tan valiosos es su **biocompatibilidad**.

El **Nitinol**, una aleación de níquel y titanio, es un ejemplo excelente. Es compatible con el cuerpo humano, lo que permite su uso en medicina:

Tiene una rigidez similar a la de los tejidos biológicos,

Lo que **reduce el estrés mecánico** en huesos o vasos sanguíneos.

Por eso se usa en **stents**, dispositivos que se colocan en arterias para mantenerlas abiertas sin necesidad de cirugía mayor.

🌓 8. Resistencia a la fatiga y a la corrosión

Por último, estas aleaciones destacan por su resistencia a la fatiga y a la corrosión.

- La fatiga es el desgaste por ciclos repetidos de deformación. Por ejemplo, un stent coronario debe resistir 400 millones de latidos del corazón durante 10 años sin romperse.
- También soportan ambientes corrosivos, como el cuerpo humano o entornos industriales agresivos.

Estas propiedades aseguran su durabilidad y seguridad en aplicaciones críticas.

Conclusión

En resumen, las aleaciones con memoria de forma no solo "recuerdan" su forma original, sino que responden al entorno, absorben vibraciones, son biocompatibles y muy resistentes. Todo esto las convierte en materiales inteligentes, listos para transformar la ingeniería, la medicina y muchas otras áreas.

Gracias por su atención.

¿Quieres que prepare también una presentación tipo PowerPoint o tarjetas con los puntos clave del guion?