LISTA 7

Faça um programa em C que apresente no display LCD o valor da tecla pressionada do teclado matricial 4×4 (0,1,2,,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F). Quando toda a primeira linha for preenchida com as teclas pressionadas, o cursor deve ir para a segunda linha e este deve ser, também, toda preenchida. Após as duas linha estarem preenchidas, a próxima tecla pressionada deve limpar o display.