Kortin kokoaminen

Tarkasta, että kaikki taulukon 1 mukaiset osat ovat mukana sekä olet tunnistanut ne ja niiden merkinnät. Taulukon toisessa sarakkeessa oleva tähti (*) tarkoittaa, että **komponentti on asennettava ehdottomasti oikein päin**.

Taulukko 1. Osaluettelo

Tunnus		Kuvaus	Arvo / tyyppi
-		Piirilevy	DOT-näyttölevy
IC1	*	Mikropiiri	74HC42N
IC2	*	Mikropiiri	ULN2803A
LED1 - LED2	*	DOT-matriisinäyttö	TA12-11EWA
Q1 - Q10	*	Transistori	BC557
C1		Kondensaattori	100 nF
R1 - R2	*	Vastusverkko	2.2 kΩ
R3	*	Vastusverkko	680 Ω
J1 - J3	*	IDC-liitin	2 x 5 uros

Asenna ja juota osat piirilevylle niiden korkeusjärjestyksessä. Tällöin piirilevy on helpoin koota. Seuraavassa on suositeltu kokoamisjärjestys. Jokainen listassa oleva ☐ käsittää komponentin ladonnan, juottamisen ja johtimen katkaisun. Asenna osat suoraan aivan piirilevyn pintaan.

Osien latominen ja juottaminen helpottuu, jos sinulla on käytettävissä suurin piirtein piirilevyn kokoinen levyn pala (piirilevyä, pahvia, puuta tms.). Lado vaiheeseen kuuluvat osat piirilevylle. Aseta apulevy piirilevyn ladottujen osien päälle. Käännä piirilevy yhdessä apulevyn kanssa. Apulevy estää komponenttien putoamisen kääntövaiheessa. Älä poista apulevyä. Anna sen jäädä piirilevyn alle juottamisen ajaksi.

Kokoamisjärjestys:

- □ Vastusverkko R3. Vastusverkon nasta 1 on merkitty pisteellä. Laita piste eli nasta 1 piirilevyn nastaan 1 joka on merkitty pisteellä.
- □ Mikropiirit IC1 IC2. Mikropiirin nasta 1 on kololla merkityn pään vasemmalla puolella. Aseta mikropiiri piirilevyyn kolo ylöspäin. Varo taittamasta tai katkomasta mikropiirien jalkoja.
- □ Vastusverkot R1 R2. Vastusverkon nasta 1 on merkitty pisteellä. Laita piste eli nasta 1 piirilevyn nastaan 1 joka on piirilevyssä neliön muotoinen juotosnasta.
- □ Kondensaattori C1.
- DOT-matriisinäytöt LED1 LED2. Varmista että DOT-matriisinäytöt tulevat oikeinpäin. Näytössä oleva tyyppimerkintä tulee alaspäin.
- ☐ Transistorit O1 O10. Varmista että transistorit tulee oikeinpäin.
- □ IDC-liittimet J1 J3. Laita liitin oikein päin, niin että siinä oleva liittimen ohjausaukko tulee piirilevyyn painatuskuvan mukaan.

Tarkista silmämääräisesti kaikki juotokset. Katso, että kaikki pitkät komponenttien johtimet on katkaistu. Jos olet epävarma juotoksistasi, tarkasta ne yleismittarissa olevalla piipparilla.