# 叉车的安全操作(下)

王宏3436

2017年2月


# 工厂场地要求

- 叉车通道应保持通畅、无杂物堆放
- •通道地面应维护良好,无 坑洼




### 工厂场地要求

- •有叉车通过的厂区,要在以下地方保持足够的安全间距
  - ✓通道
  - ✓装卸码头
  - ✓门道
  - ✓通道转弯处



# 工厂场地要求

• 叉车通道应明显标记出来



### 货物存放

- •箱子、麻袋、货物应分层存放
- •捆绑、固定防止坍塌和 滑落



# 顶部限界

•厂区的门道都应标明顶部限界



www.oshe.info

### 地面防护

•地面的坑、沟、渠,敞开的储罐等都应该盖上或用护栏围上,以免人员掉进去



#### www.oshe.info

# 叉车的改动

任何影响叉车载重和安全操作的改动必须有制造


商的书面批准



## 安全防护附件

•升高货物的叉车必须有顶部防护

如搬运货物有翻下危险, 叉车 必须安装垂直靠背附件





## 叉车附件

- 叉车因不同工作选用不同 附件
- 叉车的最大承载能力会受 附件的重量影响
- 安装的叉车附件必须是叉车制造商批准的
- 叉车司机也许需要培训操作特定附件



## 叉车的检查和维护

- 叉车在使用前至少每天检查一次
- 每天24小时使用的叉车必须在每班次后检查
- 检查:
  - ✔液位:油、水和液压油
  - ✓液压软管和桅杆链是否有泄漏、裂纹、或其他 损坏
  - ✔ 轮胎压力、轮胎花纹和是否有划痕
  - ✔货叉是否有损坏,包括顶部夹子固定销

# 叉车的检查和维护

- ✓安全贴标和铭牌到位和清晰
- ✓安全装置工作正常,包括安全带
- •损坏、故障、或有安全问题的车辆必须停止

使用,并向主管报告



## 内燃机叉车和一氧化碳

- 内燃机叉车产生一氧化碳尾气
- •在冷藏室、集装箱、通风不好的仓库、或封闭区域使用内燃机叉车时,可能造成一氧化碳中毒



www.oshe.info

### 电动叉车电池充电

- •电动叉车比内燃机叉车污染少(不排出一氧化碳尾气),更安静
- 电动叉车危害
  - ✓电动叉车使用铅酸电池,须定期充电
  - ✓电池非常笨重、须机械搬运
  - ✓充电时排出氢气,非常易燃易爆
    - ■措施: 通风、禁止明火、禁止抽烟
  - ✓硫酸电解液异常腐蚀
    - ■操作工人须戴安全眼镜、面部防护、手套

#### www.oshe.info

### 电池充电区

- 电池充电设备必须位于指定的区域
- 充电区必须有防护设施防止叉车损坏充电设备



### 叉车充电区的要求设施

- •禁止吸烟标志
- •水管设施用来冲洗溢出的酸液

•洗眼站,提供15分钟的 流水





## 叉车充电区的要求设施

- •良好通风,以避免氢气积聚
- 苏打灰等用来中和溅出的酸液
- 干燥化学品,CO2或泡沫 灭火器





## 叉车的电池充电

电池充电人员必须佩戴安全眼镜、 护面罩、及安全 手套



www.oshe.info

- 在充电前叉车必须停 靠在正确位置,并拉 上手刹
- 必须用传送器和悬挂 式提升机来搬运电池 (电池极为笨重)



- 处理电解液时,必须用酸液瓶和虹吸管来转移电解液
- •准备硫酸电解液时,将酸倒入水而不是水倒入酸



• 为电池充电时, 必须检查排气帽 是否正常工作

必须防止工具或 其他金属物掉入 未盖盖的电池顶 部





•在充电区域必须有措施防止明火、火花或电弧



### 叉车加油

- 内燃发动机必须关闭发动机后加油
- 如有汽油溢出,必须清理溢出汽油或等汽油完全蒸发后才能发动叉车
- ·禁止驾驶泄漏燃油的叉车



## 操作员培训

- 雇主必须给每个动力叉车操作员进行培训和评估
- •学习操作人员只能在以下情况下可以驾驶叉车:
  - ✓在教练的直接监督下
  - ✓地点不能威胁受培训者和其他员工的安全

### 操作员培训

- •培训必须包括以下几种形式:
  - ✓课堂讲课
  - ✓讨论
  - ✓录像、书面材料
  - ✓实际叉车驾驶
  - ✓考试、评估



### 操作员的重新培训

- •以下情况下要对操作工进行重新培训和评估
  - ✓操作工被看到有非安全驾驶的行为
  - ✓涉及事故或近事故事件
  - ✔评估没通过
  - ✓分配给不同类型的卡车
  - ✓工作场所变化的条件

# 操作员培训

- •雇主对操作员的证书上必须包括:
  - ✓操作员名字
  - ✓培训日期
  - ✔评估日期

