
电子技术课程设计


自动化系 祁文浩 康梓峰 2017-09-08

本课题旨在用电子技术 实现简化的智能配送效 果。在小车模上搭建 数模混合的电子技术 数模混合的电子转动 统,在小车上装载克 力板制成的货物,以实现 现特定的功能,以实现 一定程度的配送智能化。



场地示意图

## 功能介绍视频




## 功能实现方法描述

#### 电源管理

- 5×5cm PCB
- 以TPS54160为核心的开关型稳压电路
- 7.2V转5V,给FPGA实验板供电,其他模块供电 从实验板上引出
- 电池一路7.2V通过电源管理PCB接至电机驱动模 块

#### 数字系统框图



寻迹

利用车头两组红外对管进行双轨寻迹

#### 掉头

- 左转前进与右转后退两种状态
- 使后轮前侧两组红外对管保持在白色区域内
- 当这两组红外对管中任意一组碰到黑色边线时切换 状态
- 车头红外对管辅助判断掉头结束

#### 刹车

- 我们的小车电机空转阻力较小,需要在成功匹配路 牌和到达路的尽头时刹车以防止冲出太远
- 使电机以较高占空比倒转0.5s

#### 颜色模块LED控制

- 颜色模块上用来照亮物体的LED与模块的供电直接相连
- 用一个复合管控制模块供电

#### 数码管显示

- 显示内容不是数字
- 将所有显示数据以ROM形式存在FPGA自带的 memory block中
- 数据区开头存储每种mega显示状态数据的起始地址
- 每种mega显示状态数据的起始单元存储该mega 状态包含的mini状态数

## 创新点

#### 创新点

- 模拟真实配送情景
- 完整系统实现
- 颜色匹配
- 掉头算法

## 工作中遇到的问题

#### 问题

小车在切换运行状态时,车上的所有灯可能突然全部熄灭,但有 时舵机和电机还能继续运转

#### 原因

芯片的引脚与PCB接触不良,刚开始以为是芯片与转接座的贴片式焊接存在虚焊,后来发现其实是焊在转接座上的排针与焊在PCB上的排针座之间接触不良

#### 解决方法

将PCB上的排针座拆除,将焊在芯片转接座上的排针直接焊在PCB上

#### 问题

掉头逻辑在某些情况下不能按预期工作

#### 原因

由于我们仅有4个红外传感器,电机还是开环控制,小车实际运行过程中红外传感器的信号会出现很多种不同的情况,难以考虑周全

#### 解决方法

由于我们需要在场地设计的特殊程度和算法复杂度之间寻求一个平衡,所以我们选择在不改变代码整体架构的基础上进行修补

#### 问题

红外对管在黑色与白色区域之间切换一次时,数字逻辑误以为切 换了很多次

#### 原因

用示波器观察红外模块的输出信号,发现在高低电平之间切换时抖动非常厉害

#### 解决方法

在数字逻辑中增加防抖模块

#### 问题

颜色模块的电子开关无法工作,LED始终点亮

#### 原因

发现在断开电子开关时,只要给模块的颜色选择端S2或S3输入低电平,模块的GND就会被拉至1.2V左右,若将S2和S3悬空或接至高电平,模块的GND就接近VCC,考虑到可能是颜色传感器芯片对输入端有负电平保护,当输入电平低于GND太多时,GND就会被拉低

#### 解决方法

在希望LED熄灭时始终给S2和S3输入高电平

#### 问题

颜色模块检测距离过短

#### 原因

由于颜色模块利用自带的LED照亮物体,检测反射光,当物体稍微离远时,颜色传感器接收到的光强迅速下降,红绿蓝三种颜色对应的输出频率区分度迅速减小,以至于无法准确判断物体的颜色。此问题对于路标的颜色检测尤为明显

#### 解决方法

考虑到凡是成像设备都有带有透镜的镜头,我们在检测路标的颜色模块上加装了一个玻璃半球,使反射光汇聚,加大颜色传感器处的光强,使可检测距离有所增加

#### 问题

颜色模块检测距离过短

#### 原因

由于颜色模块利用自带的LED照亮物体,检测反射光,当物体稍微离远时,颜色传感器接收到的光强迅速下降,红绿蓝三种颜色对应的输出频率区分度迅速减小,以至于无法准确判断物体的颜色。此问题对于路标的颜色检测尤为明显

#### 解决方法

考虑到凡是成像设备都有带有透镜的镜头,我们在检测路标的颜色模块上加装了一个玻璃半球,使反射光汇聚,加大颜色传感器处的光强,使可检测距离有所增加

# 谢谢! 敬请批评指正!

一种智能配送系统的简易实现