


## Навправление вращения вала двигателя Сигнал на выходе при движении по часовой стрелке



## Скорость вращения вала двигателя ШИМ сигнал со скважностью 30%, T=46,25мкс.



## Сигнал на выходе при движении против часовой стрелки



## ШИМ сигнал со скважностью 90%, Т=46,25мкс.

