


Навправление движения Сигнал на выходе при движении по часовой стрелке



Скорость вращения двигателя ШИМ сигнал со скважностью 30%, T=46,25мкс.



Сигнал на выходе при движении против часовой стрелки



ШИМ сигнал со скважностью 90%, Т=46,25мкс.

