7日間ホルター心電計のランプ表示設定変更による影響の検討

◎吉田 希実[1)]、山口 明彦[1)]、中田 万紀[1)]、澤本 真吾[1)]、澤田 美佳里[1)]、安藤 志歩香[1)]、森田 朋輝[1)]、鈴木 敦[1)]
社会医療法人厚生会 中部国際医療センター[1)]

【背景】当院ではRootiRx（セティ社）を2025年6月より7日間ホルター心電計として採用した。本機種は、最長7日間の連続測定が可能な小型・軽量のホルター心電計である。しかしながら、記録不良時のランプ表示が明瞭に点灯するため患者からの問い合わせ件数が多く対応に苦慮する問題も発生している。そこで、患者からの問い合わせ軽減を目的としたランプ表示設定変更による影響を検討した。
【対象及び方法】対象は2025年7月～2026年5月に実施した221例（男性117例、平均年齢65.6±16.8歳）とし、そのうち設定変更前は157例、変更後は64例とした。記録不良時のランプ表示設定は、変更前は記録異常時に赤ランプが継続点灯する設定（設定①）、変更後はボタン押下時のみ状態表示を行う設定（設定②）とし、設定②では患者へ1日1回以上の自己確認を指導した。この変更前後における記録日数及びデータの有効性を比較検討した。データの有効性とは、総記録時間のうちノイズやフラット波形など解析不能時間を除外し、正常に心電図波形が取得され解析に利用可能であったデータの割合と定義した。
【結果及び考察】記録日数では設定変更前が平均6.8日に対し、変更後は平均6.9日と有意に延長した（$p<0.03$）。これは設定①において、記録異常時に赤ランプが継続点灯することで電池消費が増加し、7日間未満で記録終了する症例がみられたためと考えられた。また、データの有効性では、変更前が平均92.6%に対し、変更後は平均95.1%と有意に改善した（$p<0.03$）。これは、設定②では患者自身による確認操作を導入したことで、記録異常に早期対応できたことが要因と考えられた。一方、変更前に多かったランプ表示や記録状態に関する患者からの問い合わせは、変更後には認められなかった。
【結語】本機種の表示設定変更は、患者からの問い合わせ軽減効果だけでなく、記録時間延長とデータの有効性の向上に寄与したといえる。
連絡先ー0574-66-1100