

ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ NÁVRHY - PROJEKTY - REALIZACE

ProjectSoft HK a.s. Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové 3, ČR

Robotizace spektrografu 2M dalekohledu

ASCOL příkazy návrh

Zpracoval: Ing. Marek Elbl

Určeno pro vnitřní potřebu uživatele

6. 10. 2010

ASCOL protokol

ASCOL protokol slouží k ovládání spektrografu. Je postaven na protokolu TCP. Řídící počítač poslouchá na TCP portech 2000 až 2004, přičemž na jeden port je možné pouze jedno připojení. Každý příkaz se posílá jako ASCII posloupnost znaků, ukončená znakem LF (0x0A) nebo dvojicí CR LF (0x0D 0x0A). Odpovědi jsou zakončeny dvojicí znaků CR LF (0x0D 0x0A).

Teprve po úspěšném přihlášení (příkaz GLLG) je možné používat všechny aktivní a parametrizační příkazy, bez přihlášení fungují pouze dotazy. Jednotlivé parametry musí být odděleny minimálně jednou mezerou.

Pokud klientská stanice nepošle žádný příkaz po dobu 2 minut, řídící počítač spojení ukončí. Pokud klientská stanice pošle více než 100 znaků bez ukončovacího znaku 0x0A, řídící počítač také spojení ukončí. V jiných případech řídící počítač spojení neukončuje. Po zadání špatného příkazu nebo špatných parametrech odpoví počítač textem ERR<CRLF>.

- 1. Parametr: 1 Dichronická zrcátka
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Zrcátko a
 - 2 Zrcátko b
 - 3 Zrcátko c
 - 4 Zrcátko d

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 1 Dichronická zrcátka
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Stop
 - 1 Zrcátko a
 - 2 Zrcátko b
 - 3 Zrcátko c
 - 4 Zrcátko d
 - 5 Přesun

SPCH (**SPectrograph status CHange**)

- 1. Parametr: 2 Spektrální filtr
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Filtr 1
 - 2 Filtr 2
 - 3 Filtr 3
 - 4 Filtr 4
 - 5 Filtr 5

- 1. Parametr: 2 Spektrální filtr
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Stop
 - 1 Filtr 1
 - 2 Filtr 2
 - 3 Filtr 3
 - 4 Filtr 4
 - 5 Filtr 5
 - 6 Přesun

- 1. Parametr: 3 Maska kolimátoru
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Maska 1
 - 2 Maska 2
 - 3 Maska 3
 - 4 Maska 4

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 3 Maska kolimátoru
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Stop
 - 1 Maska 1
 - 2 Maska 2
 - 3 Maska 3
 - 4 Maska 4
 - 5 Přesun

SPRP (**SPectrograph new Ralative Position**)

- Spustí ostření o zadaný počet kroků
 - 1. Parametr: 4 Ostření 700
 - 2. Parametr: -1048575 až 1048575 kroků

SPAP (**SPectrograph** new Absolute Position)

- Spustí ostření na zadanou absolutní pozici
 - Parametr: 4 Ostření 700
 Parametr: 0 až 1048575 kroků.

SPGP (**SPectrograph Get Position**)

- Vrátí aktuální hodnotu pozice
 - Parametr: 4 Ostření 700
 Parametr: 0 až 1048575 kroků.

SPST (SPectrograph STop)

- Zastaví ostření
 - 1. Parametr: 4 Ostření 700

SPCA (SPectrograph CAlibration)

- Provede kalibraci hodnoty nulové pozice ostření podle koncového spínače
 - 1. Parametr: 4 Ostření 700

SPRP (**SPectrograph new Ralative Position**)

- Spustí ostření o zadaný počet kroků

1. Parametr: 5 - Ostření 1400/400

2. Parametr: -1048575 až 1048575 kroků

SPAP (SPectrograph new Absolute Position)

- Spustí ostření na zadanou absolutní pozici

Parametr: 5 - Ostření 1400/400
 Parametr: 0 až 1048575 kroků.

SPGP (**SPectrograph Get Position**)

- Vrátí aktuální hodnotu pozice

Parametr: 5 - Ostření 1400/400
 Parametr: 0 až 1048575 kroků.

SPST (SPectrograph STop)

- Zastaví ostření

1. Parametr: 5 - Ostření 1400/400

SPCA (SPectrograph CAlibration)

- Provede kalibraci hodnoty nulové pozice ostření podle koncového spínače

1. Parametr: 5 - Ostření 1400/400

SPCH (SPectrograph status CHange)

Parametr: 6 - Překlápění Hvězda/Kalibrace
 Parametr: Změní pozici dle parametru na:

0 - Stop

1 - Hvězda

2 - Kalibrace

SPGS (SPectrograph Get Status)

Parametr: 6 - Překlápění Hvězda/Kalibrace
 Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:

0 - Nedefinovaný stav

1 - Hvězda

2 - Kalibrace

3 - Přesun

- 1. Parametr: 7 Překlápění Coudé/Oes
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Coudé
 - 2 Oes

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 7 Překlápění Coudé/Oes
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Nedefinovaný stav
 - 1 Coudé
 - 2 Oes
 - 3 Přesun

SPCH (SPectrograph status CHange)

- 1. Parametr: 8 Flat field
- 2. Parametr: Dle parametru Zapne/Vypne:
 - 0 Vypnout
 - 1 Zapnout

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 8 Flat field
- 2. Parametr: Vrátí aktuální stav:
 - 0 Vypnuto
 - 1 Zapnuto
 - 2 Přesun

SPCH (SPectrograph status CHange)

- 1. Parametr: 9 Srovnávací spektrum
- 2. Parametr: Dle parametru Zapne/Vypne:
 - 0 Vypnout
 - 1 Zapnout

- 1. Parametr: 9 Srovnávací spektrum
- 2. Parametr: Vrátí aktuální stav:
 - 0 Vypnuto
 - 1 Zapnuto
 - 2 Přesun

- 1. Parametr: 10 Závěrka expozimetr
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Otevřít
 - 2 Zavřít

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 10 Závěrka expozimetr
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Nedefinovaný stav
 - 1 Otevřeno
 - 2 Zavřeno
 - 3 Přesun

SPCH (SPectrograph status CHange)

- 1. Parametr: 11 Závěrka ostření 700
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Otevřít
 - 2 Zavřít

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 11 Závěrka ostření 700
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Nedefinovaný stav
 - 1 Otevřeno
 - 2 Zavřeno
 - 3 Přesun

SPCH (SPectrograph status CHange)

- 1. Parametr: 12 Závěrka ostření 1400/400
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Otevřít
 - 2 Zavřít

SPGS (SPectrograph Get Status)

Parametr: 12 - Závěrka ostření 1400/400
 Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:

0 - Nedefinovaný stav

1 - Otevřeno

2 - Zavřeno

3 - Přesun

SPRP (**SPectrograph new Ralative Position**)

- Spustí pohyb mřížky o zadaný počet úhlových vteřin

1. Parametr: 13 - Mřížka úhel 2. Parametr: -65535 až 65535".

SPAP (SPectrograph new Absolute Position)

- Spustí pohyb mřížky na zadanou absolutní pozici

Parametr: 13 - Mřížka úhel
 Parametr: 0 až 65535"

SPGP (**SPectrograph Get Position**)

- Vrátí aktuální hodnotu pozice

Parametr: 13 - Mřížka úhel
 Parametr: -65535 až 65535".

SPST (SPectrograph STop)

- Zastaví pohyb mřížky

1. Parametr: 13 - Mřížka úhel

SPCE (SPectrograph get Count of pulses of Exposure meter)

- Vrací počet pulsů načítaných expozimetrem

1. Parametr: 14 - Expozimetr

2. Parametr: 4294967295 až 4294967295 pulzů.

SPFE (SPectrograph get Frequency of pulses of Exposure meter)

- Vrací frekvenci pulsů načítaných expozimetrem

1. Parametr: 14 - Expozimetr

2. Parametr 0.00 až 4000.00 Hz - rozlišení 0.01 Hz

SPRE (Spectrograph reset counter of Exposure meter)

- Vrací počet pulsů načítaných expozimetrem
 - 1. Parametr: 14 Expozimetr

SPCH (**SPectrograph status CHange**)

- 1. Parametr: 15 Štěrbinová kamera
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Pozice 1
 - 2 Pozice 2
 - 3 Pozice 3
 - 4 Pozice 4
 - 5 Pozice 5

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 15 Štěrbinová kamera
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Stop
 - 1 Pozice 1
 - 2 Pozice 2
 - 3 Pozice 3
 - 4 Pozice 4
 - 5 Pozice 5
 - 6 Přesun

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 16 Poloha desky ostření 700
- 2. Parametr: 0 Nedefinovaný stav
 - 1 Otevřeno
 - 2 Zavřeno

- 1. Parametr: 17 Poloha desky ostření 1400/400
- 2. Parametr: 0 Nedefinovaný stav
 - 1 Otevřeno
 - 2 Zavřeno

- 1. Parametr: 21 Maska kolimátoru oes
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Maska 1
 - 2 Maska 2
 - 3 Maska 3
 - 4 Maska 4

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 21 Maska kolimátoru oes
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Stop
 - 1 Maska 1
 - 2 Maska 2
 - 3 Maska 3
 - 4 Maska 4
 - 5 Přesun

SPRP (**SPectrograph** new Ralative Position)

- Spustí ostření o zadaný počet kroků
 - 1. Parametr: 22 Ostření oes
 - 2. Parametr: -1048575 až 1048575 kroků

SPA (**SPectrograph** new Absolute position)

- Spustí ostření na zadanou absolutní pozici
 - Parametr: 22 Ostření oes
 Parametr: 0 až 1048575 kroků.

SPGP (SPectrograph Get Position)

- Vrátí aktuální hodnotu pozice
 - Parametr: 22 Ostření oes
 Parametr: 0 až 1048575 kroků.

SPST (SPectrograph STop)

- Zastaví ostření
 - 1. Parametr: 22 Ostření oes

SPCA (SPectrograph CAlibration)

- Provede kalibraci hodnoty nulové pozice ostření podle koncového spínače
 - 1. Parametr: 22 Ostření oes

- 1. Parametr: 23 Závěrka expozimetr oes
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Otevřít
 - 2 Zavřít

SPGS (SPectrograph Get Status)

- 1. Parametr: 23 Závěrka expozimetr oes
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Nedefinovaný stav
 - 1 Otevřeno
 - 2 Zavřeno
 - 3 Přesun

SPCE (SPectrograph get Count of pulses of Exposure meter)

- Vrací počet pulsů načítaných expozimetrem
 - 1. Parametr: 24 Expozimetr oes
 - 2. Parametr: 4294967295 až 4294967295 pulzů.

SPFE (SPectrograph get Frequency of pulses of Exposure meter)

- Vrací počet pulsů načítaných expozimetrem
 - 1. Parametr: 24 Expozimetr oes
 - 2. Parametr 0.00 až 4000.00 Hz rozlišení 0.01 Hz

SPRE (Spectrograph reset counter of Exposure meter)

- Vrací počet pulsů načítaných expozimetrem
 - 1. Parametr: 24 Expozimetr oes

SPCH (**SPectrograph** status **CHange**)

- 1. Parametr: 26 Jodová baňka oes
- 2. Parametr: Změní pozici dle parametru na:
 - 0 Stop
 - 1 Pozice 1
 - 2 Pozice 2

- 1. Parametr: 26 Jodová baňka oes
- 2. Parametr: Vrátí hodnotu aktuální pozice:
 - 0 Stop
 - 1 Pozice 1
 - 2 Pozice 2
 - 3 Pozice 3
 - 4 Pozice 4
 - 5 Přesun