



ISO 9001, ISO 14001 &
ISO 45001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

পবিস মনিটরিং ও ব্য. প. (উ. অ.) পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
সদর দপ্তর ভবন (৯ম তলা)
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
টেলিফোন: ০২-৮৯০০২৯৮
ই-মেইল: dmo.northbreb@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০২৬.৩৩.৬২২.২৩.৮৯০

তারিখ: ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
০৫ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার
পবিস মনিটরিং ও ব্য. প. (উ. অ.) পরিদপ্তরের আওতাধীন ১৭টি পবিস।

বিষয়: ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইন রক্ষণাবেক্ষণ ও কাঠের ক্রসআর্ম পরিবর্তন প্রসঙ্গে।

গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জরাজীর্ণ বৈদ্যুতিক লাইনের তার ছিড়ে মাটিতে পড়ে থাকার কারণে দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি এ সমস্ত দুর্ঘটনায় প্রাণহানির মতো মর্মান্তিক দুঃসংবাদের ঘটনাও ঘটেছে। তাই পল্লী বিদ্যুতায়নের ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ বৈদ্যুতিক লাইন দ্রুত চিহ্নিতপূর্বক ঝুঁকিমুক্ত ও রেনুভেশন করা বিশেষ প্রয়োজন।


অপরদিকে পল্লী বিদ্যুতায়নে সূচনালগ্ন হতে বিদ্যুৎ লাইনে কাঠের ক্রসআর্ম ব্যবহার হতো। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ লাইনে কাঠের ক্রসআর্ম এর পরিবর্তে স্টীলের ক্রসআর্ম ব্যবহার করা হচ্ছে। এখনও কিছু পবিসের লাইনে কাঠের ক্রসআর্ম ব্যবহার হচ্ছে।

সম্প্রতি ঠাকুরগাঁও পবিসের স্প্রিং-ফেজ লাইনে কাঠের ক্রসআর্ম ভেঙ্গে R ফেজের এইচটি তার মাটির চারফুট উপরে ঝুলে থাকলে তা স্পর্শ করে একজন মহিলা তড়িতাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, লাইনসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পবিসের ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক জরাজীর্ণ লাইন ও কাঠের ক্রসআর্মসমূহ চিহ্নিতপূর্বক মেরামত ও দ্রুত পরিবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন।

বৈদ্যুতিক লাইনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধসহ উত্তম সেবার মাধ্যমে জনতৃষ্টি অর্জনের নিমিত্ত নিম্নের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো:

- ০১। সকল ধরনের জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইন চিহ্নিতপূর্বক দ্রুত ঝুঁকিমুক্ত ও রেনুভেশন করা;
- ০২। বৈদ্যুতিক লাইনের ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ কাঠের ক্রসআর্ম চিহ্নিতপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবর্তন করা এবং পর্যায়ক্রমে সকল কাঠের ক্রসআর্ম পরিবর্তন করে স্টীলের ক্রসআর্ম স্থাপন করা।

নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য।


(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
পরিচালক

অনুলিপি কার্যার্থে:

- ০১। পরিচালক, এমপিএসএস পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা (প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টীলের ক্রসআর্ম বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব)/প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও ডিজাইন/পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৩। পরিচালক, সিস্টেম অপারেশন/এসইএন্ডডি/আর্থিক মনিটরিং (উ. অ.) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সকল জোন, বাপবিবো।
- ০৫। সিনিয়র জিএম/জিএম, অবশিষ্ট সকল পবিস।
- ০৬। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৭। একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/সমিতি ব্যবস্থাপনা/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/বিতরণ ও পরিচালন), বাপবিবো, ঢাকা।