Data 1:

Zmena v 2. príkaze:

- 7ea02b032110fbafe6e600601da109060760857405080101be10040e01000000065f1f0400001e1 dffffe8707e originál
- 7ea02b032110fbafe6e600601da10b060760857405080101be10040e01000000065f1f0400001e1 dffffe8707e - zmena

Data pri otváraní asociácie obsahovali zlú veľkosť obsahu. 11 bytov namiesto 9 bytov.

Data 2:

Zmena v 2. príkaze:

- 7ea02b032110fbafe6e600601da109060760857405080101be10040e01000000065f1f0400001e1 dffffc5e47e - originál
- 7ea02b032110fbafe6e600601da109060960857405080101be10040e01000000065f1f0400001e1
 dffffe1017e zmena

Dĺžka OID prvého požiadavku bola zle zadaná. 9 bytov namiesto 7 bytov.

Data 3:

Zmena v 2. príkaze:

- 7ea02b032110fbafe6e600601da109060760857405080101be10040e01000000065f1f0400001e1 dffffc5e47e - originál
- 7ea02b032110fbafe6e600601da109060360857405080101be10040e01000000065f1f0400001e1 dffffb6c97e - zmena

Dĺžka OID prvého požiadavku bola zle zadaná. 3 byty namiesto 7 bytov.

Data 4:

Zmena v 3. príkaze:

- 7ea0190321326fd8e6e600c001c1000f0000280000ff020091537e originál
- 7ea0190321326fd8e6e600c501c1000f0000280000ff020088407e zmena

Zlý typ paketu pri druhom požiadavku. Posiela sa Set-Request namiesto Get-request.

Data 5:

Zmena v 3. príkaze:

- 7ea0190321326fd8e6e600c001c1000f0000280000ff020091537e originál
- 7ea0190321326fd8e6e600c001c1000f0000280000010200becf7e zmena
 Chybný OBIS kód požadovaného objektu v druhom požiadavku. Požaduje sa OBIS 0.0.40.0.0.1, namiesto OBIS 0.0.40.0.0.255.

Data 6:

Zmena v 3. príkaze:

- 7ea0190321326fd8e6e600c001c1000f0000280000ff020091537e originál
- 7ea0190321326fd8e6e600c001c1000f0000280000ff<mark>0a</mark>00519d7e **zmena**

Požadovaný atribút 10 namiesto 1 pri objekte v druhom požiadavku.