

## UGS 技術技巧及新聞


歡迎流覽 《UGS 技術技巧及新聞》,我們希望它能成爲 UGS 技術支援團隊將 UGS 最新資訊包括 產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 14 October 2005

**UG NX Tips** 

## 1. NX3 中如何找到 Quilt 功能?

你可以使用 Quilt 功能把幾個曲面和並成爲一張曲面,這個功能在 NX3 以前的版本中可以在下拉功能表中找到,但是在 NX3 中,如果您使用的是 modeling 模組,在下拉功能表中是沒有辦法找到這個功能的,如果你想使用這個功能,你必須通過 Surface 功能表條來找到它,具體的方法可以參考下面的插圖。






## 2. 如何在NX3 中只列印部分區域?

雖然 NX 中不能直接選擇列印區域, 但是 NX3 PLOT 所採用的 SDI 軟體可以




步驟一. 按原來的方式正常選擇 File→Plot. 啟動了 SDI NX PLOT 不得對話方塊後, 設定好相關參數後, 選擇" CGM viewer".




步驟二. 在 CGM Viewer 中,接滑鼠的右鍵將產生一個下拉式對話方塊,在該對話方塊中選擇 "viewport "






步驟三. 用滑鼠拉出一個列印區域, 選擇"cancel" 退出 CGM Viewer.






現在再執行 plot, 只有所選擇的區域被列印.




## 3. 使用 Catia V5 轉換器時的技巧

有些時候,你在外部使用 Catia V5 轉換 Catia 檔的時候,會在 dos 視窗中得到一個 "Java. lang. NullPointerExeption" 的錯誤提示,並且轉換操作不會生成任何的結果。





這是因爲在外部運行 Catia 轉換的時候,系統會向系統的的 c:\temp 目錄寫入一些暫存檔案. 如果您的系統沒有 c:\temp 目錄就會遇到這個問題. 所以,手工創建 c:\Temp 目錄會修正這個問題.



注意: 使用內部轉換 File -> Open 則不會有這個問題出現.



ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970 Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970 HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322 Helpdesk Email: helpdesk cn@ugs.com

Global Technical Access Center: http://support.ugs.com

UGS Web Site: <a href="http://www.ugs.com">http://www.ugs.com</a>

UGS (China) Web Site: http://www.ugs.com.cn

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的UGS 用戶。當您發現問題或希望棄訂, 請發送

郵件至 helpdesk cn@ugs.com 與我們聯繫,如棄訂,請在標題欄中注明"棄訂"