

UGS 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《UGS 技術技巧及新聞》,我們希望它能成爲 UGS 技術支援團隊將 UGS 最新資訊包括產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 20 May 2005 Unigraphics NX News

Teamcenter Engineering Tips

1. 如何在NX3 UGManager 中的Assembly Navigator Column 裏顯示Item Number and ''Name'' ?

- 在 '名稱'欄中輸入想要的名稱 [如 Gasket 或是"測試"]

Step1: 在"我的導航器"中,選擇 Item 項並接 MB3 選擇"屬性"

🏂 我的导航器 - Teamcenter Engineering V9.1.2.1 文件(P) 编辑(E) 查看(Y) 工具(T) 桌面(D) 帮助(H) 🐼 | 🔂 🙆 🦠 🚅 😭 | 🐰 🖺 🖺 | 🗙 🐧 | 🔍 世象(S) 🛜 收象夹 后退 ▼ 制造 A Home inboxes ⊡ 🔄 Newstuff 97 [2] 属性 | 666 查看器 | ◆◆ 被索引用器 | 201 重新显示数据 🚊 ... 🌑 ugt0322 MSE ugt0322_001 🖺 ugt0 📲 ugt0 対象 类型 差系 所有者 7 从 剪切(T) Ctrl+X . ⊟... **6** ugt0: ugt0322_001/A infodba ItemRevision revision list 暋 复制 (C) Ctrl+C 资源管理器 infodba .. **■**4 ugt0322_001-view view BOM 视图 bom view t.. 🔒 粘贴 (2) Ctrl+V · ugt0322_001 Item Master IMAN_master.. infodba ... 发送到 报告生成器 ÷...**®** 签入/签出(C) 爲 属性 ⊕.... (a) ugt0201. ⊕ -- @ ugt0131 i∰ Item 完刷新(B) 🛨 🌑 ugt0132 我的导航器 ■ 属性(P).
■ (3) 🐧 访问 🛦)... ⊕ -- e ugt0341 项目(P) 分类 名称: 測试 进 🌑 ugt0292 内部跟踪报告 ⊕ -- (ugt0241 対象: ugt0322_001 ⊕ -- **(** ugt0121_001 被索引用器 所有者: 🥵 infodba (infodba) ⊕ ugt0202_001 描述: MRM Resource ugt0322_001 A٠ ⊕ @ ugt0122_001 多视图编辑器 ⊕ @ugt0342_001 ⊕-- **(** ugt0231_001 ↶ ⊕ @ ugt0303_001 时间数记: ilGEwhruVx1bMB **FSE** ⊕ -- **(** ugt0304_001 应用(A) 取消(C) 确定(○) ± - ugt0112_001 . in ... ← ... uct0113 001


Step2: 啓動 **NX3** – 打開部件

UGS ME&S Service Team Greater China




*File -- Properties -- Attributes (TAB)

注意: DB_PART_NAME =測試 (or "Gasket")




Step3: 打開 Assembly Navigator.
-MB3 選擇 Columns - Configure...





Step4: 在空白處輸入相應的屬性名稱,如 DB_PART_NAME. 按"Up Arrow 比例向上的箭頭以調整 在 ANT 上的顯示位置





與此同時在 NX manager 中的, 該名稱已被賦予 Item




NX3 tips

2.如何添加去除倒角的邊?


可以利用"添加/曲除倒角邊"功能從現有的倒角特徵中添加或去除倒角邊. 爲了從現有的倒角特徵中去除倒角邊, 你需要在按住 Shift 鍵的同時,選擇需要被去除的邊。問題是在選擇的時候因爲不能看到倒角邊, 也就無法去除倒角邊. 解決的方法如下:

1. 抑制倒角特徵.






2. 編輯倒角參數.



3. 選擇: Add/Remove Chamfer Edges.




4. 按住 SHIFT, 選取需要被去除的邊.



- 5. 選擇 OK.
- 6. 再次選擇 OK.
- 7. 取消抑制倒角.





注:該問題將在 NX4 中得到修正

3·NX3 中在伺服器端配置好Printer後是否要用同樣的步驟配置其他工作 站?有沒有簡捷的方法?


伺服器端配置好後可以按照以下方法來配置工作站:

- 1. 把伺服器端 plot 目錄複製或鏡像到本地
- 2. 如果只有一個印表機組(Group),那麼設置環境變數 UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR 指向這個目錄。



3. 如果有多個印表機組,那麼把伺服器端檔 \${UGII_BASE_DIR}\NXPLOT\printer_group_list_file.txt 覆蓋到本地相應位置。 可能的話修改該檔以使內容和本地路徑相吻合。





ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970 Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970 HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322 Helpdesk Email: helpdesk_cn@ugs.com

Global Technical Access Center: http://support.ugs.com

UGS Web Site: http://www.ugs.com

UGS (China) Web Site: http://www.ugs.com.cn

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的UGS 用戶。當您發現問題或希望棄訂,請發送 郵件至 helpdesk_cn@ugs.com 與我們聯繫,如棄訂,請在標題欄中注明"棄訂"