# Měření s číslicovým osciloskopem

**Přístroje:** Osciloskop (TDS 3032B)

Zdroj (TESLA B125)

Úkoly měření: 1) Základní nastavení osciloskopu

2) Měření a Zoom


3) Využití funkce hold-off4) Spouštění šířkou pulsu

5) Měření šířky pulsu6) Měření zpoždění

**7)** Spouštění runt pulsem

8) Spouštění délkou hrany pulsu

#### Schéma zapojení:



### Měření a teoretická příprava:


1) Osciloskop je elektronický měřicí přístroj s obrazovkou, který slouží k vykreslování časového průběhu napěťového signálu. Z protékajícího proudu nebude vlivem kondenzátoru propuštěna jeho stejnosměrná složka, jelikož má kondenzátor v obvodu podobný efekt jako odpor díky jeho impedanci. Takto můžeme "filtrovat" proud. V paralelním zapojení má kondenzátor stabilizační efekt na měření napětí.

#### 2)


Hodnota	AC	DC
$U_{pp}$	4,7 V	5,2 V
Perioda	512 μs	512 μs
Frekvence	1,953 kHz	1,953 kHz
$U_{s}$	183 mV	1,8 V
$U_{RM}$	1,62 V	2,4 V
Raise time	no valid edge	no valid edge
Fall time	no valid edge	no valid edge

## 3) hold-off: 2,68005 ms

Zvolili jsme tuto délku časového intervalu, protože se osciloskop na této hodnotě přestal měnit a získali jsme stabilní obraz.



## 4, 5) Šířka glitche: 992 ns



**Glitch** je většinou náhlá a krátkodobá chyba malého rozsahu, která zabraňuje přístroji ve správném fungování. V elektrotechnice tímto pojmem bývá označena prodleva a mylná hodnota na první pohled vybočující ze svého okolí před tím, než dojde k ustálení signálu. Tato chyba je většinou způsobena již při fázi návrhu elektronického přístroje.

**6) Zpoždění náběžné hrany:** 7,936 ms **Zpoždění sestupné hrany:** 9,472 ms

#### Závěr:

Toto měření nám dalo příležitost k seznámení se základními funkcemi osciloskopu. Vyzkoušeli jsme si měření všech základních hodnot napětí a dále jsme postupovali podle návodu. Při druhé úloze jsme zjistili, že se v našem případě při přepnutí z režimu AC na DC mění jenom některé hodnoty, a to sice velmi výrazně (například střední hodnota napětí, právě kvůli výše zmíněné funkci kondenzátoru). Avšak některé úkoly jsme bohužel nestihli, neboť jsme se během měření museli potýkat s opakovanými mechanickými závadami na osciloskopu, který ani neumožnil některé hodnoty změřit.