

Informe de diagnóstico de todo el sistema

THINKCAR



Tiempo: 03/18/2024 00:09:41

Nombre del Cliente: N/A

Técnicos: N/A

Nombre de tienda: CarsService	Teléfono: 0971 855976
Correo electrónico: N/A	País: N/A
estado: N/A	Ciudad: N/A
Dirección 1: N/A	Dirección 2: N/A

Marca: DEMO	Modelo: Corolla 1.8L
Año: 2020	Displacement: 1.8
VIN: 5YFEPRAEXLP000000	Kilometraje: 19427 kilómetros
Número de licencia N/A	Versión del software del vehículo: V10.30

Pre-reparación

03/18/2024
00:09:41

Sistema (25)	Estado (9)
--------------	------------

PCM (módulo de control de powertrain)	Sin culpa
Control de Crucero (Modo 2)	Sin culpa
Crucero del Radar 2	Sin culpa
ABS/VSC/TRAC/EPB	Sin culpa
Sensor de Ángulo de Dirección	Sin culpa
SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable)	Culpa 2
Sistema de Pre-Colisión	Culpa 1
Aire Acondicionado	Sin culpa
IC (Racimo de Instrumentos)	Culpa 2
Sistema de Navegación	Sin culpa
Detección ocupantes	Sin culpa
TPMS (Sistema de Monitor de Presión de Neumático)	Sin culpa
Módulo de control de la carrocería	Sin culpa
Gateway Central	Culpa 1
Motor Puerta Conductor	Sin culpa

Motor Puerta Pasajero	Sin culpa
Motor Puerta trasera izquierda	Sin culpa
Motor Puerta trasera derecha	Sin culpa
Interruptor master	Sin culpa
Sistema telemático	Sin culpa
Sensor de radar delantero	Sin culpa
Cámara Delantera de Reconocimiento	Sin culpa
Cámara de reconocimiento de la parte delantera (control de iluminación de la parte delantera)	Culpa 1
Control del carril	Culpa 2
Asistencia de Signo de Carretera	Sin culpa

DTC

Sistema	Código	Descripción	Estado
SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable)	B1868	La codificación para el circuito de encendido con el componente R12/22 (Petardo de Encendido de Airbag de Ventana Trasera Izquierda) es defectuoso	Actual

SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable)	B1019	El circuito del encendido con el componente R12/11 (Petardo de Encendido de Airbag de Lado Trasero Izquierdo) tiene cortocircuito a positivo	Actual
Sistema de Pre-Colisión	U023587	Pérd com ssr de dist delantera del crucero Ssr único o central mensaje no presente	Actual
IC (Racimo de Instrumentos)	U013187	Pérdida de comunicación con el módulo de control de la servodirección mensaje no presente	Actual
IC (Racimo de Instrumentos)	U015187	Pérdida de Comunicación con el Módulo de Control de las Sujeciones mensaje no presente	Actual
Gateway Central	B124B	Sistema de luz de carretera automática	Actual
Cámara de reconocimiento de la parte delantera (control de iluminación de la parte delantera)	U023587	Pérd com ssr de dist delantera del crucero Ssr único o central mensaje no presente	Actual
Control del carril	U023587	Pérd com ssr de dist delantera del crucero Ssr único o central mensaje no presente	Actual
Control del carril	U013187	Pérdida de comunicación con el módulo de control de la servodirección mensaje no presente	Actual