

# Informe de diagnóstico

THINKCAR



SN: 960680105676

Tiempo: 04/04/2026 09:30:56

Nombre del cliente: premio

Nombre del técnico: Hugo Jara

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nombre de tienda: CarsService | Teléfono: 0971 855976 |
| Correo electrónico: N/A       | País: Paraguay        |
| Estado: N/A                   | Ciudad: Cnel Oviedo   |
| Dirección 1: N/A              | Dirección 2: N/A      |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Hacer: TOYOTA                  | Modelo: Premio          |
| Año: N/A                       | Número de bastidor: N/A |
| Cuentakilómetros: 0 kilómetros | Número de licencia: N/A |

## Pre-reparación

04/04/2026  
09:30:56

| Sistema (2)                       | Estado (6) |
|-----------------------------------|------------|
| ECM (Módulo de Control del Motor) | Falla   6  |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) / VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) / TRC (Sistema de Control de Tracción) | Sin culpa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

DTC

| Sistema                           | Código | Descripción                                             | Estado    |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| ECM (Módulo de Control del Motor) | P0100  | Avería del circuito del anemómetro                      | Corriente |
| ECM (Módulo de Control del Motor) | P0110  | Avería del circuito de temperatura del aire de admisión | Corriente |
| ECM (Módulo de Control del Motor) | P1300  | Avería en el circuito del dispositivo de encendido      | Corriente |
| ECM (Módulo de Control del Motor) | P1305  | Avería en el circuito del dispositivo de encendido      | Corriente |
| ECM (Módulo de Control del Motor) | P1310  | Avería en el circuito del dispositivo de encendido      | Corriente |
| ECM (Módulo de Control del Motor) | P1315  | Avería en el circuito del dispositivo de encendido      | Corriente |