

Informe de diagnóstico

THINKCAR



SN: 960680105676

Tiempo: 08/26/2025 15:00:10

Nombre del cliente: N/A

Nombre del técnico: Hugo Jara

Notes: toyota runx

Nombre de tienda: CarsService	Teléfono: 0971 855976
Correo electrónico: N/A	País: Paraguay
Estado: N/A	Ciudad: Cnel Oviedo
Dirección 1: N/A	Dirección 2: N/A

Hacer: TOYOTA	Modelo: Corolla
Año: 2004	Número de bastidor: nze1215101946
Cuentakilómetros: 104374 kilómetros	Número de licencia: da,896

Pre-reparación

08/26/2025
15:00:10

Sistema (4)	Estado (6)
ECMECT (Motor y ECT)	Falla 3

ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) / VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) / TRC (Sistema de Control de Tracción)	Falla 1
EMPS (Dirección Asistida Electrónica del Motor)	Falla 1
SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)	Falla 1

DTC

Sistema	Código	Descripción	Estado
ECMECT (Motor y ECT)	P0171	Sistema con mezcla demasiado pobre (anomalía por mezcla pobre de aire/combustible, Banco 1)	Pendiente
ECMECT (Motor y ECT)	P0171	Sistema con mezcla demasiado pobre (anomalía por mezcla pobre de aire/combustible, Banco 1)	Corriente
ECMECT (Motor y ECT)	P0171	Sistema con mezcla demasiado pobre (anomalía por mezcla pobre de aire/combustible, Banco 1)	HISTORIA
ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) / VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) / TRC (Sistema de Control de Tracción)	C1241	Tensión positiva baja de la batería o tensión positiva de la batería anormalmente alta	Corriente
EMPS (Dirección Asistida Electrónica del Motor)	C1541	Señal de Velocidad del Vehículo	Corriente

SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)	B0101	Circuito abierto en el detonador D	HISTORIA
---	-------	------------------------------------	----------