機器視覺外觀瑕疵檢測基礎

OpenCV與AI深度學習 2021-12-27 08:51

點擊下方卡片,關注"OpenCV與AI深度學習"

視覺/圖像重磅乾貨,第一時間送達



OpenCV與AI深度學習

專注機器視覺、深度學習和人工智能領域乾貨、應用、行業資訊的分享交流! 135篇原創內容


公眾號

來源|新機器視覺

瑕疵模式的原理

分割

圖像傳感器利用攝像元件CCD 的每個像素的濃度(明暗) 數據,根據濃度的變化來檢測瑕疵或邊緣部。考慮到處理全部像素數據所需時間過長,同時一些不必要的噪點數據會影響檢查的結果,因此在本公司生產的CV 系列中,採用由數個像素構成的小"分割"的平均濃度,通過與周圍的平均濃度進行對比的方法來檢測瑕疵。




計算由四個像素構成的分割的平均濃度,然後與周圍分割的平均濃度進行比較。上圖中,在紅線標出的分割內檢測到瑕疵。

瑕疵模式算法 (各分割與周圍分割進行比較和計算的方法)

下面介紹CV 系列中瑕疵測量模式的算法。

檢測原理 (檢測方向為X)

1. 在檢測區域內,將任何尺寸的小區域(分割)移動其分割大小的1/4 量的同時,進行平均 濃度的測定。



2. 在包括當前分割(右圖(1)95的位置))在内的檢測方向4分割中,測量最大濃度和最小濃度。該值就是當前分割的"瑕疵等級"。



3. 瑕疵等級超過了設定臨界值時,將該當前分割作為瑕疵進行計數。該計數值則作為"傷量"檢查結果。



之後, 在區域内每次以一定的移動量移動當前分割時重複以上(1)~(3)步驟。

指定檢測方向為XY(二維)時的處理方法



以XY為檢測方向時,對於包括當前分割在內的X、Y方向的各4個分割(共計16個分割),計算最大濃度與最小濃度的差值。

通過比較周圍4個分割(而不僅是相鄰2個分割)的濃度,可以檢測出微小的濃度變化(瑕疵)。

瑕疵模式的原理總結

瑕疵模式,是藉助"段"這種由幾個像素組成的小單位,與周圍進行分段比較,將濃度變化 點檢測為瑕疵或污點的模式。通過分段處理,可以在降低干擾影響的同時實現高速性, 通過將多個候選項與周圍段進行比較,可使過去難以實現的對"微小瑕疵"、"輕薄污點"等 的檢測成為可能。

瑕疵模式的優化設置方法


最佳分割尺寸

下面介紹瑕疵檢查的優化設置方法。

通過調整分割尺寸,可以優化檢測敏感度及處理時間。

右表所示的試驗結果表示的是分割尺寸不同時,瑕疵水平與處理時間之間的變化關係 (使用本公司生產的CV-3000)。

分割尺寸與檢測對象的尺寸基本相同時,瑕疵水平達到最大值。換言之,將分割尺寸設為實際 檢測對象的尺寸是一種同時兼顧檢測敏感度與處理時間的設置。





最佳分割尺寸=瑕疵大小 (mm) ×Y方向像素數量/Y方向視野 (mm)

例如:瑕疵尺寸為2mm、視野為120mm (方形)、採用24萬像素照相機 (Y方向480像素)。

則: 2×480÷120=分割尺寸8

適於圖像的分割移動量/比較間隔的設置

瑕疵模式的兩個參數——移動量及比較間隔可以決定進行濃度比較時的分割移動距離。

通過調整這些參數,可以更好地檢測"小尺寸瑕疵"、"顏色較淺的污跡"等有特點的瑕疵·污跡。



檢測小尺寸瑕疵時,應該將移動量及比較間隔均設為較小的值,以便進行細緻比較。檢測顏色較淺的污跡時,需要將移動量及比較間隔均設為較大的值,以便在更大的範圍內進行比較。

總之,為了得到良好的檢測效果,應該根據瑕疵·污蹟的種類進行適當的設置。


瑕疵模式最佳設定方法總結

通過調整最佳段大小和移動量/比較間隔設定,實現目標物的檢測最佳化。最佳設定,就 是將段大小設定為和瑕疵/污點同樣的大小,並根據瑕疵/污點的大小和濃度,設定移動量 和比較間隔。

圓周方向瑕疵檢查的原理

對於PET 瓶、軸承、O圈等圓形的工件,應根據其曲線的外形制定適宜的外觀檢查方法。 這裡,我們採用了利用程序進行"極座標轉換"的方法。

將圓弧形的窗口(檢查區域)轉換成方形,通過對比圓周及半徑方向上的分割濃度來檢測瑕疵。



外觀檢測/瑕疵模式總結

要最大程度發揮瑕疵模式的作用,請牢記以下3點。

- 1. 根據需要檢測的瑕疵大小, 設定段大小
- 2. 根據瑕疵的大小及濃度, 設定移動量/比較間隔
- 3. 根據工件的形狀,組合預處理設定

最後,對於視覺系統而言,拍攝清晰的圖像很重要。

-版權聲明-

僅用於學術分享, 版權屬於原作者。

如有侵權,請聯繫微信號:Color_Space_001 刪除!

-THE END-

计算机视觉与深度学习 · 聚焦行业最前沿

- 机器视觉/深度学习/3D视觉/人工智能
- 硬核干货/实战应用/行业信息/前沿速递

商务合作:

投稿咨询: 学习交流:



长按扫描右侧二维码关注"OpenCV与AI深度学习"公众号





覺得有用,麻煩給個贊和在看



喜歡此内容的人還喜歡

詳解機器視覺表面缺陷檢測 (綜述類)

機器視覺課堂





機器視覺經典案例-表面劃傷檢測案例

小白學視覺





詳解機器視覺檢測中的圖像預處理方法

機器視覺課堂



