
Discussion1


What is the current declination angle?

Ans: 在交大的 declination angle 是 -4.71667 度



Does your compass have distortion? Record the sensing value and draw it.

Ans: Yes, 老師說畫得不錯>.^



• What can we do to eliminate the distortion effect?

Ans: 指南針靠磁強計和加速度計兩種感測器工作,磁強計測量磁場的大小和方向,加速度計可以確定水平面,把磁場向量投影到當地水平面內,就獲得了需要的方向。

因為所在區域可能有電磁干擾,繞8字型主要是因為對加速度感測器的全方位 校準。繞8字這個動作包含了俯仰偏航和滾動角的全面覆蓋,簡單易行。這三 個角度是以手機慣組為機體座標系原點定義的。