

서울중앙지방법원 2026. 8. 28. 선고 2024가합40200 판결 손해배상(기)

서울중앙지방법원

제 2 7 민 사 부

판 결

사건	2024가합40200 손해배상(기)
원고	A아파트 입주자대표회의 소송대리인 법무법인 일신 담당변호사 김태우
피고	1. B 주식회사 2. C 주식회사 3. D 주식회사 4. E공제조합 피고 1, 3, 4의 소송대리인 변호사 홍지만
피고들보조참가인	주식회사 F 소송대리인 법무법인 태일 담당변호사 정중호, 이경득
변론종결	2026. 7. 10.
판결선고	2026. 8. 28.

주 문

- 원고에게,
가. 피고 C 주식회사, D 주식회사는 공동하여 1,154,821,855원 및 그중
1) 1,089,224,203원에 대하여는 2024. 1. 19.부터,
2) 28,247,027원에 대하여는 2025. 3. 1.부터,

3) 2,861,597원에 대하여는 피고 C 주식회사는 2025. 3. 11.부터, 피고 D 주식회사는 2025. 3. 1.부터,
4) 27,726,370원에 대하여는 피고 C 주식회사는 2026. 2. 20.부터, 피고 D 주식회사는 2026. 2. 3.부터,
5) 6,762,656원에 대하여는 피고 C 주식회사는 2026. 7. 4.부터, 피고 D 주식회사는 2026. 6. 19.부터
각 2026. 8. 28.까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을,
나. 피고 E공제조합은

1) 피고 C 주식회사, D 주식회사와 공동하여 위 가항 기재 돈 중 509,663,254원,
2) 3,465,810원

및 위 각 돈에 대하여 2024. 1. 19.부터 2026. 8. 28.까지는 연 6%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%
의 각 비율로 계산한 돈을
각 지급하라.

2. 원고의 피고 B 주식회사에 대한 청구와 나머지 피고들에 대한 각 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용 중 원고와 피고 B 주식회사 사이에 생긴 부분은 원고가 부담하고, 원고와 피고 C 주식회사, D 주
식회사 사이에 생긴 부분의 50%는 원고가, 나머지는 위 피고들이 각 부담하며, 원고와 피고 E공제조합 사이
에 생긴 부분의 25%는 원고가, 나머지는 위 피고가 각 부담하고, 보조참가로 인한 부분은 원고와 피고들 보
조참가인이 각자 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

청구취지

원고에게,

1. 피고 B 주식회사, 피고 C 주식회사, 피고 D 주식회사는 공동하여 2,232,034,488원 및 그중 2,104,353,319
원에 대하여는 2024. 1. 19.부터, 59,976,434원에 대하여는 2025. 3. 1.부터, 53,896,229원에 대하여는
2026. 2. 2.부터, 13,808,506원에 대하여는 2026. 6. 17.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일 다음 날
부터 각 이 사건 판결 선고일까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한
돈을,

2. 피고 E공제조합은,

가. 피고 B 주식회사, C 주식회사, D 주식회사와 공동하여 위 1항 기재 돈 중 660,605,852원,
나. 4,381,404원
및 위 각 돈에 대하여 2024. 1. 19.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을
각 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

- 1) 원고는 안동시 G 소재 'A' 아파트(이하 '이 사건 아파트'라 한다) 7개 동 421세대를 관리하기 위하여 그 구분소유자 등을 구성원으로 설립된 자치기구이다.
- 2) 피고 C 주식회사(이하 '피고 C'이라 한다)는 이 사건 아파트를 신축, 분양하는 사업에 관하여 피고 B 주식회사(이하 '피고 B'이라 한다)와 차입형 토지신탁계약(이하 '이 사건 신탁계약'이라 한다)을 체결한 위탁자이고, 피고 B 주식회사는 위 신탁계약의 수탁자이다.
- 3) 피고 D 주식회사(이하 '피고 D'이라 한다)는 이 사건 아파트의 신축공사(이하 '이 사건 공사'라 한다)를 도급받아 공사를 마친 시공사이다(사업계획승인일 2016. 8. 9., 착공일 2017. 11. 22.).
- 4) 피고 E공제조합은 피고 D의 이 사건 아파트의 사용검사 후 하자에 관한 하자보수의무를 보증한 보증채무자이다.

나. 이 사건 아파트의 사용검사 및 인도

- 1) 피고 B는 매도인으로서, 피고 D는 시공사로서, 피고 C는 위탁자로서 2017. 11. 경부터 수분양자들과 이 사건 아파트의 각 세대에 관한 공급계약(이하 '이 사건 공급계약'이라 한다)을 체결하였다(이하 위 피고들을 통틀어 '피고 사업주체들'이라 한다).
- 2) 이 사건 아파트는 2020. 2. 5. 사용검사를 받았고, 그 무렵 이 사건 아파트의 수분양자들에게 각 해당 세대가 인도되었다.

다. 하자보수보증계약의 체결

- 1) 피고 E공제조합은 피고 D와 이 사건 공사에 관하여 보증채권자를 안동시장으로 하여 하자보수보증계약

을 체결하고 그에 따라 2020. 1. 15. 하자보수보증서를 발급하였다(이하 통틀어 '이 사건 하자보수보증계약', '이 사건 하자보수보증서'라 한다). 그 주요 내용은 아래 [표 1] 기재와 같다.

[표 1] 이 사건 아파트에 대한 하자보수보증계약

순 번	보증 서 번 호	보증범위(계약명 기재 부분)	보증기간	보증금액(원)
1	H	마감공사	2020. 2. 4. ~ 2022. 2. 3.	283,899,937
2	I	목, 창호, 조경공사 등	2020. 2. 4. ~ 2023. 2. 3.	757,066,500
3	J	대지조성, 철근콘크리 트, 철골, 조적, 지붕, 방수	2020. 2. 4. ~ 2025. 2. 3.	473,166,562
4	K	내력구조부, 지반공사	2020. 2. 4. ~ 2030. 2. 3.	378,533,250
합계				1,892,666,249

2) 이 사건 하자보수보증서의 '특기사항'란에는 '공동주택관리법 및 공동주택관리법 시행령에 의한 입주자대표회의(집합건물소유및관리에관한법률에 의한 관리단을 포함한다)가 구성될 경우 보증채권자가 해당 입주자대표회의로 변경된 것으로 본다.'라고 기재되어 있다. 원고가 구성되면서 이 사건 하자보수보증계약상의 보증채권자가 원고로 변경되었다.

라. 하자의 발생 및 원고의 하자보수 요구

1) 이 사건 아파트에는 설계도면에 따라 시공되어야 할 부분이 시공되지 아니하거나 부실시공 또는 설계도면과 다르게 변경하여 시공한 부분이 존재하였고, 그로 인하여 이 사건 아파트의 공용부분과 전유부분에서 누수, 균열 등 기능상, 미관상 또는 안전상 지장을 초래하는 하자가 발생하였다.

2) 이 사건 아파트의 관리사무소장은 2020. 6. 18.경부터 피고 D에 이 사건 아파트에 발생한 각종 하자에 대한 보수를 요청하였으나, 그 보수가 제대로 이행되지 아니하여 이 사건 아파트의 공용부분과 전유부분에는

여전히 하자가 남아 있다.

마. 하자보수청구권 및 하자보수에 갈음하는 손해배상청구권의 양도

1) 원고는 아래 [표 2] 기재와 같이 이 사건 아파트의 전체 421세대 중 417세대의 구분소유자들(이하에서 '이 사건 채권양도세대'라 하면 문맥에 따라 원고에게 채권을 양도한 구분소유자들 또는 위 구분소유자들이 소유한 각 세대를 통틀어 지칭한다)로부터 피고들에 대한 하자보수청구권 및 하자보수에 갈음하는 손해배상청구권을 양수하고, 그 채권양도통지 권한을 위임받아 피고들에게 채권양도 사실을 통지하였으며, 그 통지는 피고들에게 아래 ② 기재 일자에 도달하였다. 원고는 피고들에게 하자보수청구권 및 하자보수에 갈음하는 손해배상청구권을 행사하였고, 그 이행청구는 아래 ⑤ 기재 일자에 도달하였다.

2) 이 사건 아파트 전체 세대의 전유부분 면적 합계는 30,003.13m²이다. 이 사건 채권양도세대의 전유부분 면적 합계는 아래 ③ 기재와 같이 29,749.87m²이고, 전체 세대의 전유부분 면적에서 위 채권양도세대의 전유부분 면적이 차지하는 비율은 아래 ④ 기재와 같이 99.16%(소수점 둘째 자리 미만 버림)이다(이하 아래 ④ 기재 양도비율을 '이 사건 채권양도비율'이라 한다).

[표 2] 채권양도 차수별 양도통지 및 이행청구

차수	① 세대수	②채권양도통지		③전유면적 (m ²)	④양도비율 (%)	⑤이행청구	
		통지서	도달일			청구서	도달일
1	392	甲5	2023. 11. 20.	23,038.29	93.45	甲5	2023. 11. 20.
2	2	甲5	2023. 12. 11.	159.01	0.53	甲5	2023. 12. 11.
3	1	甲15	피고 C: 2024. 9. 20. 피고 D, E공 제조 합:	59.56	0.20	甲15	피고 C: 2024. 9. 20. 피고 D, E공 제조 합:

			2024. 9. 19.				2024. 9. 19.
4	8	甲16	피고 C: 2024. 12. 24. 나머지 피고 들: 2024. 12. 17.	492.77	1.64	甲16	피고 C: 2024. 12. 24. 나머지 피고 들: 2024. 12. 17.
5	1	2025. 2. 24. 자 청 구 변 경신 청서	피고 C: 2025. 3. 10. 나머지 피고 들: 2025. 2. 28.	75.85	0.25	2025. 2. 24. 자 청 구 변 경신 청서	피고 C: 2025. 3. 10. 나머지 피고 들: 2025. 2. 28.
6	10	2026. 1. 15. 자 청 구 변 경신 청서	피고 C: 2026. 2. 19. 나머지 피고 들: 2026. 2. 2.	730.69	2.44	2026. 1. 15. 자 청 구 변 경신 청서	피고 C: 2026. 2. 19. 나머지 피고 들: 2026. 2. 2.
7	3	2026. 6. 17. 자 청 구 변 경신 청서	피고 C: 2026. 8. 28. 나머지 피고 들:	193.70	0.65	2026. 6. 17. 자 청 구 변 경신 청서	피고 C: 2026. 8. 28. 나머지 피고 들:

			2026. 6. 18.				2026. 6. 18.
합 계	417			29,749.87	99.16		

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 16호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을가 제1 내지 3호증의 각 기재, 감정인 L(이하 '감정인'이라 한다)의 감정결과, 추가감정결과와 감정인에 대한 각 감정 보완촉탁결과와 감정결과와 통틀어 '이 사건 감정결과'라 한다), 변론 전체의 취지^[1]

2. 원고의 주장

가. 피고 사업주체들에 대한 청구

피고 B, C는 이 사건 아파트의 분양자로서, 피고 D는 시공자로서 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률(이하 '집합건물법'이라 한다) 제9조에 따라 이 사건 아파트에 발생한 하자에 대하여 하자담보책임을 부담한다.

이 사건 아파트에 발생한 하자에 대한 보수비 중 이 사건 채권양도세대에 대한 부분은 합계 2,480,038,321원 (= 공용부분 1,194,278,815원 + 전유부분 1,280,410,506원 + 산업안전보건관리비 기초액 5,349,000원)이다. 원고는 위 피고들의 책임을 90%로 제한하여 청구한다. 따라서 피고들은 이 사건 채권양도세대로부터 하자보수에 갈음하는 손해배상청구권을 양수한 원고에게 2,232,034,488원(= 2,480,038,321원 × 90%, 원 미만 버림, 이하 같다) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고 E공제조합에 대한 청구

피고 E공제조합은 피고 D의 하자보수의무의 보증인으로서 보증채권자인 원고에게 이 사건 아파트에 발생한 사용검사 후 하자에 관하여 보증금액의 범위 내에서 하자보수비용 상당의 하자보수보증금을 지급할 의무가 있다. 따라서 피고 E공제조합은 원고에게, 피고 사업주체들과 공동하여 위 가항 기재 돈 중 660,605,852원, 단독으로 4,381,404원 및 위 각 돈에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 하자의 발생 여부 및 하자보수비에 대한 판단

가. 인정되는 하자 및 하자보수비

앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하면, 이 사건 아파트에 별지 1 공용부분 하자 목록별 하자보수비 집계표 및 별지 2 전유부분 하자 목록별 하자보수비 집계표의 각 기재와 같은 하자(이하 '이 사건 하자'라 한다)가

발생하였고, 이를 보수하는 데 필요한 비용은 아래 [표 3] 기재와 같이 합계 1,551,768,396원인 사실이 인정된다(아래에서 판단하는 개별 하자의 존부 및 범위를 모두 반영하였고, 별도로 판단하지 아니한 부분에 관하여도 감정보완촉탁결과에 따라 수정·변경된 감정인의 최종 감정의견을 반영하였다).^[2]

[표 3] 이 사건 아파트 하자보수비 총괄 집계표

(단위: 원)

구분	사용검사전			사용검사후	
	미시공	변경시공	합계	2년	3년
공용	38,014,738	174,408,199	212,422,937	86,424,290	39,805,8
전유	30,625,994	619,198,380	649,824,374	76,589,210	70,415,2
	산업안전보건관리비 기초액				
합계	68,640,732	793,606,579	862,247,311	163,013,500	110,221,0

나. 개별 하자 및 하자보수비에 대한 판단 기준

- 1) 건축물의 하자라고 함은 일반적으로 완성된 건축물에 공사계약에서 정한 내용과 다른 구조적·기능적 결함이 있거나, 거래관념상 통상 갖추어야 할 품질을 제대로 갖추고 있지 아니한 것을 말하는 것으로, 하자 여부는 당사자 사이의 계약 내용, 해당 건축물이 설계대로 건축되었는지 여부, 건축 관련 법령에서 정한 기준에 적합한지 여부 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 12. 9. 선고2008다16851 판결 등 참조).
- 2) 감정인의 감정 결과는 그 감정방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 이를 존중하여야 한다(대법원 2012. 1. 12. 선고 2009다84608 판결 등 참조).
- 3) 아래에서는 하자의 발생 여부 및 범위에 관한 당사자들의 주장이 이 사건 감정결과의 신빙성을 뒤집을 수 있을 정도인지 여부를 기준으로 판단한다.

다. 하자 항목별 구체적 판단

이 사건 감정결과에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 사실을 바탕으로, 개별 하자들에 대하여 다음과 같이 판단한다.

1) [공용 2-1], [전유 2-1] 타일 뒤편 채움 부족시공

가) 원고의 주장

감정인은 이 부분 항목들의 노무품을 전체 노무품의 37.5%로 과소하게 적용하여 시공비 차액을 산정하였으나, 노무품 100%를 적용하여 [공용 2-1] 항목은 6,307,325원, [전유 2-1] 항목은 512,661,460원의 하자보수비를 인정하여야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 배척]

① 감정인은 이 부분 항목들이 보수가 불가능하고, 중요하지 않은 하자이며, 보수비가 과다한 경우라고 보아 시공비 차액으로 하자보수비를 산정한 점, ② 감정인은 이 부분 항목들의 하자보수비 산정 과정에서 타일 떠붙임에 대하여 면적을 1m^2 가 아닌 0.375m^2 로 적용한 점(이는 노무품을 37.5%만 인정하는 것과 같다), ③ 감정인은 원고 1차 회신을 통해 위와 같이 적용한 이유를 '타일 떠붙이기 공종은 모르타르 비빔, 먹매김, 규준틀 설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리 작업으로 이루어져 있으며, 타일붙임의 공종에서 뒤편 채움 비율 차이가 발생하는 점을 고려하여 0.375m^2 의 수량을 적용하였다'는 의견을 밝히며 기존 감정의견을 유지한 점, ④ 원고는 위와 같이 37.5%의 노무품을 적용한 구체적 근거를 문의하였고, 감정인은 원고 2차 회신을 통해 '원고의 주장과 같이 노무비 차액이 발생하는 공종인 시멘트·모래 등의 소운반(6.25%), 모르타르 배합 및 비빔(18.75%), 타일 뒷면 모르타르 없기(12.5%) 공종이 전체 공종의 37.5%를 차지한다. 당초 감정서에 적용된 37.5%는 위 세 공종이며, 노무량 변동이 발생하는 공종만 적용하여 보수비를 산정한 것이다'라는 취지로 대답한 점, ⑤ 타일의 떠붙임 공정은 ㉠ 타일 및 모르타르를 위한 시멘트, 모래 등의 소운반 공정, ㉡ 모르타르 배합 및 비빔공정, ㉢ 먹매김, ㉣ 규준틀 설치, ㉤ 타일 붙임(뒷면 모르타르 없기, 평활도 맞추기), ㉥ 줄눈 파기 및 줄눈 넣기, ㉦ 뒷정리 및 청소 등의 과정으로 시공되는 점, ⑥ 타일 뒷면에 부족한 모르타르를 추가로 바르게 되면 모르타르 배합 및 비빔, 타일평활도 맞추기 등의 공종에도 영향을 미쳐 노무비 또한 증가한다고 보는 것이 자연스럽기는 하나, 그로 인하여 증가하는 노무비가 타일 시공 노무비의 100% 상당액이라 보기는 어려운 점, ⑦ 시공비 차액으로 하자보수비를 산정하는 이상 하자 없이 시공할 경우의 시공비와 현재 상태로 시공할 경우의 하자보수비의 차액을 산정하여야 하므로, 감정인이 자신의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로

하자보수비를 산정할 수 있는 점 등을 종합하면, 전체 노무품의 37.5%를 적용하여 하자보수비를 산정한 감정인의 이 부분 판단이 현저히 불합리한 것이라 보기 어렵다.

2) [전유 2-2] 각 세대 조적벽체 시멘트 모르타르3) 두께 부족시공(20T)

가) 피고 B, D, E공제조합의 주장

감정인은 사용승인도면 중 '형별성능 관계내역'을 근거로 이 부분의 두께 기준을 20mm로 적용하였으나, '형별성능 관계내역'은 구체적 시공에 관한 기준이라 볼 수 없으므로, 이 부분의 두께 기준은 표준시방서의 18mm를 적용해야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 인정]

① 현장조사 결과 각 세대 조적벽체 시멘트 모르타르 두께가 평균 8.78mm로 조사된 점, ② 감정인은 사용승인도면 중 '형별성능 관계내역'에서 시멘트 모르타르의 부재 두께가 20mm로 기재되어 있음을 근거로, 두께 기준을 20mm로 적용하여 이 부분 항목을 하자로 판단하고 하자보수비를 산정한 점, ③ 이 사건 아파트를 설계한 주식회사 M은 사용승인도면 중 '형별성능 관계내역'에 관하여 "형별성능 관계내역상 단면구조는 마감 재료를 표현하고 그에 대한 설계상 기준열관류율의 만족여부를 확인하는 것으로 반드시 준수해야 하는 시공 기준으로 작성한 것이 아니며, 설계도면 작성시 일반적으로 적용하는 열저항값을 명기한 사항"이라는 의견을 밝힌 점(을가 제4호증), ④ 2015년 건축공사표준시방서에서는 시멘트 모르타르의 두께 기준을 18mm로 지시하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 부분 항목의 두께 기준은 표준시방서에 따라 18mm로 적용하는 것이 타당하다. 따라서 이 부분 항목의 하자보수비는 위 두께 기준에 따라 산정한 217,294,282원으로 인정한다.

3) [공용 1-1] 각 동 계단실, ELEV. 홀, 복도 무늬코트 상도 미시공

가) 피고 B, D, E공제조합 및 피고들 보조참가인(이하 '보조참가인'이라 한다)의 주장

감정인은 이 부분 항목에 무늬코트 상도가 시공된 것으로 판단하였으므로, 하자에서 제외하여야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 인정]

감정인은 최초 감정서에서 이 부분 항목을 하자로 판단하였으나, 이후 보완감정 과정에서 N연구원에서 이 부분 항목의 시료에 대한 성분 분석을 실시한 결과 무늬코트 상도 시공 사실이 확인되었다며 이 부분 항목을 하자에서 제외하여야 한다는 의견을 밝혔다. 따라서 이 부분 항목은 하자로 인정하지 아니한다.

4) [공용 10-5] 단지 내 각종 수목 고사

가) 피고 B, D, E공제조합의 주장

이 부분 항목의 하자보수비는 감정인이 일위대가 적용 오류를 인정하고 수정한 하자보수비인 12,737,705원으로 인정되어야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 인정]

감정인은 최초 감정서에서 이 부분 항목의 하자보수비 산정 과정에서 '굴취비용'을 포함하였으나, 피고 1차 회신을 통해 재식재 비용에 포함되지 않아야 할 굴취비용이 포함된 오류가 있다며 위 비용을 제외하고 하자보수비를 12,737,705원으로 재산정하였다. 따라서 이 부분 항목의 하자보수비는 12,737,705원으로 인정한다.

5) [전유 1-4] 각 세대 통신단자함 예비전원장치 미시공

가) 피고 B, D, E공제조합의 주장

지능형 홈네트워크 시스템의 예비전원장치 설치 여부는 선택사항이므로 피고 B, D에 예비전원장치 시공의 무가 있다 볼 수 없고, 설령 시공의무가 인정된다고 하더라도 보다 저렴한 보수방법으로 주식회사 O에서 생산한 축전지(개당 7,900원)를 적용하여 하자보수비를 산정하여야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 배척]

① 이 사건 아파트에 시공된 월패드 는 세대 내의 홈네트워크 시스템을 제어할 수 있는 기기로서 지능형 홈네트워크 설비에 해당하므로, 이 사건 아파트에는 구 주택건설기준 등에 관한 규정(2017. 7. 26. 대통령령 제 28211호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 주택건설기준 등에 관한 규정'이라 한다) 제32조의2,^[4] 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준(2020. 6. 15. 국토교통부고시 제2020-445호로 개정되기 전의 것)이 적용되고, 위 고시 제4조 제1항 제2호 바목에서 홈네트워크장비에 예비전원장치가 포함되어야 한다고 정하고, 제11조 제1항에서 공동주택에 홈네트워크를 설치하는 경우 예비전원장치 설비를 갖추어야 한다고 정하고 있는 점,

② 위 피고들은 위 고시에서 규정한 지능형 홈네트워크 설비 설치 여부는 사업주체가 선택할 수 있는 임의사항이라 주장하면서 국토교통부 질의회신을 근거로 들고 있으나, 위 국토교통부 질의회신은 법적 구속력이 없을뿐더러 지능형 홈네트워크 설비를 설치하지 않은 경우에 관한 내용으로 예비전원장치 미시공의 하자 인정 여부와는 무관하고, 나아가 지능형 홈네트워크 설비의 시공 여부가 임의적 사항이라 하더라도 위 설비의 시공을 선택한 이상, 구 주택건설기준 등에 관한 규정 제32조의2의 문언에 비추어 위 법령의 기준에 적합하게

시공할 의무가 있으므로, 이는 시공상 하자에 해당한다고 볼 수 있는 점, ③ 감정인은 이 사건 아파트 각 세대 내에 지능형 홈네트워크 설비가 설치되어 있지만 예비전원이 미시공되어 있다는 취지의 의견을 밝힌 점, ④ 감정인은 하자 현황, 보수 목적에의 적합성 등 제반 사정을 고려하여 자신의 전문적인 식견에 따라 적절한 보수방법을 선택하고 보수비를 산정할 수 있는 점 등을 종합하면, 감정인의 이 부분 판단이 현저히 불합리한 것이라 보기 어렵다.

6) [전유 9-1] 각 세대 바닥 마루 마감재 들뜸, 파손, 이격, 오염 등

가) 피고 B, D, E공제조합의 주장

[전유 9-1-2] 항목 하자보수비는 위 피고들이 제시한 '마루보수용 초크'를 활용하여 보수하는 방법에 따른 하자보수비 3,052,586원으로 인정하여야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 인정]

감정인은 피고 1차 회신에서 [전유 9-1-5] 항목에 관하여 '마루보수용 초크'를 활용하는 것이 실제 하자보수에 사용되는 공법으로 이를 적용하여도 무방할 것으로 생각된다며 하자보수비를 3,052,586원으로 재산정하였으므로 위 금액을 위 항목의 하자보수비로 인정한다.^[5]

7) 균열보수비의 노무비, 재료비 단가

가) 피고 B, D, E공제조합의 주장

균열보수비 산정 과정에서, 노무비는 서울중앙지방법원이 2026년 개정 발간한 '건설감정실무' 책자(이하 '건설감정실무(2026)'이라 한다)에서 예시한 일위대가를 적용하여 산정하여야 하고, 재료비는 하자보수비 산정의 기준시점인 이 사건 소 제기 시점인 2024. 1.경 발간된 물가자료를 바탕으로 건설감정실무(2026)의 예시 단가를 적용하여 산정하여야 한다.^[6]

나) 구체적 판단 [주장 인정]

감정인은 피고 4, 5차 회신을 통해 건설감정실무(2026)에 예시된 일위대가와 재료비 단가를 적용한 하자보수비를 산출하였고, 그 결과를 최종적인 감정의견으로 정리하였으므로, 위 의견에 따라 하자보수비를 인정한다.

8) 층간균열 보수방법

가) 피고 B, D, E공제조합의 주장

감정인은 층간균열 폭과 무관하게 충전식 보수공법을 적용하여 하자보수비를 산정하였으나, 이 사건 아파트에는 방수키가 시공되어 수밀성을 확보하고 있으므로 층간균열 중 0.3mm 미만 균열에 대하여는 표면처리 보수공법을 적용하여야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 배척]

① 감정인은 이 사건 아파트의 층간균열 중 0.3mm 미만 균열에 대하여도 충전식 균열보수 방법을 적용하여 하자보수비를 산정한 점, ② 층간균열은 시간차이가 있는 콘크리트 이어치기 부분에 발생하는 'Cold Joint'로서 콘크리트가 일체화되지 않아 접합부분이 균열로 급속하게 성장할 수 있는 취약한 부분이고, 외벽 층간균열은 0.3mm 미만의 균열이라도 이를 장기간 방치할 경우 빗물이 침투하여 철근이 부식되고 균열이 확산되어 구조체의 내구력이 감소하는 등 기능상, 안전상 지장을 초래할 수 있는 중요한 하자로 보아야 하는 점, ③ 균열 자체를 메꾸는 방식의 충전식공법과는 달리 표면처리공법은 표면처리를 통해 균열이 보이지 않게 하는 보수 방법이므로 균열 내부까지 근본적인 보수가 이루어지지 않을 가능성이 있는 점, ④ 외벽 층간균열을 표면처리공법으로 보수하는 경우 온도차에 의한 신축팽창으로 균열이 다시 발생할 가능성이 있는 점, ⑤ 이 사건 아파트에 방수키가 시공되어 있어 콘크리트에서 수분이 이동하는 경로를 분리하게 하는 효과가 있다고 하더라도 외기 유입에 따른 하자들(철근 부식에 의한 구조체 내구성 저하, 온도차 증가로 인한 결로 및 단열성능저하 등)은 방수키 시공 여부와 무관하게 발생할 수 있으며, 방수키가 시공되었다는 점만으로 누수를 제외한 외기 유입, 결로, 단열성능 저하 등을 완전히 차단할 수 있다고 단정하기는 어려운 점 등을 종합하면, 감정인의 이 부분 판단이 현저히 불합리한 것이라 보기 어렵다.

9) [전유 2-6], [전유 2-7], [전유 2-8] 시멘트 액체방수 두께 상이시공

가) 피고 B, D, E공제조합의 주장

감정인은 액체방수 두께 기준을 [전유 2-6] 항목에 관하여 30mm, [전유 2-8] 항목에 관하여 10mm로 적용하였으나, 이 사건 공사의 공사시방서상 액체방수 두께 기준을 5mm로 제시하고 있으므로, 두께 기준 5mm를 적용하여야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 인정]

① 감정인은 최초 감정서에서 [전유 2-6] 항목에 대하여는 사용승인도면을 기준으로 두께 기준 30mm를, [전유 2-7] 항목에 대하여는 표준시방서를 기준으로 두께 기준 4mm를, [전유 2-8] 항목에 대하여는 사용승인

도면을 기준으로 두께 기준 10mm를 적용하여, [전유 2-6], [전유 2-8] 항목을 하자로 판단하고, [전유 2-7] 항목(실측 두께 평균 4.54mm)은 하자가 아니라고 판단한 점, ② 감정인은 피고 1차 회신을 통해 이 사건 공사의 공사시방서에서 액체방수의 시공은 "방수재료 제조회사의 특기 시방에 따르며"라고 규정하고 있고, 이 사건 아파트에 시공된 주식회사 P의 Q 방수제의 자재 시방서에서 두께 기준을 5mm로 지시하고 있으므로, [전유 2-6], [전유 2-7], [전유 2-8] 항목 모두 두께 기준 5mm가 적용되어야 한다고 감정의견을 변경한 점, ③ 감정인은 이에 따라 [전유 2-6], [전유 2-8] 항목의 하자보수비를 감액하여 산정하는 한편, 기존에 하자가 아니라 보았던 [전유 2-7] 항목은 새로이 하자에 해당한다고 판단한 점 등을 종합하면, 감정인의 최종 감정의견과 같이 이 부분 각 항목의 하자보수비를 산정하는 것이 타당하다.

10) [공용 2-16] 각동 지붕 바닥 도막방수 두께 부족시공

가) 피고 B, D, E공제조합의 주장

이 부분 항목의 하자보수비는 노무비를 포함하지 않고, 재료비 차액으로만 산정하여야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 배척]

하자보수비를 산정함에 있어 '시공비 차액'은 일반적으로 하자 없이 시공되었을 경우의 공사비와 실제 시공 상태의 공사비 차액을 의미하는 것으로 노무비 등을 포함하는 개념이고, 도막방수 두께를 부족하게 시공한 경우 자재는 물론 운반, 배합, 비빔 등의 공정에 소요되는 작업 횟수와 양, 작업 시간 등도 줄어들어 실제 시공 시 투입된 노무비가 정상적인 시공보다 적었을 가능성이 크기 때문에 하자보수비에 정상적인 시공에 필요한 노무비 부족분을 추가로 반영하는 것이 합리적인 점 등을 종합하면, 감정인의 이 부분 판단이 현저히 불합리한 것이라 보기 어렵다.

11) [전유 2-1] 각 세대 욕실 벽체 타일 뒤편 채움 부족시공

가) 당사자들의 주장

원고는 감정인이 원고 1차 회신을 통해 뒤편 채움 면적 100%를 기준으로 하자보수비를 산정하는 것으로 감정의견을 변경하였으므로 이 부분 항목의 하자보수비를 뒤편 채움 면적 100%를 기준으로 산정하여야 한다고 주장하고, 피고 B, D, E공제조합은 뒤편 채움 면적 80% 기준을 적용하여야 하고, 욕조 하부에 타일이 시공되지 않는 면적을 제외하고 하자보수비를 산정하여야 한다고 주장한다.

나) 구체적 판단 [뒤편 채움 면적 기준 100% 적용, 욕실 부분 타일 면적 제외]

① 감정인은 최초 감정서에서 뒤펀 면적 80% 기준을 적용하고, 욕조 하부 면적을 제외하지 않고 시공 면적을 산정하여 하자보수비를 산정한 점, ② 감정인은 원고 1차 회신을 통해 '타일 떠붙이기 공법은 타일에 붙임 모르타르를 얹어 벽체에 시공하는 공법으로 현실적으로 타일 뒤펀 100%를 시공하기에 어려움이 있다. 그러나 원고가 주장하는 바와 같이 구 공동주택 하자의 조사, 보수비용 산정 및 하자판정기준(2021. 12. 9. 국토교통부고시 제2021-1262호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 국토교통부 하자판정기준'이라 한다)^[7]보다 건축공사 표준시방서^[8]가 우선 해석되는 것이 합리적이므로, 표준시방서를 기준으로 보수비를 재산정하였다'면서 뒤펀 면적 100% 기준을 적용하는 것으로 감정의견을 변경한 점, ③ 감정인은 피고 1차 회신을 통해 기존 감정 결과에 욕조 하부 면적이 시공 면적에서 공제되지 않은 오류를 확인하였다며 위 면적을 공제하여 하자보수비를 재산정한 점, ④ 구 국토교통부 하자판정기준은 떠붙임 공법의 특성상 현실적으로 뒤펀 면적 100%로 시공하기 어려운 사정이 있는 경우에 뒤펀 면적을 80%로 시공할 수 있다는 원칙을 규정한 것으로 보이고, 실제로 이 사건 공사 과정에서 현실적으로 뒤펀 면적 100%로 시공하기 어려운 특별한 사정이 있었음을 엿볼 수 있는 자료는 없는 점, ⑤ 타일 뒷면을 붙임 모르타르로 떠붙이기 공법으로 시공하는 것 자체로 뒤펀의 부족이 필연적으로 나타난다고 보기 어렵고, 떠붙이기 공법의 특성상 100% 비율로 뒤펀 모르타르 시공을 하는 것이 불가능하다고 단정하기도 어려운 점, ⑥ R학회의 건축기술지침에는 "타일시공 후 기능공 1인·1일 시공 물량당 2매를 떼어내 접착제 또는 Mortar 밀착정도를 검사 → 밀착 및 채움정도 80% 이상이면 합격"이라고 기재되어 있으나, 한편 위 건축기술지침에서는 '밀실한 모르타르 충전'을 강조하고 '타일 뒷면에 공극이 생기지 않도록 하는 것'을 시공 포인트로 기술하고 있고, '공극에는 반드시 Mortar 보충(Cement 가루 사용 절대 금지)'이라고 기술하여 시공상 공극이 발생하더라도 그 부족분을 추가적으로 보충하라는 지시가 있는바, 이와 같이 타일 뒷면에 공극이 생기지 않기 위해서는 타일 뒷면 전체에 모르타르를 발라야 할 것으로 보이므로, 위 건축기술지침에서 규정한 '채움정도 80% 이상'은 타일의 밀착률을 판단하기 위한 뒤펀의 최소한의 기준을 설정한 것에 불과하다고 보이는 점, ⑦ 위 건축기술지침에서는 타일 뒷면뿐만 아니라 바탕 측에도 모르타르를 붙이는 시공법인 '개량 떠붙이기 공법'에 관하여 '뒷면에 공극이 생기지 않도록 타일 뒷면 전체에 Mortar를 바름'이라고 기재되어 있는바, 떠붙이기 공법은 그 공법의 특성상 공극이 생기지 않도록 타일 뒷면 전체에 모르타르를 바르는 것이 원칙인 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 이 부분 항목의 뒤펀 면적 기준은 100%를 적용하되, 욕조 하부 면적을 제외하는 것이 타당하다.

12) [공용 2-12], [전유 2-5] 바닥타일 부착강도 부족시공

가) 피고 B, D, E공제조합의 주장

표준시방서상의 부착강도 기준은 벽체타일에만 적용되고, 바닥타일에 대한 부착강도 기준은 존재하지 않는 것으로 보아야 하고, 전수조사 결과 바닥타일 부착강도 하자가 확인된 비율이 공용부분 9.82%, 전유부분 1.71%에 불과하여 실제 하자가 존재한다고 볼 수도 없으므로, 이 부분 항목들은 하자에서 제외하여야 한다.

나) 구체적 판단 [주장 배척]

① 감정인은 이 부분 항목에 관하여 2015년 건축공사 표준시방서 '타일공사' 편 '접착력 시험'(3.6.3)에 기재된 0.39MPa의 부착강도 기준에 따라 부착강도에서 불합격 판정을 받은 부분을 선별하고 이 부분 각 항목의 하자보수비를 산정한 점, ② 2015년 건축공사 표준시방서 중 '타일공사'편에서는 벽체타일과 바닥타일 공정을 개별적으로 규정하면서도(3.2 벽체타일 붙이기, 3.3 바닥타일 붙이기), 이에 대한 검사방법에 있어서는 양자를 구분하지 않은 채 3.6항 '검사'편에서 '시공 중 검사(3.6.1)', '두들김 검사(3.6.2)', '접착력 시험(3.6.3)'을 실시할 것을 정하고 있으며, 특히 위 '접착력 시험(3.6.3)'에서는 600m²당 한 장씩 시험하도록 시험체 기준을 제시하고 있고, 마항에서 '시험결과의 판정은 타일 접착강도가 0.39N/mm² 이상이어야 한다.'라고 정하고 있을 뿐 벽체타일과 바닥타일을 별도로 나누어 규정하고 있지 않으므로, 접착력 시험에 관한 위 규정은 벽체타일과 바닥타일 모두에 적용될 수 있는 내용으로 보아야 하는 점, ③ 타일공사는 시공 부위나 공법에 상관없이 공사의 특성상 여러 원인으로 접착력 부족이라는 결과가 발생할 수 있고, 그러한 경우 타일을 제 용도로 사용할 수 없게 되므로, 벽체타일뿐만 아니라 바닥타일도 일정 정도의 부착강도가 필요하며, 이 역시 건축공사 표준시방서 등에서 규정하고 있는 타일 하자의 일종이므로 건축공사 표준시방서의 타일 부착강도 기준을 바닥타일 부착강도 판단의 기준으로 삼는 것이 불합리하다고 보이지 아니한 점 등을 종합하면, 감정인의 이 부분 판단이 현저히 불합리한 것이라 보기 어렵다.

13) 보조참가인의 주장에 대한 판단

가) 주장의 요지

① 도장공사^[9]와 관련하여 감정인이 산정한 하자보수비는 보수공법을 과대 설정하거나, 수량 및 단가가 과다 적용되어서 부당하다. ② 도장공사의 하자담보책임기간은 2년인데 이 사건 아파트의 도장공사 하자들이 하자담보책임기간 내에 발생하였다는 사실이 인정되지 않는다. ③ 콘크리트 균열 등 하자의 하자보수비에 이

미 도장 공정이 포함되어 있는데도 도장공사 하자에 대하여 중복으로 하자보수비가 산정된 항목이 존재한다.
[10]

나) 구체적 판단

① 감정인은 하자 현황, 보수 목적에의 적합성 등 제반 사정을 고려하여 자신의 전문적인 식견에 따라 적절한 보수방법을 선택하고 보수비를 산정할 수 있고, 달리 도장공사의 하자에 대한 하자보수비에 관한 감정인의 판단이 현저히 불합리한 것이라 보기 어렵고, ② 이 사건 아파트의 사용검사일로부터 2년 이내인 2022. 1. 25.경 작성된 하자조사보고서에 도장공사의 하자가 다수 기재되어 있는 것에 비추어 이 사건 하자 중 도장공사의 하자들이 하자담보책임기간 내에 발생한 것으로 추정할 수 있으며, ③ 콘크리트 균열 하자 항목과 도장공사 하자 항목이 동일한 하자에 대한 것이라는 점을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 보조참가인의 주장은 모두 받아들이지 아니한다.

4. 피고 사업주체들에 대한 청구에 관한 판단

가. 손해배상책임의 발생 여부

1) 분양자의 하자담보책임의 부담 주체

가) 관련 법리

계약당사자로서 지위 승계를 목적으로 하는 계약인수는 계약으로부터 발생하는 채권·채무 이전 외에 계약관계로부터 생기는 해제권 등 포괄적 권리의무의 양도를 포함하는 것으로서, 계약인수가 적법하게 이루어지면 양도인은 계약관계에서 탈퇴하게 되고, 계약인수 후에는 양도인의 면책을 유보하였다는 등 특별한 사정이 없는 한 잔류당사자와 양도인 사이에는 계약관계가 존재하지 않게 되며 그에 따른 채권채무관계도 소멸하는바, 이러한 계약인수는 양도인과 양수인 및 잔류당사자의 합의에 의한 삼면계약으로 이루어지는 것이 통상적이지만 관계당사자 3인 중 2인의 합의가 선행된 경우에는 나머지 당사자가 이를 동의 내지 승낙하면 그 효력이 생긴다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2009다88303 판결 참조).

나) 인정사실 및 판단

(1) 을가 제3호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 공급계약 제18조에서 "수분양자는 본 재산이 신탁법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 토지신탁사업에 의거 공급되는 재산이라는 특수성을 인지하며, 대상부동산의 소유권이 매수인 명의로 이전된 시점 또는 신탁해지 등의 사유로 인하여 위탁자와

수탁자가 체결한 차입형토지신탁 계약이 종료되는 시점 중 빠른 시점에 수탁자 B(주)가 매도인의 지위 및 수탁자의 지위에서 부담하는 모든 권리의무는 계약변경 등 별도의 조치 없이 위탁자 또는 신탁계약의 수익자 (또는 수익자에게 변경되는 경우 그 수익자)에게 면책적으로 포괄 승계됨에 동의하며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없다."라고 규정하고 있는 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 아파트의 각 해당 세대에 관하여 원고들 명의로 소유권이전등기가 마쳐진 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

(2) 위 인정사실에 의하면 이 사건 공급계약 제18조는 이 사건 아파트 각 세대의 소유권이전 또는 이 사건 신탁계약의 종료를 정지조건으로 하여 해당 세대에 관한 공급계약상 분양자 지위를 피고 B에서 위탁자인 피고 C에 이전하기로 하는 계약인수 합의에 해당한다고 할 것인데, 이 사건 아파트의 수분양자들은 위 각 공급계약의 체결로써 위 조항의 내용에 동의 내지 승낙하였고, 원고들을 비롯한 수분양자들에게 이 사건 아파트 각 해당 세대의 소유권이전등기가 마쳐짐으로써, 피고 B이 이 사건 아파트의 분양자로서 이 사건 아파트의 구분 소유자들에 대하여 부담하는 하자담보책임은 피고 C에 면책적·포괄적으로 승계되었다고 할 것이다.

(3) 이에 대하여 원고는 이 사건 신탁계약의 종료를 위한 정산합의서가 작성되지 않았고, 이 사건 신탁계약 제3조, 제29조에 의해 신탁기간이 자동 연장되었다고 주장하나, 이 사건 공급계약 제18조에서는 "대상부동산의 소유권이 매수인 명의로 이전된 시점 또는 신탁해지 등의 사유로 인하여 위탁자와 수탁자가 체결한 차입형토지신탁 계약이 종료되는 시점 중 빠른 시점"에 피고 B의 매도인 지위가 피고 C에 포괄승계되는 것으로 정하고 있으므로, 이 사건 아파트의 각 해당 세대에 관하여 수분양자들에게 소유권이전등기가 마쳐짐으로써 위 조항에서 정한 조건이 성취되었다고 보는 이상, 원고가 주장하는 사유는 위와 같은 판단에 영향을 미치지 아니한다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

다) 소결론

(1) 이 사건 공급계약 제18조에 따라 하자보수 및 그에 갈음하는 손해배상의무를 포함하여 공급계약상 매도인의 지위에서 가지는 모든 권리의무는 피고 C에 면책적·포괄적으로 승계·이전되었으므로, 원고의 피고 B에 대한 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

(2) 피고 C는 피고 B로부터 이 사건 집합건물의 매도인(분양자) 지위를 승계한 자로서 집합건물법 제9조 제1항, 민법 제667조에 따라 이 사건 채권양도세대대로부터 하자보수에 갈음하는 손해배상채권을 양도받은 원고에게 그 양도받은 채권의 범위 내에서 하자보수에 갈음하는 손해를 배상할 책임이 있다.

2) 피고 D의 하자담보책임

가) 집합건물법 제9조 제1항, 제3항에 의하면, 시공자는 '분양자에게 회생절차개시, 파산 신청, 해산, 무자력 또는 이에 준하는 사유가 있는 경우'에 구분소유자에 대하여 직접 하자보수에 갈음하는 손해배상책임을 부담한다.

이 법원의 안동세무서장에 대한 과세정보제출명령 회신결과와 변론 전체의 취지에 의하면, 피고 C의 2022. 12. 31. 기준 자본총계는 -5,774,096,741원, 2023. 12. 31. 기준 자본총계는 -5,529,191,234원인 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 아파트의 분양자인 피고 C에 대하여 집합건물법 제9조 제3항에서 정한 사유가 인정된다. 따라서 이 사건 아파트의 시공자인 피고 D는 이 사건 채권양도세대의 구분소유자들로부터 하자보수에 갈음하는 손해배상채권을 양수한 원고에게 피고 C와 공동하여 집합건물법 제9조 제1항, 제3항에 따라 하자보수에 갈음하는 손해배상금을 지급할 의무가 있다.

나) 피고 D는 위 피고의 책임 범위가 피고 C와 피고 D 사이의 도급계약에 기한 하자보수에 갈음하는 손해배상책임을 범위로 한정되어야 한다고 주장한다. 그러나 집합건물법 제9조는 건축업자 내지 분양자로 하여금 견고한 건물을 짓도록 유도하고 부실하게 건축된 집합건물의 소유자를 두텁게 보호하기 위하여 집합건물법이 부과하는 법정책임이므로(대법원 2008. 12. 11. 선고 2008다12439 판결 참조), 집합건물법 제9조 제3항, 제1항에 의한 손해배상책임을 범위가 분양자(도급인)와 시공자(수급인) 사이의 도급계약에 기한 손해배상책임을 범위로 제한된다고 볼 수 없다. 피고 D의 주장은 받아들이지 아니한다.

나. 제척기간 도과 여부에 대한 판단

1) 피고 B, D, E공제조합의 주장

집합건물법 제9조의2, 같은 법 시행령 제5조에 규정된 하자담보책임기간이 만료된 항목에 대한 원고의 청구는 이유 없다.

2) 관련 법리

가) 집합건물법 제9조에 의한 하자담보추급권은 하자보수를 청구하거나 그에 갈음하여 또는 그와 함께 손해배상을 청구할 수 있는 권리이므로, 제척기간 내에 직접 위 손해배상청구권의 행사가 있는 경우뿐만 아니라 단순히 그 하자보수청구권의 행사가 있는 경우에도 본조의 하자보수에 갈음한 손해배상청구권의 제척기간은 준수된 것으로 볼 수 있다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2009다82060 판결 등 참조).

나) 집합건물법상 하자담보책임에 관한 기간은 제척기간으로서 재판상 또는 재판외의 권리행사기간이며 재판상 청구를 위한 출소기간이 아니라고 할 것이다(대법원 2004. 1. 27. 선고 2001다24891 판결 등 참조).

다) 입주자대표회의는 건축에 관한 전문가가 아니기 때문에 공동주택에 발생한 모든 하자를 특정하고 그 구체적인 내용을 밝혀 하자보수청구권을 행사할 것을 요구하는 것은 합리성이 없다고 할 것이므로 입주자대표회의가 사업주체에게 이미 발생한 전반적인 하자를 지적하고 그 대책을 요구하였다면 각 하자 부분에 대한 포괄적인 권리행사를 한 것으로 봄이 상당하다고 할 것이다(대법원 2007. 1. 26. 선고 2002다73333판결 등 참조).

3) 구체적 판단

이 사건 아파트가 2020. 2. 5. 사용검사를 받았고, 그 무렵 수분양자들에게 각 해당 호실이 인도된 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 아파트의 공용부분과 전유부분에 관한 하자담보책임의 제척기간은 위 사용검사일부터 기산된다.

그런데 갑 제5, 8 내지 23호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의해 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 볼 때, 원고 또는 이 사건 아파트의 구분소유자들은 이 사건 아파트의 공용부분 및 전유부분에 발생한 하자에 관하여 그 제척기간 이내에 재판상 또는 재판 외로 포괄적인 권리행사를 하였다고 봄이 타당하므로, 위 피고들의 이 부분 주장은 이유 없다.

① 이 사건 아파트의 관리사무소장은 2020. 6. 18.경부터 피고 D에 지속적으로 공용부분 하자에 관한 하자보수를 요청하고, 2020. 8. 18.경부터 전유부분 하자에 관한 보수를 요청하였으며, 2022. 1. 25.에는 각 세대별 하자를 전수 조사한 결과를 알려 하자보수를 요청하였다.

② 위와 같은 하자보수 요청의 구체적 내용을 살펴보더라도, 공용부분 부위별, 전유부분 호실별로 구체적인 하자를 지적하고 있고 그 하자 내역이 원고가 이 사건 소송에서 주장한 하자 항목들과 서로 밀접하게 관련된 것으로 보인다.

③ 집합건물의 관리단이나 관리사무소, 입주자대표회의 등 관리주체가 집합건물을 건축, 분양한 사업주체에 하자보수를 요구하여 얻는 이익은 개별 전유호수에 귀속되고, 현실적으로 개개의 입주자들이 분양자, 시공자에 대하여 개별 하자에 관한 하자담보추급권을 행사할 것을 기대하기는 어렵기 때문에 통상적으로 입주자들은 아파트에 발생한 하자에 대하여 관리사무소나 입주자대표회의를 통해 보수를 요청하여 해결하고 있다. 집

합건물의 관리주체가 개별 호수의 위임 없이 전유부분에 대한 하자의 보수를 요구하는 것도 이례적이므로, 전유부분에 대한 하자보수 요청은 구분소유자들의 의사에 의해 이루어진 것으로 보는 것이 자연스럽다.

④ 건축에 관한 전문가가 아닌 원고나 구분소유자들이 실제로 불편을 경험하여 발견한 하자를 구체적으로 지적하고 그 대책을 요구하였다면 구체적으로 지적한 하자를 포함한 이 사건 아파트에 발생한 하자 전체에 관하여 포괄적인 권리행사를 한 것으로 볼 수 있다.

다. 손해배상책임의 범위

1) 책임 제한

이 사건 아파트의 사용검사일인 2020. 2. 5.부터 위 아파트에 대한 감정인의 최초 현장조사가 실시된 2024. 10. 22.까지 약 4년 8개월 이상 경과하여 이 사건 아파트에 자연적인 노화현상이 발생하였을 수 있는 점, 이 사건 하자 중 시공상 잘못 등으로 인한 부분과 자연적으로 발생한 노화현상으로 인한 부분을 엄격하게 구분하는 것은 현실적으로 매우 어려운 점, 이 사건 아파트의 구분소유자들 또는 입주자들의 사용상 또는 관리상 잘못으로 이 사건 하자가 확대되었을 개연성도 배제할 수 없는 점 등의 제반 사정을 종합하여, 피고 C, D이 배상하여야 할 손해액을 공평의 원칙 또는 신의성실의 원칙에 따라 위에서 인정한 금액의 75%로 제한하여 인정한다.

2) 채권양도세대 귀속 손해배상금

하자보수에 갈음하는 손해배상채권은 이 사건 아파트의 각 구분소유자들에게 귀속되고, 그중 공용부분에 대한 것은 가분채권으로 전유부분의 면적 비율에 따라 각 구분소유자들에게 귀속된다(산업안전보건관리비 기초액 포함). 앞서 [표 3]에서 본 하자보수비에 책임제한 비율을 반영한 이 사건 채권양도세대 귀속 하자보수에 갈음하는 손해배상액은 아래 [표 4] 기재와 같고, 그 합계액은 ④의 합계란 기재와 같이 1,154,821,855원이다.

[표 4] 손해배상금 인정범위

(단위: 원, 원 미만 반올림)

채권양도	하자보수비	③하자보수비 합계 (=①+②)	④책임제한 비율 적용
------	-------	------------------------	----------------

차수	비율	①공용부분 11)	②전유부분 12)		
1	93.45	701,003,824	751,295,114	1,452,298,938	1,089,224,200
2	0.53	3,975,731	5,047,358	9,023,089	6,767,316
3	0.2	1,500,276	1,915,222	3,415,498	2,561,623
4	1.64	12,302,261	12,921,857	25,224,118	18,918,088
5	0.25	1,875,345	1,940,118	3,815,463	2,861,597
6	2.44	18,303,364	18,665,130	36,968,494	27,726,370
7	0.65	4,875,896	4,140,979	9,016,875	6,762,656
합계	99.16	743,836,695	795,925,778	1,539,762,473	1,154,821,855

라. 피고 D의 부가가치세 상당액 공제 주장에 대한 판단

1) 주장의 요지

원고의 청구금액에는 부가가치세 상당액이 포함되어 있는데, 피고 C은 부가가치세법상의 납세의무자이고 부가가치세는 도급인인 피고 C이 매출세액에서 공제하거나 환급받을 수 있어 피고 C의 부담으로 돌아가지 않고, 집합건물법 제9조에서 시공자에게도 하자담보책임을 지도록 하는 취지는 민법의 채권자대위권의 엄격한 대위요건을 완화하여 구분소유자의 권리구제를 용이하게 하려는 것이지 시공자에게 분양자와 동일한 책임을 부과하려는 것은 아니라고 해석함이 손해배상의 법리에 부합하므로, 원고의 청구금액 중 부가가치세 상당액 부분은 피고 D의 책임범위에서 제외되어야 한다.

2) 판단

가) 수급인의 도급공사상 하자로 인하여 그 하자보수를 요하는 경우에 도급인이 부가가치세법상의 납세의무자인 사업자로서 그 하자보수가 자기의 사업을 위하여 사용되었거나 사용될 용역의 공급에 해당하는 때에는 그 하자보수에 소요되는 부가가치세는 부가가치세법상의 매입세액에 해당하는 것이어서 도급인이 자기의 매출세액에서 공제하거나 환급받을 수 있으므로 위 부가가치세는 실질적으로 도급인의 부담으로 돌아가지 않게 되어, 이러한 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 도급인이 수급인에게 위 부가가치세 상당의 손해배

상을 구할 수 없다(대법원 2006. 4. 28. 선고 2004다39511 판결 등 참조). 이와 같이 도급인이 수급인에 대하여 청구할 수 있는 하자보수에 갈음하는 손해배상액에서 부가가치세액 상당을 공제하도록 하는 취지는 도급인이 하자 발생 및 그에 대한 보수 또는 배상으로 인하여 그 이전보다 더 유리한 처지에 서게 되는 불합리를 방지하고자 하는 데 있는 것이므로, 현실적으로 도급인이 부가가치세액을 공제하거나 환급받은 경우뿐만 아니라 그러한 가능성이 있는 경우까지도 포함한다고 할 것이지만, 도급인에게 책임지울 수 없는 사유로 부가가치세액의 공제나 환급이 불가능하게 된 때에는 하자보수에 갈음하는 손해배상액에서 이를 공제할 것은 아니다(대법원 2016. 3. 24. 선고 2014다219279 판결 참조).

나) 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 피고 C은 앞서 본 것처럼 무자력일 뿐만 아니라, 이 사건 변론종결시까지 피고 D을 상대로 하자보수에 갈음하는 손해배상청구권 등을 행사하지 않은 것으로 보이며, 그 명의로 하자보수공사를 위한 도급계약을 체결하여 공사를 시행하고 관할 세무서장으로부터 이 사건 하자보수비 중 부가가치세를 공제받거나 환급받을 것을 기대하기는 어려운 점, ② 원고가 직접 하자보수용역계약을 체결하게 되면, 원고는 사업자가 아닐뿐더러, 구분소유자들과의 관계에서는 그 구성원인 구분소유자들만을 상대로 하자보수용역을 공급하는 것일 뿐이고, 이를 통해 원고가 어떠한 수익을 창출한다고 보기 어려우며, 하자보수업체와의 관계에서는 최종소비자의 지위에서 용역을 제공하는 것과 다르지 않으므로, 이와 관련하여 부가가치세를 공제받거나 환급받을 수는 없을 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건의 경우 피고 C이나 원고에게 책임지울 수 없는 사유로 하자보수공사에 소요되는 부가가치세액의 공제나 환급이 사실상 불가능하게 되었으므로, 하자보수에 갈음하는 손해배상액에서 부가가치세 상당액을 공제할 수 없다. 결국 피고 D이 원고에게 지급할 하자보수에 갈음하는 손해배상액에서도 부가가치세 상당액을 공제할 수 없다고 할 것이므로, 피고 D의 위 주장은 받아들이지 않는다.

마. 소결론

- 1) 피고 C, D은 이 사건 채권양도세대별 각 이행청구 도달일 다음 날부터의 지체책임을 진다.
- 2) 따라서 피고 C, D은 공동하여 원고에게 하자보수에 갈음하는 손해배상으로 1,154,821,855원 및 그중 ① 1차 채권양도세대 귀속 하자보수비 1,089,224,203원에 대하여는 원고가 구하는 2024. 1. 19.부터, ② 2 내지 4차 채권양도세대 귀속 하자보수비 28,247,027원(= 6,767,316원 + 2,561,623원 + 18,918,088원)에 대하여는 원고가 구하는 2025. 3. 1.부터, ③ 5차 채권양도세대 귀속 하자보수비 2,861,597원에 대하여는 피고 C은

2025. 3. 11.부터, 피고 D은 2025. 3. 1.부터, ④ 6차 채권양도세대 귀속 하자보수비 27,726,370원에 대하여는 피고 C은 2026. 2. 20.부터, 피고 D은 2026. 2. 3.부터, ⑤ 7차 채권양도세대 귀속 하자보수비 6,762,656원에 대하여는 2026. 6. 17. 자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일 다음 날로서 피고 C은 2026. 7. 4.부터, 피고 D은 2026. 6. 19.부터 각 위 피고들이 그 이행 의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2026. 8. 28.까지는 민법에서 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

5. 피고 E공제조합에 대한 청구에 관한 판단

가. 보증책임의 발생

피고 E공제조합이 이 사건 하자보수보증서를 발급하였고, 위 하자보수보증서의 특기사항 기재에 따라 원고가 이 사건 하자보수보증서에서 정한 보증채권자가 된 사실, 이 사건 아파트에 이 사건 하자가 남아 있는 사실은 앞에서 인정한 바와 같다. 따라서 피고 E공제조합은 보증채권자인 원고에게 이 사건 하자보수보증계약상 보증금액의 범위 내에서 이 사건 아파트의 사용검사 후 하자에 대한 하자보수비 상당의 하자보수보증금을 지급할 의무가 있다.

나. 보증책임의 범위

1) 사용검사 후 하자에 대한 하자보수비 상당의 하자보수보증금

이 사건 아파트에 발생한 사용검사 후 하자의 범위 및 그 하자보수비는 앞서 [표 3]에서 본 바와 같다. 원고의 하자보수보증금청구권과 집합건물법에 의한 구분소유자들의 손해배상청구권은 그 인정 근거와 권리관계의 당사자 및 권리 내용 등이 서로 다른 별개의 권리이므로(대법원 2012. 9. 13. 선고 2009다23160 판결 등 참조), 원고가 이 사건 하자보수보증계약상의 보증채권자인 이상 이 사건 채권양도비율에 따른 보증금만 청구할 수 있는 것도 아니다.

2) 책임 제한

앞서 본 제반 사정을 참작하여, 피고 E공제조합이 원고에게 지급해야 할 하자보수보증금 역시 신의성실의 원칙 또는 공평의 원칙에 따라 75%로 제한하여 인정한다.

3) 하자보수보증금 지급의무의 인정범위

피고 E공제조합은 이 사건 하자보수보증계약에서 정한 보증금액(아래 ③)의 범위 내에서 위 보증계약상의 하

자담보책임기간별 하자보수비에 책임제한비율을 적용한 금액(아래 ②)에 대한 하자보수보증금 지급책임을 부담한다. 이에 따라 계산한 연차별 하자보수보증금의 인용금액은 아래 [표 5] 기재와 같고, 그 합계액은 513,129,064원이다.

[표 5] 하자보수보증금 인정범위

(단위: 원, 원 미만 반올림)

보증기간	①사용검사 후 하자보수비13)			②책임제한 금액	③보증금
	공용부분	전유부분	합계		
2년	86,424,290	76,589,210	163,013,500	122,260,125	283,899,625
3년	39,805,849	70,415,211	110,221,060	82,665,795	757,066,250
5년	74,218,043	-	74,218,043	55,663,532	473,166,250
10년	331,917,734	4,801,748	336,719,482	252,539,612	378,539,625
합계	532,365,916	151,806,169	684,172,085	513,129,064	1,892,604,950

다. 중첩범위에 대한 판단

1) 원고가 피고 E공제조합에 대하여 가지는 하자보수보증금 채권은 원고가 이 사건 채권양도세대로부터 양수한 피고 C, D에 대한 하자보수에 갈음하는 손해배상채권과 그 인정 근거, 권리관계의 당사자, 책임 내용 등이 서로 다른 별개의 권리이므로 부진정연대채무 관계에 있지는 아니하나, 그중 이 사건 채권양도세대와 관련된 부분에 있어서는 결과적으로 같은 하자의 보수를 위하여 존재하는 것이므로, 장차 원고가 그중 어느 한 권리를 행사함으로써 하자보수에 갈음하는 보수비용 상당이 지급되면 다른 권리도 소멸하는 관계에 있다(대법원 2015. 3. 20. 선고 2012다107662 판결 참조). 따라서 중복지급을 피하기 위하여 의무이행 단계가 아닌

의무의 존부를 선언하는 판결 단계에서 이 사건 채권양도세대와 관련된 부분에 대하여는 피고 C, D과 피고 E공제조합이 이를 '공동하여' 지급하도록 하고, 나머지 부분에 대하여는 피고 E공제조합이 단독으로 지급하도록 함이 타당하다.

2) 피고 E공제조합이 피고 C, D과 공동하여 부담하는 부분은 아래 [표 6] ⑤ 기재와 같이 509,663,254원, 단독으로 부담하는 부분은 ⑥ 기재와 같이 3,465,810원이다.

[표 6] 공동 및 단독 부담 부분

(단위: 원, 원 미만 반올림)

①전체 하자 보수 보증금 (책임제한 비율 적용)	②공용부분 14)	③전유부분 15)	④합산 하자 보수 비 (=②+③)	⑤공동 부담 부 분(책임 제한 비 율 적용)
513,129,064	527,894,042	151,656,963	679,551,005	509,663,254

라. 소결론

따라서 피고 E공제조합은 원고에게, 피고 C, D과 공동하여 앞서 4항에서 인정한 돈 중 509,663,254원, 단독으로 3,465,810원 및 위 각 돈에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날인 2024. 1. 19.부터 위 피고가 그 이행 의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2026. 8. 28.까지는 상법에서 정한 연 6%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

6. 피고 B, D, E공제조합의 변론재개 신청에 대한 판단

가. 주장의 요지

위 피고들은 이 사건 신탁계약이 종료되어 피고 B의 분양자 지위가 피고 C에게 면책적으로 승계되었고, 위 신탁계약이 종료되지 않았더라도 피고 B의 책임은 신탁재산의 범위로 제한되며(이하 '①주장'이라 한다), 피고 D이 피고 C^[16]에 대하여 이행기가 2020. 8. 27.인 1,505,480,949원의 대여금 채권을 가지고 있고, 위 대여금 채권을 자동채권으로 피고 C의 피고 D에 대한 하자보수에 갈음하는 손해배상채권과 대등액에서 상계하였으므로 위 상계액에 대하여 피고 D이 면책된다(이하 '②주장'이라 한다)고 주장하며, 위 주장 서면의 진

술 및 추가 증거 제출을 위한 변론 재개를 신청하였다.

나. 관련 법리

당사자가 변론종결 후 주장·증명을 제출하기 위하여 변론재개신청을 한 경우 당사자의 변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량에 속한다(대법원 1987. 12. 8. 선고 86다카1230 판결, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2008다14619 판결 등 참조). 그러나 법원이 변론을 재개하고 심리를 속행할 의무가 있는 경우는, 변론재개신청을 한 당사자가 변론종결 전에 그에게 책임을 지우기 어려운 사정으로 주장·증명을 제출할 기회를 제대로 갖지 못하였고 그 주장·증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 만큼 주요한 요증사실에 해당하는 경우 등이 같이 당사자에게 변론을 재개하여 그 주장·증명을 제출할 기회를 주지 않은 채 폐소판결을 하는 것이 민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우로 한정된다(대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다305796 판결 등 참조).

다. 구체적 판단

- 1) ①주장은 피고 B의 기존 주장과 동일하다.
- 2) 피고 D의 ②주장과 같은 상계로 인하여 피고 C의 피고 D에 대한 하자보수에 갈음하는 손해배상채권이 소멸한다고 하더라도, 위 채권과 원고의 피고 D에 대한 집합건물법 제9조 제3항, 제1항에 의한 하자보수에 갈음하는 손해배상채권(이하 '원고 채권'이라 한다)은 채권채무관계의 주체가 서로 다르므로, 위 상계로 인하여 원고 채권이 소멸한다거나, 피고 D의 책임 범위가 변동된다고 볼 수 없다(피고 D의 책임 범위가 피고 C과 피고 D 사이의 도급계약에 기한 하자보수에 갈음하는 손해배상책임의 범위로 한정된다고 볼 수 없다는 점은 앞서 본 바와 같다).
- 3) 따라서 위 피고들의 변론재개신청은 받아들이지 아니한다.

7. 결론

그렇다면 원고의 피고 C, D, E공제조합에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 피고 B에 대한 청구와 피고 C, D, E공제조합에 대한 각 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 김정진(재판장) 박정현 권상한

미주

[1] 이하에서 증거의 쪽수는 전자소송 기록부어의 쪽수로 지칭한다.

[2] 별지의 항목별 하자보수비 합계란 금액과 실제 합산액 사이에 수 원가량 차이가 존재하는 경우가 있으나 이는 단순 처리로 인한 것이다.

[4] 구 주택건설기준 등에 관한 규정 제32조의2(지능형 홈네트워크 설비) 주택에 지능형 홈네트워크 설비(주택의 성능과 주거의 질 향상을 위하여 세대 또는 주택단지 내 지능형 정보통신 및 가전기기 등의 상호 연계를 통하여 통합된 주거 서비스를 제공하는 설비를 말한다)를 설치하는 경우에는 국토해양부장관, 지식경제부장관 및 방송통신위원회가 협의하여 공동으로 고시하는 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준에 적합하여야 한다.

[5] 이 부분 항목에 대한 피고 B, D, E공제조합의 주장이 분명하지 아니하고, 준비서면 본문에는 [전유 9-1-2] 항목에 관한 내용만이 기재되어 있다. 설령 위 피고들의 주장을 마루판 들뜸/이격에 관하여도 감정인이 선정한 '철거 후 재시공' 공법이 아닌 '에폭시 본드 주입' 공법을 적용해야 한다는 것이라 하더라도, 감정인은 하자 현황, 보수 목적에의 적합성 등 제반 사정을 고려하여 자신의 전문적인 식견에 따라 적절한 보수방법을 선택하고 보수비를 산정할 수 있고, 달리 '철거 후 재시공' 공법을 선택한 감정인의 판단이 불합리하다고 볼 수 없으므로, 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다.

[6] 위 피고들은 당초 노무비는 소 제기 시점의 건설공사 표준품셈의 일위대가를, 재료비는 소 제기 시점인 2024. 1.경 발간된 물가자료를 바탕으로 합리적이라 판단되는 단가를 적용하여야 한다고 주장하다가, 최종적으로는 본문 기재와 같이 주장을 정리하였다.

[7] 구 국토교통부 하자판정기준 제18조 제2항은 "벽체 타일의 뒤채움 면적이 모르타르 떠붙이기 공법의 경우 80% 미만일 때 시공하자로 본다."라고 규정하고 있다.

[8] 2015년 건축공사 표준시방서 09000 타일 및 테라코타공사 09010 타일공사 3. 시공 3.2.1 떠붙이기에서는 "타일 뒷면에 붙임 모르타르를 바르고 빈틈이 생기지 않게 바탕에 눌러 붙인다."라고 지시하고 있다.

[9] 별지 1, 2 집계표 중 9번 항목들이 도장공사 항목들이다.

[10] 보조참가인은 일부 하자가 도장공사의 하자에 해당하지 않는다고도 주장하나, 이 사건 아파트의 하자의 구체적 공종 구분은 피고 D의 하자담보책임의 범위와 무관하므로 위 주장에 대하여는 구체적으로 판단하지 아니한다.

[13] [표 3] 참조

[14] = 공용부분 사용검사 후 하자보수비 × 이 사건 채권양도비율

[15] 이 사건 채권양도세대의 전유부분 사용검사 후 하자보수비(별지 3 참조)

[16] 2026. 8. 20. 자 준비서면에는 'S'로 기재되어 있으나 이는 오키로 보인다.

별지

별지1

별지 1 공용부분 하자 목록별 하자보수비 집계표							
품 명	사용전사전		사용점사후				하자보수비
	미시공	반정시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
공용1-1. 각 동 계단실/ELEV. 홀/복도 푸닉코트 상도 미시공							-
공용1-1-1. 벽체 푸닉코트 상도 미시공	-						-
공용1-1-2. 원경 푸닉코트 상도 미시공	-						-
공용1-2. 단지 내 경향물관리점철물 마이너한빌 미시공	933,247						933,247
공용1-3. 단지 내 풀타이 미제거 및 제거부분 레깅처리 미시공							-
공용1-3-1. 풀타이 미제거	544,916						544,916
공용1-3-2. 벤제기 후 내뿜처리 미시공	8,630,763						8,630,763
공용1-4. 단지 내 각 층 휠레프/점검구 발정페인트 미시공							-
공용1-5. 단지 내 베기물, 배자세 미완성	11,415,905						11,415,905
공용1-6. 각 동 ELEV.홀 AD, PD, EPS, PIT, 등 내부 조적벽체 부설시공 및 마감 일 부 미시공							-
공용1-6-1. 조적벽체 마감 미시공	7,582,228						7,582,228
공용1-7. 단지 내 각 층 휠레프/양화문 고무가스켓 일부 미시공	10,419						10,419
공용1-8. 단지 내 장애인 편의시설 일부 미시공 및 탈락, 고정 불량(난간, 팔자스터커, 견자볼록 등)							-
공용1-8-1. 축기판	628,363						628,363
공용1-8-2. 잠자문록	292,934						292,934
공용1-9. 각 동 외벽 및 문주 석재 문턱측 미시공(단지 내 내적담 외벽 및 견입 경사 도 외벽 포함)							-
공용1-10. 지하주차장 및 부속실 등 케이플트레이 상경/약경 보결 미시공	530,396						530,396
공용1-11. 각 동/PIT 등 전기 및 설비배관 튜블루 병화구획 일부 미시공	200,035						200,035
공용1-12. 각 동 PIT/지하주차장 등 45도 이상 평행면 환 부위 소재구 미시공	405,686						405,686
공용1-13. 각 동/부속실/상 등 지하연결통로/엘로미 원장 내 등 가요원선관 누락 및 축조시공		1,584,400					1,584,400
공용1-14. 각 동 원경/지하주차장/PIT/EPS, TPS 내/외로터 등 전기박스 커버 미시공	3,307,559						3,307,559
공용1-15. 단지 내 수목 원질, 고무밴드 미제거	24,287						24,287
공용1-16. 단지 내 수목 미적재	1,400,011						1,400,011
공용1-17. 지하주차장 및 부속실 등 케이플트레이 분당정리 미시공							-
공용1-18. 단지 내 각 층 방호/출입문/점검구 주변 어절정리(문크리프/창록/조적 등)부위 충전, 고정 일부 미시공		720,571					720,571
공용1-19. 건물 내 소화전함 내부 호스권미 미시공	223,047						223,047
공용1-20. 지하2층  등 원경 감수정 미설치	1,124,754						1,124,754
공용1-21. 단지 내 발전기실 비상발전기 유류 주입구 미설치							-
공용1-22. 각 동 지붕 바닥 도막방수 위 방수보호제 미시공							-
공용2-1. 단지 내 각 층 벽체타일 뒤배출 파복시공		2,705,175					2,705,175
공용2-2. 단지 내 조적벽체 시멘트분말 두께 축소시공(20T)	-						-
공용2-3. 지하주차장 및 부속실 바닥 해독시공 두께 축소시공							-
공용2-4. 지하주차장 흡음판일 두께 부족시공(10T)							-
공용2-5. 지하주차장 및 건물 내 CCTV 부속으로 인한 사각지대 발생		1,454,348					1,454,348
공용2-6. 각 동 ELEV.기계실 바닥 플로어덱트 들출시공		569,478					569,478
공용2-7. 지하주차장/PIT/부속실 등 스프링클러 실수강에 및 예트 설치규정 변경시 공		829,062					829,062
공용2-8. 각 동 PIT/지하주차장 소재구 이격거리 변경시공	-						-
공용2-8-1. 지하1층 원경 및 기정실		183,677					183,677
공용2-8-2. PIT		252,556					252,556
공용2-9. 단지 내, 외부 수목 품종 및 규격 변경시공							-
공용2-10. 지하주차장 원경 구조물 및 시설물 높이 일부 부족시공		49,766					49,766
공용2-11. 스프링클러 보온제 두께 변경시공		119,892					119,892

품 명	사용경사면		사용경사주				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
공용2-13. 건물 내 누수시설 및 관리시설 화강질/사위질 바닥 및 벽체 벽체방수 성능 부족(공정주방 및 두레죽소)		670,102					670,102
공용2-14. 지하주차장 바닥 비노출우레탄도막방수 두께 부족시공	-						-
공용2-15. 각 동 엘리베이터 바닥 도막방수 두께 부족시공							-
공용2-16. 각 동 계층 바닥 도막방수 두께 부족시공		30,445,130					30,445,130
공용2-17. 지하층 현관 바닥 우레탄 방수 두께 부족시공	-						-
공용3-1. 각 동 옥상 및 옥탑 균열							-
공용3-1-1. 0.3mm미만 벽체 균열						3,024,230	3,024,230
공용3-1-2. 0.3mm이상 벽체 균열						14,451,863	14,451,863
공용3-1-3. 평상균열 (벽체)			8,217,645				8,217,645
공용3-1-4. 접합균열(벽체)			120,226				120,226
공용3-1-5. 0.3mm이상 바닥 균열					858,086		858,086
공용3-1-6. 평상균열 (바닥)			477,183				477,183
공용3-1-7. 0.3mm미만 천장 균열						24,239	24,239
공용3-1-8. 0.3mm이상 천장 균열						928,944	928,944
공용3-2. 각 동 APT외벽 균열							-
공용3-2-1. 외벽 0.3mm미만 균열						28,234,324	28,234,324
공용3-2-2. 외벽 0.3mm이상 균열						2,650,214	2,650,214
공용3-2-3. 외벽 중간균열 (충전식)						59,084,552	59,084,552
공용3-2-3. 외벽 중간균열 (표면치리)						51,984,289	51,984,289
공용3-2-4. 외벽 습식균열						2,412,370	2,412,370
공용3-2-5. 외벽 균열 보수주 부분도장2회						77,127,927	77,127,927
공용3-2-6. 외벽 균열 보수주 부분도장1회						49,137,950	49,137,950
공용3-2-7. 외벽 균열 보수주 전체도장1회						320,812,718	320,812,718
공용3-3. 각 동 계단실, ELEV.홀 균열							-
공용3-3-1. 계단실-0.3mm미만 천장균열						340,669	340,669
공용3-3-2. 계단실-0.3mm이상 천장균열						478,719	478,719
공용3-3-3. 계단실.EV.홀-0.3mm미만 벽체균열						5,068,657	5,068,657
공용3-3-4. 계단실.EV.홀-0.3mm이상 벽체균열						5,328,740	5,328,740
공용3-3-5. 계단실 벽체 중간균열 (충전식)						532,263	532,263
공용3-3-5. 계단실 벽체 중간균열 (표면치리)						17,242,227	17,242,227
공용3-3-6. 계단실-벽체 접합균열			1,517,852				1,517,852
공용3-3-7. 계단실-습식균열						95,518	95,518
공용3-4. 지하주차장 및 램프 박지, 천장 균열							-
공용3-4-1. 지하주차장-0.3mm미만 벽체균열						5,335,492	5,335,492
공용3-4-2. 지하주차장-0.3mm이상 벽체균열						14,200,437	14,200,437
공용3-4-3. 0.3mm미만 조적벽균열					11,893		11,893
공용3-4-4. 지하주차장-0.3mm이상 조적벽체균열					66,292		66,292
공용3-4-5. 지하주차장-조적벽체손					241,506		241,506
공용3-4-6. 지하주차장-조적벽체파손					15,660		15,660
공용3-4-7. 지하주차장-벽체 습식균열						379,567	379,567
공용3-4-8. 지하주차장-벽체 절단노출						15,021	15,021
공용3-4-9. 지하주차장-벽체 이질접합 균열			74,139				74,139
공용3-4-10. 램프-0.3mm미만 벽체균열						75,604	75,604
공용3-5. 지하주차장 및 램프 바닥 균열							-

품 명	사용경사전		사용경사후				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
공용3-5-2. 지하주차장-0.3mm이상 바닥균열					22,568,305		22,568,305
공용3-5-3. 램프-0.3mm이상 바닥균열					3,321,624		3,321,624
공용3-5-4. 지하주차장-바닥방수균열			148,294				148,294
공용3-6. 각 등 지하 FIT 및 점검구 균열							-
공용3-6-1. 계단실 점검구 내 균열-0.3mm미만 균열(바닥)					226,807		226,807
공용3-6-2. 계단실 점검구 내 균열-0.3mm이상 균열(바닥)					9,546,209		9,546,209
공용3-6-3. FIT-0.3mm미만 벽체균열						112,288	112,288
공용3-6-4. FIT-0.3mm이상 벽체균열						749,985	749,985
공용3-6-5. FIT-벽체누수균열						447,161	447,161
공용3-6-6. FIT-0.3mm미만 바닥균열					1,037,363		1,037,363
공용3-6-7. FIT-0.3mm이상 바닥균열					16,455,879		16,455,879
공용3-6-8. FIT-0.3mm미만 천장균열						334,633	334,633
공용3-6-9. FIT-0.3mm이상 천장균열						520,302	520,302
공용3-6-10. FIT- 천정습식균열						363,968	363,968
공용3-7. 기관실 및 부속실 균열							-
공용3-7-1. 기관실 및 부속실-0.3mm미만 벽체균열						211,692	211,692
공용3-7-2. 기관실 및 부속실-0.3mm이상 벽체균열						2,771,300	2,771,300
공용3-7-3. 기관실 및 부속실- 벽체누수균열						427,037	427,037
공용3-7-4. 기관실 및 부속실-벽체이질결합균열			303,370				303,370
공용3-7-5. 기관실 및 부속실-0.3mm미만 바닥균열					1,400,381		1,400,381
공용3-7-6. 기관실 및 부속실-0.3mm이상 바닥균열					4,683,477		4,683,477
공용3-7-7. 기관실 및 부속실-바닥방수균열					555,501		555,501
공용3-7-8. 기관실 및 부속실-천정 누수균열						653,123	653,123
공용3-8. 주민공동시설 및 관리시설 균열							-
공용3-8-1. 주민공동시설 및 관리시설-0.3mm미만 벽체균열						549,609	549,609
공용3-8-2. 주민공동시설 및 관리시설-0.3mm이상 벽체균열						1,314,658	1,314,658
공용3-8-3. 주민공동시설 및 관리시설-벽체 이질결합균열			3,006				3,006
공용3-8-4. 주민공동시설 및 관리시설-0.3mm미만 균열(기둥)						48,650	48,650
공용3-8-5. 주민공동시설 및 관리시설-0.3mm이상 균열(기둥)						-	-
공용3-8-6. 경비실-0.3mm미만 벽체균열						6,574	6,574
공용3-8-7. 경비실-0.3mm이상 벽체균열						131,466	131,466
공용3-8-8. 경비실-벽체 이질결합균열			28,053				28,053
공용3-9. 단지 내 각 층 균열부위 보수현황							-
공용3-9-1. EV출 점검구 바닥			10,047				10,047
공용3-9-2. 계단실 벽체			1,323,237				1,323,237
공용3-9-3. 지하주차장-바닥보수 후 마감불량			1,367,338				1,367,338
공용3-9-4. 지하주차장-천정보수 후 마감불량			50,547				50,547
공용4-1. 각 등 옥상 및 옥탑 누수/누수 흔적						1,729,379	1,729,379
공용4-2. 각 등 APT 외벽 누수/누수 흔적						-	-
공용4-3. 각 등 계단실/BLLEV.출/복도 누수/누수 흔적							-
공용4-3-1. 계단실.EV출-벽체						89,514	89,514
공용4-3-2. 계단실.EV출-천정						183,203	183,203
공용4-4. 지하주차장 및 램프 누수/누수 흔적							-
공용4-4-1. 벽체 누수/누수흔적						262,858	262,858

품 명	사용경사전		사용경사후				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
공용4-5, 각 동 지하 PIT 및 경검구 누수/누수 흔적							-
공용4-5-1, 벽체 누수/누수흔적						12,304,728	12,304,728
공용4-5-2, 천정 누수/누수흔적						842,327	842,327
공용4-6, 기정설 및 부속설 누수/누수 흔적							-
공용4-6-1, 벽돌 (벽체)						83,099	83,099
공용4-6-2, 페인트설 (벽체)						1,154	1,154
공용4-6-3, 계수조 (벽체)						577,077	577,077
공용4-6-4, ELEV 기개설-벽체						240,164	240,164
공용4-6-5, ELEV 기개설-천정						159,348	159,348
공용4-7, 주민공동시설 및 관리시설 누수/누수 흔적							-
공용4-8, 각 동 수현관 및 플로터 누수/누수 흔적							-
공용4-9, 단지 내 쓰레기 분리수거장 천장 누수					1,050,037		1,050,037
공용5-1, 각 동 계단실/ELEV.홀/복도 결로/결로 흔적/오염 발생							-
공용5-1-1, 계단실.EV홀-벽체			2,013,214				2,013,214
공용5-1-2, 계단실.EV홀-천정			57,516				57,516
공용5-2, 지하주차장 및 부속설 결로/결로 흔적/오염 발생			749,479				749,479
공용5-3, 각 동 지하층 PIT 및 경검구 결로/결로 흔적/오염 발생							-
공용5-3-1, PIT-벽체			62,471				62,471
공용5-3-2, PIT-천정			5,206				5,206
공용5-4, 주민공동시설 및 관리시설 단열부분 결로/공황이 발생			8,748				8,748
공용6-1, 각 동 옥상 및 옥탑 바닥 부근콘크리트 벽면, 벽면, 들뜸 등					337,576		337,576
공용6-2, 각 동 옥상 및 옥탑 바닥 구배불량에 의한 물고임 등		19,679,674					19,679,674
공용6-3, 각 동 지하층 PIT 및 경검구 바닥 구배불량에 의한 물고임 등							-
공용6-3-1, PIT-프렌치 구배불량		659,631					659,631
공용6-3-1, PIT-벽면 구배불량		25,767					25,767
공용6-4, 지하주차장 및 부속설 바닥 구배불량에 의한 물고임 등							-
공용6-5, 지하주차장 및 부속설 바닥 프렌치 구배불량에 의한 물고임 등		2,563,210					2,563,210
공용6-6, 지하주차장 및 부속설 바닥 부근콘크리트 벽면, 벽면, 들뜸 등					952,907		952,907
공용6-7, 단지 내 콘크리트면 결로 노출 및 누발생							-
공용6-7-1, 계단실.EV홀 벽체						39,851	39,851
공용6-7-2, 외벽 철근노출						14,372,068	14,372,068
공용7-1, 각 동 외벽 저층부 석재 균열, 파손, 들뜸, 오염 등							-
공용7-1-1, 화강석 파손			94,516				94,516
공용7-1-2, 화강석 오염			2,671,583				2,671,583
공용7-1-3, 치장벽돌오염			2,772,557				2,772,557
공용7-2, 각 동 기온층 계단실/ELEV.홀/복도 바닥 마감재 균열, 파손, 이격, 오염, 들뜸, 석공불량 등							-
공용7-2-1, 세손 (타일)			176,232				176,232
공용7-2-2, 오염 (타일)			2,323,552				2,323,552
공용7-2-3, 들뜸 (타일)			1,450,527				1,450,527
공용7-3, 각 동 지하층 및 1층 ELEV.홀/ELEV.대부 및 주출입구 바닥 마감재 균열, 파손, 이격, 오염, 들뜸, 석공 등							-
공용7-3-1, 세손 (화강석)			237,520				237,520
공용7-3-2, 오염 (화강석)			426,942				426,942
공용7-3-3, 세손 (타일)			13,556				13,556
공용7-3-4, 오염 (타일)			921,830				921,830

품 명	사용경사전		사용경사후				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
공용7-4-1. 벽체오염			601,578				601,578
공용7-4-2. 벽체 결재반이 오염			123,163				123,163
공용7-4-3. 벽체바리,바닥			3,911				3,911
공용7-4-4. 벽체 결재반이 바리,바닥			8,981				8,981
공용7-5. 다 동 주현관 및 플로터 벽체/바닥/계단 석재 균열, 파손, 들뜸, 오염, 시공불량							-
공용7-5-1. 석재바닥오염			159,191				159,191
공용7-6. 주민공동시설 및 관리시설 화장실 바닥 및 벽체 타일 균열, 파손, 이격, 오염, 들뜸, 시공불량 등			12,316				12,316
공용7-7. 단지 내 옥외 구조물 석재 균열, 파손, 오염, 들뜸, 오염, 시공 불량 등							-
공용7-7-1. 화장석 오염청소			311,312				311,312
공용7-7-2. 화장석 시공불량			224,325				224,325
공용7-8. 단지 내 관리대 석재 파손, 오염, 원상 복구 등							-
공용7-8-1. 청소오염			3,312,090				3,312,090
공용7-9. 단지 내 외부계단 및 현관 석재 파손, 오염, 원상 복구, 벽면, 바닥, 시공불량 등							-
공용7-9-1. 계단하부마감 탈락			26,935				26,935
공용7-9-2. 계단벽체 누수						49,916	49,916
공용7-9-3. 계단오염			-				-
공용7-9-4. 계단오염원상			3,414,356				3,414,356
공용7-9-5. 계단벽체 벽화			-				-
공용8-1. 각 동 계단실 및 옥상 출입문 및 창호 개폐불량							-
공용8-2. 지하주차장 및 부속실, 전압구 개폐불량				49,673			49,673
공용8-3. 주민공동시설 및 관리시설 출입문, 창호 개폐불량							-
공용8-3-1. 경도당-현관공공 하부물 들뜸				124,848			124,848
공용8-3-2. 다용도실 외부창호 실리콘 불량				23,016			23,016
공용8-3-3. 다용도실 내부 미싱기판 개폐불량				99,348			99,348
공용8-3-4. 도어록로터 파손				38,001			38,001
공용8-3-5. 어벌이집-문 개폐불량				198,695			198,695
공용8-3-6. 주발창 실리콘불량				11,508			11,508
공용8-3-7. 경비실-출입문 코팅 미시공				23,016			23,016
공용8-4. 단지 내 각 실 출입문 부속원문 고정불량, 탈락 등							-
공용8-4-1. 가스켓 일부 불량				145,867			145,867
공용9-1. 각 동 APT 외벽 및 옥상, 옥상 도장 바리, 바닥, 오염 등							-
공용9-1-1. 옥상 외부 (벽체 및 파라넷)			931,745				931,745
공용9-1-2. 외벽 도장 탈락, 바리바닥			31,234,074				31,234,074
공용9-2. 각 동 계단실 및 BLEV 홀 도장 바리, 바닥, 오염 등							-
공용9-2-1. 계단실, EV홀 원경-바리바닥			10,784				10,784
공용9-2-2. 계단실, EV홀 벽-바리,바닥			60,627				60,627
공용9-2-3. 계단실, EV홀 원경-오염			108,293				108,293
공용9-2-4. 계단실, EV홀 벽-오염			4,358,508				4,358,508
공용9-2-5. 계단실, EV홀 벽체-결재반이 오염			86,813				86,813
공용9-2-6. 계단실, EV홀 벽체-결재반이 바리,바닥			10,691				10,691
공용9-3. 지하주차장 및 램프 낙체, 원상 도장 바리, 바닥, 오염 등							-
공용9-3-1. 벽체오염,바리,바닥			63,401				63,401
공용9-3-2. 원경 오염,바리,바닥			506,466				506,466
공용9-3-3. 램프 원경 오염,바리,바닥			39,645				39,645

품 명	사용경사전		사용경사후				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
공용9-5. 부속설 벽체 도장 벽리, 박락, 오염 등			1,537				1,537
공용9-6. 부속설 바닥 예폭시 박리, 박락, 오염 등							-
공용9-6-1. 벽리,박락			1,879,603				1,879,603
공용9-6-2. 오염			761,322				761,322
공용9-7. 주변공동시설 및 환리시설 도장 박리, 박락, 오염 등							-
공용9-7-1. 주변공동시설 벽			192				192
공용9-7-2. 경모당 더듬도실			2,882				2,882
공용9-8. 각 동 및 지하층 내부 각 층 원채류 누발생							-
공용9-8-1. ELEV 홀(EPS,TPS등) 결김구 누발생				331,801			331,801
공용9-8-2. 차단실 누발생				367,375			367,375
공용9-8-3. 지하부속실 누발생				257,080			257,080
공용9-8-4. 옥상 누발생				1,343,445			1,343,445
공용9-8-5. FIT 누발생				248,787			248,787
공용9-9. 단지 내 외부 각 층 원채류 누발생 등				2,401,015			2,401,015
공용9-10. 단지 내 휴게시설 및 생활용쓰레기장 프레임 도장 박리, 박락, 오염 등				17,279			17,279
공용10-1. 단지 내 보, 차도 미감제 파손, 열화, 등기, 물고임, 오염, 단차 등							-
공용10-1-1. 원하				274,988			274,988
공용10-1-2. 등기				22,537			22,537
공용10-1-3. 물고임				686,140			686,140
공용10-2. 단지 내 경계석 균열 및 파손, 경협부 틈 발생							-
공용10-2-1. 파손				505,069			505,069
공용10-2-2. 틈 발생				192,143			192,143
공용10-3. 단지 내 휴게시설물 파손, 도장분량, 시공불량 등							-
공용10-3-1. 목재대크 파손				92,867			92,867
공용10-3-2. 목재 시설물 도장분량				1,009,017			1,009,017
공용10-4. 단지 내 화단(조경토) 유실, 원하, 토사침침 및 배수불량							-
공용10-4-1. 원하				609			609
공용10-4-3. 토사침침				3,253			3,253
공용10-5. 단지 내 각 층 수목 고사				12,737,705			12,737,705
공용10-6. 단지 내 보차도 분목 모래포설 부족으로 인한 침하, 흔들림, 파손 등							-
공용10-6-1. 모래부족				104,720			104,720
공용10-7. 단지 내 수목 지주목 시공불량, 고정불량 등				527,151			527,151
공용10-8. 단지 내 고무침 포장 파손, 오염 등				1,542,486			1,542,486
공용10-9. 단지 내 측구 균열, 물고임 등							-
공용10-9-1. 균열-0.3mm 이상					332,162		332,162
공용10-9-2. 물고임					989,445		989,445
공용10-10. 단지 내 이스콘 균열, 열화, 물고임 등							-
공용10-10-1. 열화					537,141		537,141
공용10-11. 단지 내 놀이기설 및 조경 시설물 파손, 작동불량, 시공불량 등							-
공용10-11-1. 놀이기설				186,128			186,128
공용11-1. 지하주차장 커스토퍼 단락, 파손, 시공불량 등			779,174				779,174
공용11-2. 지하주차장 기둥 코너보호대 열화, 파손, 시공불량 등							-
공용11-2-1. 코너보호대 파손 및 열화			1,745,596				1,745,596
공용11-2-2. 열단락			60,929				60,929

품 명	사용경사면		사용경사주				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
공용11-3-1. 권 미제거	168,429						168,429
공용11-3-2. 배굴분할	571,548						571,548
공용11-4. 단지 내 이질감합부 및 창호/출입문 주위 코팅 이격, 탈락, 들뜸, 시공불량 등			119,683				119,683
공용11-5. 단지 내 각 층 난간 고정불량, 흔들림, 마감불량 등				90,550			90,550
공용11-6. 각 동 지하층~로비층 ELEV.층 원경제 파손, 탈락, 시공불량 등							-
공용11-6-1. AL원경제-파손			28,359				28,359
공용11-6-2. AL원경제-들뜸			2,118,037				2,118,037
공용11-6-3. AL원경제-시공불량			49,257				49,257
공용11-6-5. AL원경제-오염			33,299				33,299
공용11-7. 각 동 주현관/엘로터/공주/주민공동시설 원경제 파손, 탈락, 시공불량 등							-
공용11-8. 단지 내 각 층 엘리베이터 샤프트(마감) 파손, 이격, 고정불량, 누수, 시공불량 등							-
공용11-8-1. 누수					5,685,436		5,685,436
공용11-9. 주민공동시설 및 관리시설 마감제 파손, 오염, 탈락, 시공불량 등							-
공용11-9-1. 주민공동시설-원경마감제(석고보드)균열			136,361				136,361
공용11-9-2. 주민공동시설-원경 마감제 텍스 파손			49,098				49,098
공용11-9-3. 주민공동시설-원경 마감제 텍스 오염			8,183				8,183
공용11-9-4. 주민공동시설-바닥마루파손			73,279				73,279
공용11-9-5. 주민공동시설-바닥마루들뜸			91,599				91,599
공용11-9-6. 경로당-벽지들뜸			21,577				21,577
공용11-9-7. 경로당-벽지파손			111,386				111,386
공용11-9-8. 경비실-벽제 마감제 석고보드 균열			10,540				10,540
공용11-10. 지하주차장 및 부속실 벽체 세수 및 파손, 탈락, 고정불량 등							-
공용11-10-1. 들뜸			7,199				7,199
공용11-10-2. 불발들뜸			2,924				2,924
공용11-11. 단지 내 배출 및 집수경 시공불량, 고정불량, 악취 발생 등				99,534			99,534
공용11-12. 각 동 ELEV.층 타일 코너비드 파손, 탈락, 고정불량			373,557				373,557
공용11-13. 각 동 외벽 및 주민공동시설 석재 물결 파손, 탈락, 마감제 표면 박리 등			444,577				444,577
공용11-14. 철제문, 방화문 문틀 하부철 파손, 깨그러짐							-
공용11-14-1. 깨그러짐				2,605,280			2,605,280
공용11-14-2. 마감탈락,적함				14,860			14,860
공용11-15. 건물 내 각 실 보양지 미제거	14,657						14,657
공용11-16. 각 동 외벽 지면침하로 인한 유 밀어짐				84			84
공용11-17. 각 동 공동 출입문 적층불량/파손/누발생 등				397,763			397,763
공용11-18. 지하2층 주차장 트랜지->집수경 관봉주 미시공으로 인한 물남양	5,556						5,556
공용11-19. 근린생활시설 상부 조경공간 사다리 미설치로 인한 유기관리상 지장 발생							-
공용11-20. 주민공동시설 워터니스센터 운동시설 작동 불량				99,533			99,533
공용11-21. Elev.기재설 어긋짐 고문으로 인한 작동 불량				1,741,863			1,741,863
공용11-22. 주민공동시설 어린이집 설비기설 알 발생으로 인한 세이컨 작동 불량							-
공용12-1. 지하주차장/PT 등 건물,전원,스위치 마감 및 작동불량				3,285,255			3,285,255
공용12-2. 지하주차장/각 동/부속동 등 탐지기, 소화, 제연, 소화활동, 페난, 경보설비, 수신반 마감 및 작동불량							-
공용12-2-1. 감지기 불량				1,027,500			1,027,500
공용12-2-2. 자동제세장치 불량				2,781,734			2,781,734
공용12-2-3. 화재기 작동 불량				748,774			748,774
공용12-3. 단지 내 보인동, 경관조명, 조명등, 각 층 조명기구 작동불량 및 수직불량				270,395			270,395

품 명	사용경사전		사용경사후				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
공종12-5. 지하주차장 및 단지 내 CCTV설비 확충 및 작동불량							—
공종12-6. 각 동 지하주차장 및 부속실 오배수펌프 및 자동제어 작동불량				377,905			377,905
공종12-7. 각 동 공동자물관/외부 공동자물관 소음 및 작동불량(인리콘 포함)							—
공종12-8. 단지 내 지하주차장 주차권제설비 작동불량							—
공종12-9. 지하주차장 송풍기 작동불량 및 자동제어 불량							—
공종12-10. 지하주차장 및 부속동 등 방습설비 작동불량							—
공종12-11. 단지 내 분전반 내 부속품(마그넷트, 차단기 등) 작동 불량							—
공종12-12. 단지 내 급, 배기원 작동 및 자동제어 불량							—
공종12-13. 단지 내 급수, 급탕관, 오배수관, 소화배관, 난방배관, 스프링클러배관 파손 및 누수(별보 포함)				826,570			826,570
공종12-14. 단지 내 오배수배관 구배분량 및 역류		103,067					103,067
공종12-15. 난방, 급수, 급탕, 소화펌프 작동 및 자동제어 불량				1,375,000			1,375,000
공종12-16. 각 동 옥상 출입문 자동제어장치 작동불량(수신단 전용 포함 포함)							—
공종12-17. 수병련/방전설비 내 부속품 및 개전기 작동불량							—
공종12-18. 각 동/부속동 등 원격제어 설비 작동불량							—
공종12-19. 지하주차장 일산화탄소 검출기 작동불량							—
공종12-20. 역수조실 수조펌프 일괄 수위 이상 시 누수 발생				497,675			497,675
< 보수비 계 - 부분도장 1안 >	38,014,738	174,408,199	86,424,290	39,805,849	74,218,043	331,917,734	744,788,852

별지 2 전유부분 하자 목록별 하자보수비 집계표							
품 명	사용전사전		사용전사후				하자보수비
	미시공	법정시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
전용1-1. 각 세대 화장 내 가요전선관 누락 및 축소시공	7,149,464						7,149,464
전용1-2. 각 세대 화장 메일등기구 보강 미시공							-
전용1-3. 각 세대 PS 내부 결점부 미시공							-
전용1-4. 각 세대 통신단자함 예비권원장치 미시공	18,942,819						18,942,819
전용1-5. 각 세대 휴대전화 충전기 미시공	-						-
전용1-6. 각 세대 화장 위 단열재 이음부 충전 미시공	4,533,712						4,533,712
전용1-7. 각 세대 각 실 여닫이문 하부 틈새 발생				425,845			425,845
전용1-8. 각 세대 싱크대 하부 마감 미시공							-
전용1-9. 각 세대 온수 분배기 브론제 미시공		410,713					410,713
전용1-10. 각 세대 냉방고 박스 부위 온수분배기 미시공							-
전용2-1. 각 세대 욕실 벽체 타일 뒤배출 부족시공		219,877,498					219,877,498
전용2-2. 각 세대 조식벽체 시멘트블록 두께 부족시공(20T)		217,294,282					217,294,282
전용2-3. 각 세대 대피공간 천장 원부 부족시공							-
전용2-4. 각 세대 스프링클러 보존제 두께 변경시공		6,260,160					6,260,160
전용2-5. 각 세대 욕실 벽체/바닥 타일 결락강도 부족시공							-
전용2-5-1. 욕실 벽체							-
전용2-5-2. 욕실 바닥		44,180,829					44,180,829
전용2-5-3. 발코니 바닥		63,219,090					63,219,090
전용2-6. 각 세대 욕실 바닥 벽체방수 성능부족(30T)		22,008,250					22,008,250
전용2-7. 각 세대 욕실 벽체 벽체방수 성능부족(문경누락 및 두께축소)		23,551,653					23,551,653
전용2-8. 각 세대 발코니/실외기실/대피공간 바닥 액체방수 성능부족(10T)		20,991,715					20,991,715
전용2-9. 각 세대 실외기실 환풍문 변경시공							-
전용3-1. 각 세대 내 벽체 및 천장 균열							-
전용3-1-1. 0.3mm미만 벽체 균열						548,294	548,294
전용3-1-2. 0.3mm이상 벽체 균열						699,398	699,398
전용3-1-3. 벽체 누수균열						940,636	940,636
전용3-1-4. 이철결합부 균열			1,907,584				1,907,584
전용3-1-5. 0.3mm미만 천장 균열						928,634	928,634
전용3-1-6. 0.3mm이상 천장 균열						257,354	257,354
전용3-1-7. 천장 누수균열						340,673	340,673
전용4-1. 각 세대 발코니 벽체, 천장 및 창호주위 누수							-
전용4-1-1. 발코니 벽체 누수						32,893	32,893
전용4-1-2. 발코니 천장 누수						58,737	58,737
전용4-2. 각 세대 내 벽체 및 천장 누수, 누수흔적							-
전용4-2-1. 벽체 누수						19,841	19,841
전용4-2-2. 벽체 누수 흔적						31,982	31,982
전용4-2-3. 천장 누수						160,768	160,768
전용4-2-4. 천장 누수 흔적						779,899	779,899
전용4-3. 각 세대 주방 싱크대 하부(내부) 누수							-
전용4-4. 각 세대 스프링클러 배관 누수							-
전용5-1. 각 세대 발코니/실외기실/대피실 벽체 및 천장 결로/곰팡이 발생							-
전용5-1-1. 벽체 결로/곰팡이 발생			643,811				643,811

품 명	사용경사권		사용경사주				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
전송5-2. 각 세대 현관, 침실, 거실, 드레스룸 등 근면생활시설 내 벽체 원상 복구/공방이 발생							-
전송5-2-1. 벽체 결로/공방이 발생			1,991,816				1,991,816
전송5-2-2. 천장 결로/공방이 발생			282,674				282,674
전송6-1. 각 세대 내 석재 마감재 균열, 파손, 들뜸, 오염, 시공불량 등							-
전송6-1-1. 타일판 파손			622,501				622,501
전송6-1-2. 타일판 오염			7,389				7,389
전송6-1-3. 싱크대 상판 결리경(단차)			361,474				361,474
전송6-1-4. 싱크대 상판 오염			40,026				40,026
전송6-1-5. 화장대 상판 오염			10,947				10,947
전송6-1-6. 욕실 팬다이 파손			24,864				24,864
전송6-1-7. 욕실 팬다이 단차			93,239				93,239
전송6-1-8. 욕실 러꾸SILL 흠집			256,629				256,629
전송6-1-9. 욕실 러꾸SILL 들뜸			252,837				252,837
전송6-2. 각 세대 내 타일 마감재 균열, 파손, 들뜸, 오염, 시공불량 등							-
전송6-2-1. 아트워크 파손			808,468				808,468
전송6-2-2. 아트워크 들뜸			2,582,253				2,582,253
전송6-2-3. 아트워크 오염			72,982				72,982
전송6-2-4. 주방 벽체 타일 파손			37,666				37,666
전송6-2-5. 주방 벽체 타일 들뜸			1,795,428				1,795,428
전송6-2-6. 욕실 벽체 타일 파손			1,866,164				1,866,164
전송6-2-7. 욕실 벽체 타일 들뜸			1,866,164				1,866,164
전송6-2-8. 욕실 벽체 타일 오염			8,210				8,210
전송6-2-9. 욕실 바닥 타일 들뜸			1,964,937				1,964,937
전송6-2-10. 욕실 바닥 타일 오염			18,473				18,473
전송6-2-11. 현관 바닥 타일 들뜸			2,811,598				2,811,598
전송6-2-12. 현관 바닥 타일 오염			16,421				16,421
전송6-2-13. 발코니 바닥 타일 파손			49,432				49,432
전송6-2-14. 발코니 바닥 타일 들뜸			3,336,685				3,336,685
전송6-2-15. 종눈 분열			29,117				29,117
전송6-3. 각 세대 욕실 및 발코니 바닥 구배 불량에 의한 물고임							-
전송6-3-1. 욕실 바닥 구배불량		1,001,005					1,001,005
전송7-1. 각 세대 창호(중입문)주위 및 창호(내, 외부) 결로, 곰팡이, 오염 발생							-
전송7-1-1. 벽체 창호주위 누수흔적				7,340			7,340
전송7-1-1. 천장 창호주위 누수흔적				5,730			5,730
전송7-1-1. 창호 내부 결로/곰팡이				27,398,792			27,398,792
전송7-1-1. 창호 오염(물)				3,964			3,964
전송7-2. 각 세대 창호 균열, 파손, 개폐불량, 시공불량 등							-
전송7-2-1. 개폐불량				2,092,031			2,092,031
전송7-2-2. 창호 파손				1,488,805			1,488,805
전송7-2-3. 창호일물 하자				124,159			124,159
전송7-2-4. 창호 스톱퍼 고정불량				24,832			24,832
전송7-2-5. 창호 흔들림(소음)				488,141			488,141
전송7-2-6. 창호 틈 들뜸				418,406			418,406
전송7-2-7. 창호 시트지 들뜸				1,805			1,805

품 명	사용경사전		사용경사후				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
전송7-3-1. 원관문 개폐분량				2,161,766			2,161,766
전송7-3-2. 원관문 도어락 작동분량				1,907,850			1,907,850
전송7-3-3. 원관문 둘 벽힘				55,431			55,431
전송7-3-4. 원관문 허부틀 벽힘				55,431			55,431
전송7-3-5. 원관문 오일				2,419			2,419
전송7-3-6. 원관문 도어문고거 붙임				135,426			135,426
전송7-3-7. 복문 개폐분량				2,409,636			2,409,636
전송7-3-8. 도어락(손잡이) 작동분량				266,009			266,009
전송7-3-9. 도어락(손잡이) 고정분량				114,004			114,004
전송7-3-10. 중문 개폐분량				447,056			447,056
전송7-3-11. PL공 개폐분량				1,440,514			1,440,514
전송7-3-12. PL공틀 파손				742,608			742,608
전송7-3-13. PL공 육터 총합				351,267			351,267
전송7-3-14. 가스켓 탈락/휨됨				23,964			23,964
전송7-3-15. 복문틀 들림				200,803			200,803
전송7-3-16. 복문틀 파손				2,389			2,389
전송7-3-17. 복문/복문 시트지 파손/들림				4,814			4,814
전송7-3-18. 방화문 둘 도장 탈락				442			442
전송7-3-19. 도어 스톱퍼 파손				39,953			39,953
전송7-4. 각 세대 창호 방충망 헐어짐, 개폐전달, 시공불량 등							-
전송7-4-1. 방충망 개폐불량				139,459			139,459
전송7-4-2. 방충망 파손				818,967			818,967
전송7-4-3. 방충망 끈틀림(소음발생)				2,456,900			2,456,900
전송7-4-4. 방충망 누락				163,793			163,793
전송8-1. 각 세대 각 층 엘리베이터 부식, 녹 발생							-
전송8-1-1. 방호원문 부식				19,903			19,903
전송8-1-2. 엘리베이터 부식/녹 발생				83,758			83,758
전송8-2. 근원생활시설 및 각 세대 방파막/실외기실/대피공간 도장 박리, 박락, 오염 등							-
전송8-2-1. 벽체 도장 박락			120,078				120,078
전송8-2-2. 벽체 도장 오염			32,277				32,277
전송8-2-3. 천장 도장 박락			72,572				72,572
전송8-2-4. 천장 도장 오염			217				217
전송8-2-5. 벽체 원근 노출						2,638	2,638
전송9-1. 각 세대 바닥 미꾸 마감재 들뜸, 파손, 이격, 오염 등							-
전송9-1-1. 미꾸 마감재 들뜸/이격			11,546,718				11,546,718
전송9-1-2. 미꾸 마감재 파손			3,052,586				3,052,586
전송9-1-3. 미꾸 마감재 오염			2,452,971				2,452,971
전송9-2. 각 세대 엘리베이터 및 물딩 파손, 들뜸, 이격 등							-
전송9-2-1. 엘리베이터 파손			8,529				8,529
전송9-2-2. 엘리베이터 들뜸			20,848				20,848
전송9-2-3. 엘리베이터 코팅 파손			115,080				115,080
전송9-2-4. 엘리베이터 코팅 들뜸			781,391				781,391
전송9-2-5. 물딩 파손			-				-
전송9-2-6. 물딩 들뜸			-				-

품 명	사용경사전		사용경사후				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
전용9-3, 각 세대 욕실 거울 침습으로 인한 변색							-
전용9-3-1, 공용욕실 거울 변색			247,726				247,726
전용9-3-2, 부부욕실 거울 침범			123,863				123,863
전용9-4, 각 세대 코팅 오염, 들뜸, 탈락, 아각 등							-
전용9-4-1, 샤워부스 코팅 불량			5,754				5,754
전용9-4-2, 팬다이 코팅 불량			1,151				1,151
전용9-4-3, 욕조 코팅 불량				66,746			66,746
전용9-4-4, 세면대 코팅 불량				34,524			34,524
전용9-4-5, 열변기 백시멘트 불량				24,245			24,245
전용9-4-6, 화장 코팅 불량				113,406			113,406
전용9-4-7, 화장 코팅 경표/광량이 발생				459,491			459,491
전용9-4-8, 가구주위 코팅 불량			11,508				11,508
전용9-5, 각 세대 불바아중 및 주방 상, 하 싱크장 개폐물량, 시공불량, 시트지 탈락 등							-
전용9-5-1, 개폐물량			5,271,142				5,271,142
전용9-5-2, 경첩물량			1,882,551				1,882,551
전용9-5-3, 가구 파손			69,918				69,918
전용9-5-4, 천변 불량			527,114				527,114
전용9-5-5, 문짝 자국			4,066,310				4,066,310
전용9-5-6, 시트지 탈락/훼손			86,047				86,047
전용9-6, 각 세대 욕실 수납장 개폐물량, 시공불량 등							-
전용9-6-1, 개폐물량			451,812				451,812
전용9-7, 각 세대 도배지 들뜸, 탈락, 파손, 벗어짐 등							-
전용9-7-1, 벽지 불량			8,479,631				8,479,631
전용9-7-2, 벽지 파손			2,606,375				2,606,375
전용9-7-3, 벽지 오염			1,002,452				1,002,452
전용9-7-4, 천장지 들뜸			9,277,967				9,277,967
전용9-7-5, 천장지 파손			244,951				244,951
전용9-7-6, 천장지 오염			34,993				34,993
전용9-7-7, 도배지 누락			54,335				54,335
전용9-8, 각 세대 욕실 샤워부스 유리 파손 및 흔들림 발생(고정 불량)							-
전용9-8-1, 샤워부스 고정불량			64,008				64,008
전용9-9, 각 세대 발코니 우수관 소용으로 인한 생활 상 거장 발생							-
전용9-9-1, 우수관 소음 발생				91,841			91,841
전용9-9-2, 우수관 누수				1,285,775			1,285,775
전용9-9-3, 우수관 고정불량				45,921			45,921
전용9-10, 각 세대 실외기실 내부에서 단열운 시, 개폐 불가				147,769			147,769
전용9-11, 각 세대 주방 상부장 고정 미시공							-
전용9-12, 각 세대 벽체 및 천장 부위 수직/수평 불량							-
전용9-12-1, 벽체 수직/수평 불량		403,187					403,187
전용10-1, 세대 콘센트 스위치 미강 및 작동불량(절로, 누전)							-
전용10-1-1, 콘센트 작동불량				648,947			648,947
전용10-1-2, 콘센트 커버탈락				135,190			135,190
전용10-1-3, 콘센트 고정불량				108,158			108,158
전용10-1-4, 스위치 작동불량				1,406,053			1,406,053

품 명	사용경사전		사용경사후				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
전송10-1-6. 전송 커넥터박스				27,038			27,038
전송10-1-7. 전송 누수				205,329			205,329
전송10-2. 도어폰 및 홈네트워크(전동기등) 작동불량							-
전송10-2-1. 엘레드 작동불량				609,658			609,658
전송10-3. 주방TV(라디오) 및 욕실폰 작동불량							-
전송10-3-1. 주방TV(라디오) 작동불량				111,199			111,199
전송10-3-2. 주방TV(라디오) 고정불량				55,599			55,599
전송10-3-3. 욕실폰 작동불량				225,247			225,247
전송10-4. 욕실 환풍기 및 전열교환기 소음 및 작동불량							-
전송10-4-1. 욕실 환풍기 작동불량				1,444,454			1,444,454
전송10-4-2. 욕실 환풍기 소음과다				306,399			306,399
전송10-4-3. 전열교환기 작동불량				561,226			561,226
전송10-4-4. 디퓨저 작동불량				280,613			280,613
전송10-4-5. 디퓨저 소음불량				46,769			46,769
전송10-5. 욕실 위생월물(유거설이, 수건걸이 등) 파손 및 고정불량							-
전송10-6. 각 설 수전 및 샤워기 고정(배출) 및 작동불량							-
전송10-6-1. 수전 파손				976,228			976,228
전송10-6-2. 수전 고정불량				42,671			42,671
전송10-6-3. 수전 작동불량				42,673			42,673
전송10-6-4. 수전 누출불량				256,037			256,037
전송10-6-5. 샤워 수전 접 마감불량				85,342			85,342
전송10-7. 세대 소화설비, 화재감지기 파손 및 작동불량							-
전송10-7-1. 화재감지기 벨 닫막				60,615			60,615
전송10-7-2. 화재감지기 작동불량				460,563			460,563
전송10-7-3. 스프링클러 벨 닫막				9,081			9,081
전송10-7-4. 작동소화기 설치불량				99,533			99,533
전송10-8. 세대 난방(보일러, 온돌조열기, 구동기 등) 작동불량							-
전송10-8-1. 보일러 불량				110,215			110,215
전송10-8-2. 구동기 불량				110,215			110,215
전송10-9. 세대 주방 가스설비 합치부 및 가스감지기 작동불량							-
전송10-9-1. 가스감지기 작동불량				65,795			65,795
전송10-9-2. 가스 차단기 작동불량				131,589			131,589
전송10-10. 주방기기 작동불량(후드, 가스레인지)							-
전송10-10-1. 후드 작동불량				722,220			722,220
전송10-10-2. 후드 소음불량				525,251			525,251
전송10-10-3. 후드 누유				459,595			459,595
전송10-10-4. 가스레인지 작동불량				590,907			590,907
전송10-11. 욕실 위생기구(세면기, 욕조, 싱크기) 파손, 누수, 결로 및 작동불량							-
전송10-11-1. 양변기 고정불량				512,066			512,066
전송10-11-2. 양변기 작동불량				1,088,140			1,088,140
전송10-11-3. 양변기 누수				589,764			589,764
전송10-11-4. 욕조 파손				2,859,899			2,859,899
전송10-11-5. 욕조 고정불량				384,050			384,050
전송10-11-6. 세면대 고정불량				128,017			128,017

품 명	사용경사권		사용경사주				하자보수비
	미시공	변경시공	2년차	3년차	5년차	10년차	
전송10-11-8. 비례 물량				2,347,003			2,347,003
전송10-12. 세대 배수분량(악류) 및 악류 발생							-
전송10-12-1. 배수분량				551,047			551,047
전송10-12-2. 악류 발생				734,729			734,729
전송10-13. 세대 권좌, TV, 인터넷 케이블, 통신단자함 마감 및 작동분량							-
전송10-13-1. 통신 수거 분량				53,482			53,482
전송10-14. 세대 오배수배관, 난방배관, 급수, 급탕배관(분배기) 시공 분량(누수, 파손, 배수 및 구배분량 등)							-
전송10-14-1. 배관 누수				275,523			275,523
전송10-15. 세대 에어컨 시공분량(배관파손, 가스누설, 진원신 분량, 응축수관 구배 분량 및 악류, 작동분량 등)							-
전송10-15-1. 에어컨 배관 분량				437,717			437,717
전송10-15-2. 에어컨 소음 발생				218,859			218,859
전송10-15-3. 에어컨 작동분량				218,859			218,859
전송10-16. 세대 권좌장판설비 및 스피커 작동분량							-
< 보수비 계 - 전체도량 >	30,625,994	619,198,380	76,589,210	70,415,211	-	4,801,748	801,630,544

별지 3. 각 차수별 채권양도세대 전유부분 하자보수비 집계표										
										[단위: 원]
구 분(동호수)	사용 검사 전			사용 검사 후					합 계	
	미시공	변경시공	소계	2년차하자	3년차하자	5년차하자	10년차하자	소계		
1차 채권양도세대										
1	73,465	1,625,835	1,699,300	37,323	93,538	-	-	130,861	1,830,161	
2	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
3	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
4	73,465	1,628,862	1,702,327	-	87,543	-	-	87,543	1,789,870	
5	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
6	73,465	1,628,862	1,702,327	-	190,785	-	-	190,785	1,893,112	
7	73,465	1,628,862	1,702,327	226,775	254,244	-	73,853	554,872	2,257,199	
8	73,465	1,690,901	1,764,366	546,819	375,041	-	-	921,860	2,686,226	
9	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
10	73,465	1,628,862	1,702,327	641,252	-	-	-	641,252	2,343,579	
11	73,465	1,628,862	1,702,327	3,006	3,126	-	-	6,131	1,708,459	
12	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
13	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
14	73,465	1,628,862	1,702,327	201,134	42,673	-	-	243,806	1,946,134	
15	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
16	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
17	73,465	1,628,862	1,702,327	250,194	65,656	-	43,928	359,778	2,062,105	
18	73,465	1,628,862	1,702,327	384	69,734	-	-	70,119	1,772,446	
19	73,465	1,628,862	1,702,327	34,160	201,708	-	-	235,868	1,938,195	
20	73,465	1,628,862	1,702,327	16,477	-	-	-	16,477	1,718,805	
21	73,465	1,625,835	1,699,300	970,500	199,531	-	63,996	1,234,027	2,933,327	
22	73,465	1,628,862	1,702,327	-	115,468	-	-	115,468	1,817,795	
23	73,465	1,625,835	1,699,300	58,900	42,673	-	50,371	151,943	1,851,243	
24	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
25	73,465	1,628,862	1,702,327	395,047	76,711	-	-	471,758	2,174,085	
26	73,465	1,628,862	1,702,327	290,485	163,793	-	-	454,278	2,156,605	
27	73,465	1,628,862	1,702,327	243,005	466,235	-	-	709,240	2,411,567	
28	73,465	1,628,862	1,702,327	145,097	115,329	-	13,869	274,295	1,976,622	
29	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
30	73,465	1,628,862	1,702,327	43,153	55,599	-	-	98,753	1,801,080	
31	73,465	1,628,862	1,702,327	75,302	-	-	-	75,302	1,777,629	
32	73,465	1,628,862	1,702,327	375,102	244,641	-	-	619,743	2,322,070	
33	73,465	1,628,862	1,702,327	215,206	1,207,752	-	9,204	1,432,162	3,134,489	
34	73,465	1,628,862	1,702,327	115,210	-	-	-	115,210	1,817,538	
35	73,465	1,628,862	1,702,327	78,201	-	-	-	78,201	1,780,529	
36	73,465	1,628,862	1,702,327	79,965	139,469	-	10,519	229,952	1,932,280	
37	73,465	1,628,862	1,702,327	292,618	916,093	-	47,313	1,256,024	2,958,352	
38	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
39	73,465	1,765,180	1,838,645	260,020	2,579,528	-	-	2,839,548	4,678,193	
40	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
41	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
42	73,465	1,628,862	1,702,327	40,345	87,543	-	-	127,888	1,830,215	
43	73,465	1,628,862	1,702,327	228,915	-	-	-	228,915	1,931,242	
44	73,465	1,657,972	1,731,437	1,607,372	1,044,943	-	82,109	2,734,424	4,465,861	
45	73,465	1,628,862	1,702,327	258,487	195,872	-	-	454,359	2,156,687	
46	73,465	1,628,862	1,702,327	326,421	115,468	-	-	441,889	2,144,216	
47	73,465	1,628,862	1,702,327	172,613	91,841	-	-	264,454	1,966,782	
48	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327	
49	73,465	1,628,862	1,702,327	162,658	42,673	-	25,211	230,542	1,932,869	

구 분(동호수)	사용 검사 전			사용 검사 후					합 계
	미시공	변경시공	소계	2년차하자	3년차하자	5년차하자	10년차하자	소계	
51	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
52	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
53	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
54	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
55	73,465	1,628,862	1,702,327	219,775	69,734	-	237,631	527,140	2,229,468
56	73,465	1,628,862	1,702,327	137,424	534,053	-	-	671,477	2,373,804
57	73,465	1,628,862	1,702,327	552,010	150,831	-	-	702,841	2,405,168
58	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
59	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
60	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
61	73,465	1,625,835	1,699,300	1,030,070	624,484	-	-	1,654,555	3,353,854
62	73,465	1,628,862	1,702,327	100,349	93,667	-	-	194,016	1,896,343
63	73,465	1,628,862	1,702,327	164,698	69,734	-	39,293	273,726	1,976,053
64	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
65	73,465	1,628,862	1,702,327	1,101,139	887,118	-	-	1,988,257	3,690,584
66	73,465	1,628,862	1,702,327	734,660	-	-	198,914	933,574	2,635,901
67	73,465	1,628,862	1,702,327	598,257	119,407	-	-	717,664	2,419,992
68	73,465	1,628,862	1,702,327	281,197	82,150	-	358,398	721,745	2,424,073
69	73,465	1,628,862	1,702,327	277,256	42,673	-	-	319,929	2,022,256
70	73,465	1,628,862	1,702,327	43,153	43,771	-	-	86,925	1,789,252
71	73,465	1,628,862	1,702,327	31,934	-	-	-	31,934	1,734,261
72	73,465	1,628,862	1,702,327	119,504	42,673	-	-	162,177	1,864,504
73	73,465	1,628,862	1,702,327	21,577	-	-	-	21,577	1,723,904
74	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
75	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
76	73,465	1,628,862	1,702,327	45,455	199,399	-	-	244,854	1,947,181
77	73,465	1,628,862	1,702,327	252,672	-	-	-	252,672	1,955,000
78	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
79	73,465	1,703,011	1,776,476	119,990	128,855	-	-	248,845	2,025,321
80	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
81	73,465	1,628,862	1,702,327	64,730	43,771	-	-	108,501	1,810,829
82	73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
83	73,465	1,628,862	1,702,327	56,909	322,610	-	31,552	411,071	2,113,399
84	73,465	1,628,862	1,702,327	34,524	136,117	-	26,297	196,938	1,899,265
85	73,465	1,628,862	1,702,327	273,306	155,849	-	33,900	463,056	2,165,384
86	73,465	1,628,862	1,702,327	11,508	92,346	-	-	103,854	1,806,181
87	73,465	1,628,862	1,702,327	75,302	-	-	-	75,302	1,777,629
88	73,465	1,649,090	1,722,556	1,716,706	1,075,170	-	12,367	2,804,243	4,526,799
89	73,465	1,610,697	1,684,163	288,577	182,381	-	18,372	489,330	2,173,493
90	73,465	1,628,862	1,702,327	270,154	50,417	-	86,020	406,591	2,108,918
91	73,465	1,628,862	1,702,327	431,085	404,071	-	-	835,156	2,537,483
92	72,041	1,447,707	1,519,748	404,777	518,697	-	-	923,474	2,443,222
93	73,228	1,639,863	1,713,091	153,138	9,081	-	-	162,219	1,875,311
94	72,041	1,336,484	1,408,525	410,113	-	-	75,271	485,384	1,893,909
95	72,041	1,336,484	1,408,525	-	69,734	-	-	69,734	1,478,260
96	73,228	1,639,863	1,713,091	2,301,280	-	-	-	2,301,280	4,014,371
97	73,228	1,639,863	1,713,091	10,947	233,528	-	-	244,475	1,957,566
98	73,228	1,639,863	1,713,091	384	5,730	-	-	6,114	1,719,205
99	72,041	1,336,484	1,408,525	23,016	42,671	-	-	65,687	1,474,212

구 분(동호수)	사용 검사 전			사용 검사 후					합 계
	미시공	변경시공	소계	2년차하자	3년차하자	5년차하자	10년차하자	소계	
101	72,674	1,257,309	1,329,983	64,730	-	-	-	64,730	1,394,713
102	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
103	73,228	1,639,863	1,713,091	316,617	65,656	-	14,178	396,451	2,109,542
104	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
105	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
106	73,228	1,639,863	1,713,091	21,577	-	-	-	21,577	1,734,668
107	72,674	1,257,309	1,329,983	666,876	-	-	-	666,876	1,996,860
108	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
109	73,228	1,639,863	1,713,091	167,756	69,734	-	-	237,491	1,950,582
110	72,041	1,336,484	1,408,525	-	71,114	-	-	71,114	1,479,640
111	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
112	73,228	1,639,863	1,713,091	642,712	249,821	-	57,845	950,379	2,663,470
113	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
114	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
115	73,228	1,639,863	1,713,091	44,970	-	-	-	44,970	1,758,062
116	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
117	72,041	1,336,484	1,408,525	150,604	-	-	-	150,604	1,559,129
118	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
119	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
120	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
121	72,041	1,336,484	1,408,525	86,307	365,680	-	-	451,987	1,860,512
122	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
123	73,228	1,615,644	1,688,872	501,196	469,729	-	9,204	980,129	2,669,001
124	72,674	1,257,309	1,329,983	481,966	135,529	-	-	617,495	1,947,478
125	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
126	73,228	1,639,863	1,713,091	427,219	792,809	-	-	1,220,028	2,933,119
127	72,041	1,336,484	1,408,525	23,934	-	-	-	23,934	1,432,459
128	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
129	73,228	1,639,863	1,713,091	281,446	270,904	-	13,149	565,498	2,278,590
130	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
131	73,228	1,639,863	1,713,091	43,153	-	-	13,149	56,302	1,769,393
132	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
133	72,041	1,336,484	1,408,525	21,164	24,628	-	77,281	123,073	1,531,599
134	73,228	1,639,863	1,713,091	1,895	231,814	-	14,178	247,887	1,960,979
135	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
136	73,228	1,639,863	1,713,091	493,448	156,865	-	-	650,313	2,363,404
137	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
138	72,041	1,336,484	1,408,525	229,573	353,744	-	-	583,317	1,991,843
139	73,228	1,639,863	1,713,091	215,767	106,681	-	-	322,448	2,035,539
140	72,674	1,257,309	1,329,983	-	142,042	-	-	142,042	1,472,025
141	73,228	1,639,863	1,713,091	-	42,673	-	-	42,673	1,755,764
142	73,228	1,636,836	1,710,064	843,243	117,895	-	16,807	977,946	2,688,010
143	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
144	72,041	1,336,484	1,408,525	84,455	-	-	-	84,455	1,492,980
145	73,228	1,642,485	1,715,713	194,190	457,199	-	52,586	703,976	2,419,689
146	72,674	1,257,309	1,329,983	-	43,771	-	-	43,771	1,373,755
147	73,228	1,639,863	1,713,091	64,730	-	-	-	64,730	1,777,821
148	73,228	1,639,863	1,713,091	21,577	23,243	-	13,149	57,968	1,771,060
149	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525

구 분(동호수)	사용 검사 전			사용 검사 후					합 계
	미시공	변경시공	소계	2년차하자	3년차하자	5년차하자	10년차하자	소계	
151	72,674	1,257,309	1,329,983	896,895	275,095	-	-	1,171,990	2,501,973
152	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
153	73,228	1,639,863	1,713,091	107,883	65,795	-	-	173,678	1,886,769
154	72,041	1,336,484	1,408,525	140,032	199,399	-	-	339,431	1,747,956
155	72,041	1,336,484	1,408,525	151,037	571,980	-	-	723,017	2,131,542
156	73,228	1,639,863	1,713,091	32,560	370,259	-	-	402,820	2,115,911
157	72,674	1,257,309	1,329,983	118,490	161,336	-	12,583	292,409	1,622,392
158	73,228	1,639,863	1,713,091	240,818	19,553	-	-	260,371	1,973,462
159	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
160	72,041	1,336,484	1,408,525	86,307	-	-	-	86,307	1,494,832
161	72,041	1,336,484	1,408,525	64,008	-	-	-	64,008	1,472,534
162	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
163	72,674	1,257,309	1,329,983	768	355,177	-	-	355,946	1,685,929
164	73,228	1,639,863	1,713,091	89,866	109,428	-	-	199,294	1,912,385
165	73,228	1,639,863	1,713,091	112,202	-	-	41,318	153,520	1,866,611
166	72,041	1,336,484	1,408,525	1,560,988	840,959	-	-	2,401,947	3,810,472
167	72,041	1,336,484	1,408,525	616,441	433,353	-	-	1,049,794	2,458,319
168	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
169	72,674	1,257,309	1,329,983	657,731	314,162	-	11,834	983,727	2,313,710
170	73,228	1,676,938	1,750,166	330,816	212,945	-	-	543,761	2,293,926
171	72,041	1,327,402	1,399,443	227,194	963,053	-	-	1,190,247	2,589,690
172	72,674	1,257,309	1,329,983	14,197	438,205	-	-	452,402	1,782,386
173	73,228	1,630,781	1,704,009	123,478	187,967	-	-	311,445	2,015,454
174	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
175	72,041	1,336,484	1,408,525	260,673	194,374	-	-	455,047	1,863,572
176	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
177	73,228	1,639,863	1,713,091	23,164	108,329	-	-	131,494	1,844,585
178	72,674	1,516,829	1,589,503	29,216	800,086	-	-	829,302	2,418,806
179	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
180	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
181	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
182	72,041	1,336,484	1,408,525	-	42,673	-	-	42,673	1,451,198
183	73,228	1,639,863	1,713,091	208,078	718,138	-	-	926,217	2,639,308
184	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
185	73,228	1,639,863	1,713,091	20,038	153,199	-	-	173,237	1,886,328
186	72,041	1,330,429	1,402,470	141,477	96,752	-	-	238,228	1,640,699
187	73,228	1,639,863	1,713,091	64,730	54,079	-	-	118,809	1,831,900
188	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
189	73,228	1,639,863	1,713,091	95,340	393,939	-	-	489,279	2,202,370
190	73,228	1,639,863	1,713,091	-	69,734	-	-	69,734	1,782,826
191	72,041	1,336,484	1,408,525	241,030	746,725	-	162,385	1,150,140	2,558,665
192	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
193	73,228	1,630,781	1,704,009	592,216	-	-	-	592,216	2,296,225
194	72,674	1,257,309	1,329,983	204,975	55,431	-	10,443	270,849	1,600,833
195	73,228	1,639,863	1,713,091	1,498,350	421,001	-	23,667	1,943,018	3,656,110
196	73,228	1,785,133	1,858,361	2,298,302	787,609	-	3,945	3,089,856	4,948,217
197	72,041	1,336,484	1,408,525	-	147,524	-	-	147,524	1,556,050
198	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
199	72,041	1,336,484	1,408,525	536,234	42,673	-	-	578,907	1,987,432

구 분 (동호수)	사용 검사 전			사용 검사 후					합 계
	미시공	변경시공	소계	2년차하자	3년차하자	5년차하자	10년차하자	소계	
201	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
202	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
203	72,041	1,336,484	1,408,525	153,137	88,593	-	-	241,730	1,650,255
204	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
205	72,674	1,257,309	1,329,983	1,291,038	129,161	-	-	1,420,199	2,750,182
206	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
207	72,041	1,336,484	1,408,525	602	148,111	-	46,735	195,447	1,603,973
208	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
209	72,041	1,336,484	1,408,525	86,307	92,874	-	-	179,180	1,587,705
210	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
211	73,228	1,639,863	1,713,091	215,767	-	-	-	215,767	1,928,858
212	72,041	1,336,484	1,408,525	103,822	-	-	-	103,822	1,512,347
213	72,041	1,336,484	1,408,525	164,453	54,079	-	-	218,532	1,627,057
214	72,674	1,254,282	1,326,956	102,272	99,874	-	-	202,146	1,529,102
215	73,228	1,639,863	1,713,091	2,590	280,218	-	-	282,807	1,995,899
216	72,041	1,336,484	1,408,525	158,426	11,595	-	-	170,021	1,578,547
217	72,041	1,336,484	1,408,525	258,487	139,423	-	-	397,910	1,806,435
218	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
219	72,674	1,257,309	1,329,983	115,328	115,329	-	-	230,657	1,560,641
220	72,041	1,336,484	1,408,525	130,899	372,927	-	-	503,826	1,912,351
221	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
222	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
223	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
224	73,228	1,636,836	1,710,064	94,623	-	-	187,654	282,276	1,992,340
225	72,041	1,336,484	1,408,525	133,674	42,673	-	-	176,347	1,584,872
226	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
227	72,674	1,257,309	1,329,983	678,118	1,459,145	-	-	2,137,263	3,467,247
228	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
229	72,041	1,336,484	1,408,525	7,865	270,126	-	-	277,991	1,686,516
230	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
231	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
232	72,674	1,257,309	1,329,983	109,983	151,929	-	2,097	264,010	1,593,993
233	73,228	1,639,863	1,713,091	538,907	1,113,509	-	68,863	1,721,279	3,434,370
234	72,041	1,336,484	1,408,525	204,762	119,608	-	-	324,370	1,732,895
235	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
236	72,041	1,336,484	1,408,525	1,291,038	104,280	-	-	1,395,317	2,803,843
237	72,674	1,257,309	1,329,983	117,902	125,283	-	63,182	306,368	1,636,351
238	73,228	1,714,012	1,787,240	1,190,495	115,329	-	3,945	1,309,769	3,097,009
239	72,041	1,333,457	1,405,498	37,323	-	-	-	37,323	1,442,821
240	72,041	1,336,484	1,408,525	-	189,142	-	-	189,142	1,597,667
241	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
242	72,674	1,257,309	1,329,983	193,656	-	-	10,486	204,142	1,534,125
243	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
244	72,041	1,336,484	1,408,525	65,678	-	-	19,849	85,526	1,494,052
245	72,041	1,336,484	1,408,525	228,258	252,693	-	-	480,951	1,889,476
246	72,041	1,336,484	1,408,525	226,968	871,232	-	-	1,098,200	2,506,725
247	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
248	73,228	1,639,863	1,713,091	938,255	158,002	-	-	1,096,257	2,809,348
249	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525

구 분(동호수)	사용 검사 전			사용 검사 후					합 계
	미시공	변경시공	소계	2년차하자	3년차하자	5년차하자	10년차하자	소계	
251	72,674	1,257,309	1,329,983	-	42,673	-	-	42,673	1,372,656
252	73,228	1,639,863	1,713,091	322,938	69,734	-	-	392,672	2,105,763
253	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
254	72,041	1,336,484	1,408,525	251,167	99,159	-	37,330	387,656	1,796,181
255	72,041	1,373,558	1,445,600	50,058	1,469,075	-	-	1,519,133	2,964,732
256	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
257	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
258	72,041	1,330,429	1,402,470	148,569	3,588,028	-	14,178	3,750,774	5,153,244
259	72,041	1,336,484	1,408,525	287,628	506,729	-	-	794,356	2,202,882
260	72,041	1,336,484	1,408,525	655,538	108,329	-	2,630	766,496	2,175,022
261	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
262	73,228	1,639,863	1,713,091	315,180	367,256	-	27,017	709,453	2,422,545
263	72,041	1,336,484	1,408,525	8,405	1,838,050	-	-	1,846,454	3,254,980
264	72,041	1,336,484	1,408,525	116,731	270,766	-	-	387,497	1,796,022
265	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
266	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
267	72,041	1,330,429	1,402,470	565,667	303,349	-	49,082	918,098	2,320,568
268	72,041	1,336,484	1,408,525	-	100,401	-	-	100,401	1,508,927
269	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
270	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
271	73,228	1,639,863	1,713,091	804,873	570,864	-	21,733	1,397,469	3,110,561
272	72,041	1,336,484	1,408,525	537,566	313,750	-	12,760	864,076	2,272,601
273	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
274	72,674	1,254,282	1,326,956	373,422	49,673	-	-	423,095	1,750,051
275	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
276	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
277	72,674	1,257,309	1,329,983	-	50,201	-	-	50,201	1,380,184
278	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
279	72,041	1,336,484	1,408,525	50,434	13,854	-	32,871	97,159	1,505,685
280	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
281	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
282	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
283	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
284	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
285	72,041	1,336,484	1,408,525	1,255,498	42,673	-	-	1,298,171	2,706,696
286	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
287	72,041	1,336,484	1,408,525	405,087	145,920	-	35,444	586,451	1,994,976
288	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
289	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	27,326	27,326	1,435,851
290	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
291	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
292	72,041	1,336,484	1,408,525	565,419	112,737	-	-	678,156	2,086,682
293	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
294	73,228	1,639,863	1,713,091	74,916	-	-	-	74,916	1,788,008
295	72,674	1,257,309	1,329,983	80,775	49,766	-	14,178	144,719	1,474,703
296	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
297	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
298	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
299	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983

구 분(동호수)	사용 검사 전			사용 검사 후					합 계
	미시공	변경시공	소계	2년차하자	3년차하자	5년차하자	10년차하자	소계	
301	72,041	1,336,484	1,408,525	799,478	2,302,004	-	-	3,101,482	4,510,007
302	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
303	73,228	1,639,863	1,713,091	467,126	167,736	-	14,178	649,040	2,362,131
304	72,674	1,257,309	1,329,983	515,073	49,673	-	-	564,746	1,894,729
305	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
306	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
307	72,041	1,336,484	1,408,525	142,132	-	-	-	142,132	1,550,657
308	73,228	1,639,863	1,713,091	-	54,079	-	-	54,079	1,767,170
309	72,674	1,245,200	1,317,874	223,442	-	-	-	223,442	1,541,315
310	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
311	72,041	1,336,484	1,408,525	-	65,656	-	-	65,656	1,474,182
312	72,041	1,336,484	1,408,525	-	92,874	-	-	92,874	1,501,399
313	73,228	1,639,863	1,713,091	2,245,445	-	-	-	2,245,445	3,958,536
314	72,674	1,257,309	1,329,983	160,822	-	-	64,529	225,350	1,555,334
315	72,041	1,336,484	1,408,525	85,550	-	-	-	85,550	1,494,075
316	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
317	72,041	1,336,484	1,408,525	104,121	91,841	-	-	195,962	1,604,487
318	73,228	1,639,863	1,713,091	455,758	91,555	-	187,301	734,613	2,447,705
319	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
320	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
321	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
322	72,041	1,336,484	1,408,525	-	42,673	-	-	42,673	1,451,198
323	73,228	1,639,863	1,713,091	231,313	291,073	-	5,259	527,645	2,240,737
324	72,674	1,528,070	1,600,744	703,487	3,951,119	-	-	4,654,606	6,255,350
325	72,041	1,336,484	1,408,525	1,573	50,201	-	-	51,774	1,460,299
326	72,041	1,336,484	1,408,525	-	189,142	-	-	189,142	1,597,667
327	72,041	1,336,484	1,408,525	223,533	744,404	-	-	967,937	2,376,462
328	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
329	72,041	1,336,484	1,408,525	23,016	97,850	-	-	120,866	1,529,392
330	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
331	73,228	1,639,863	1,713,091	129,460	92,346	-	-	221,806	1,934,897
332	72,674	1,257,309	1,329,983	160,663	-	-	-	160,663	1,490,646
333	72,041	1,336,484	1,408,525	-	8,799	-	-	8,799	1,417,324
334	72,041	1,336,484	1,408,525	43,153	64,008	-	-	107,162	1,515,687
335	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
336	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
337	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
338	72,041	1,336,484	1,408,525	15,886	24,441	-	-	40,327	1,448,853
339	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
340	73,228	1,639,863	1,713,091	255,336	1,058,688	-	44,728	1,358,752	3,071,843
341	72,674	1,257,309	1,329,983	43,153	54,079	-	-	97,232	1,427,216
342	72,041	1,330,429	1,402,470	280,782	72,689	-	13,149	366,619	1,769,089
343	72,041	1,336,484	1,408,525	342,902	-	-	-	342,902	1,751,427
344	72,041	1,336,484	1,408,525	970,082	150,074	-	13,149	1,133,305	2,541,830
345	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
346	72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
347	72,041	1,336,484	1,408,525	63,191	135,612	-	12,755	211,559	1,620,084
348	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
349	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525

구 분(동호수)	사용 검사 전			사용 검사 후					합 계
	미시공	변경시공	소계	2년차하자	3년차하자	5년차하자	10년차하자	소계	
351	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
352	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
353	73,228	1,639,863	1,713,091	161,997	1,654,543	-	51,726	1,868,266	3,581,358
354	72,041	1,336,484	1,408,525	75,302	-	-	-	75,302	1,483,827
355	72,041	1,324,374	1,396,416	194,378	-	-	-	194,378	1,590,793
356	73,228	1,636,836	1,710,064	107,651	335,248	-	1,315	444,214	2,154,277
357	72,674	1,251,255	1,323,929	2,800,695	2,566,808	-	9,398	5,376,901	6,700,830
358	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
359	72,674	1,257,309	1,329,983	258,999	815,328	-	-	1,074,326	2,404,310
360	72,041	1,336,484	1,408,525	-	130,082	-	779,899	909,980	2,318,506
361	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
362	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
363	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
364	72,041	1,336,484	1,408,525	43,153	42,673	-	-	85,826	1,494,351
365	73,228	1,639,863	1,713,091	150,599	189,470	-	-	340,069	2,053,160
366	72,041	1,336,484	1,408,525	-	64,008	-	-	64,008	1,472,534
367	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
368	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
369	73,228	1,689,266	1,762,494	1,040,282	707,128	-	46,477	1,793,887	3,556,381
370	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
371	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
372	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
373	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
374	72,041	1,336,484	1,408,525	84,135	371,203	-	-	455,338	1,863,863
375	73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
376	72,041	1,336,484	1,408,525	-	155,849	-	2,630	158,479	1,567,004
377	73,228	1,639,863	1,713,091	619,154	268,037	-	37,220	924,411	2,637,502
378	72,041	1,336,484	1,408,525	-	42,673	-	-	42,673	1,451,198
379	73,228	1,639,863	1,713,091	244,370	64,865	-	28,355	337,591	2,050,682
380	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
381	73,228	1,636,836	1,710,064	365,387	222,799	-	-	588,187	2,298,250
382	73,228	1,639,863	1,713,091	75,302	151,025	-	-	226,327	1,939,418
383	72,041	1,333,457	1,405,498	311,016	9,776	-	-	320,792	1,726,290
384	73,228	1,639,863	1,713,091	811,168	350,413	-	-	1,161,582	2,874,673
385	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
386	73,228	1,639,863	1,713,091	399,665	75,082	-	90,395	565,142	2,278,233
387	72,041	1,327,402	1,399,443	225,765	97,955	-	84,087	407,806	1,807,249
388	73,228	1,639,863	1,713,091	188,126	12,416	-	65,476	266,018	1,979,110
389	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
390	73,228	1,639,863	1,713,091	291,461	64,008	-	78,106	433,575	2,146,667
391	72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
392	73,228	1,612,617	1,685,844	879,351	157,294	-	110,234	1,146,878	2,832,723
[합 계]	28,523,036	578,521,062	607,044,098	72,920,135	66,827,072	-	4,503,808	144,251,015	751,295,114

구 분(동호수)	사용 검사 전			사용 검사 후					합 계	
	미시공	변경시공	소계	2년차하자	3년차하자	5년차하자	10년차하자	소계		
2차 채권양도세대										
1		73,465	1,628,862	1,702,327	295,829	99,182	-	21,266	416,277	2,118,605
2		72,674	1,257,309	1,329,983	173,574	1,419,731	-	5,465	1,598,770	2,928,754
[합 계]		146,139	2,886,171	3,032,311	469,403	1,518,913	-	26,732	2,015,047	5,047,358
3차 채권양도세대										
1		72,041	1,336,484	1,408,525	506,697	-	-	-	506,697	1,915,222
[합 계]		72,041	1,336,484	1,408,525	506,697	-	-	-	506,697	1,915,222
4차 채권양도세대										
1		72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
2		72,041	1,336,484	1,408,525	1,921	-	-	-	1,921	1,410,447
3		72,041	1,336,484	1,408,525	86,307	218,859	-	-	305,165	1,713,690
4		72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
5		72,041	1,336,484	1,408,525	132,082	-	-	-	132,082	1,540,607
6		72,041	1,330,429	1,402,470	279,586	50,201	-	138,793	468,580	1,871,050
7		72,041	1,336,484	1,408,525	7,059	42,673	-	52,586	102,318	1,510,843
8		73,228	1,639,863	1,713,091	168,760	129,361	-	46,958	345,078	2,058,170
[합 계]		577,515	10,989,198	11,566,713	675,714	441,093	-	238,337	1,355,144	12,921,857
5차 채권양도세대										
1		73,228	1,639,863	1,713,091	41,435	185,591	-	-	227,027	1,940,118
[합 계]		73,228	1,639,863	1,713,091	41,435	185,591	-	-	227,027	1,940,118
6차 채권양도세대										
1		73,465	1,628,862	1,702,327	-	-	-	-	-	1,702,327
2		72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
3		72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
4		73,228	1,639,863	1,713,091	10,362	-	-	-	10,362	1,723,453
5		73,228	1,639,863	1,713,091	-	-	-	-	-	1,713,091
6		73,228	1,641,267	1,714,495	1,201,451	1,378,533	-	-	2,579,984	4,294,479
7		73,228	1,639,863	1,713,091	450,320	-	-	32,871	483,192	2,196,283
8		72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
9		72,041	1,336,484	1,408,525	228,496	-	-	-	228,496	1,637,021
10		72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
[합 계]		728,481	14,634,616	15,363,097	1,890,628	1,378,533	-	32,871	3,302,033	18,665,130
7차 채권양도세대										
1		72,674	1,257,309	1,329,983	-	-	-	-	-	1,329,983
2		72,041	1,336,484	1,408,525	-	-	-	-	-	1,408,525
3		72,041	1,330,429	1,402,470	85,198	64,008	-	-	-	1,402,470
[합 계]		216,756	3,924,223	4,140,979	85,198	64,008	-	-	-	4,140,979
[총 계]		30,337,197	613,931,618	644,268,815	76,589,210	70,415,211	-	4,801,748	151,656,963	795,925,778