


(a) 最坏合闸相角 $\phi = \phi_z$: 相量法缺失的暂态与稳态同量级



(b) 误差严格按 $e^{-t/\tau}$ 衰减, $\tau = L/R$

