

## Parte RMA 2023000117



DATOS CLIENTE cod. 11654

Freelan Intelcom SLU

C/ General Dávila 44 Bj 39006 Santander CIF/NIF: B39621552

## **FECHA DE SOLICITUD**

2023-01-16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6910HPU800G114 GA	Ordenador HP 800 G1 USDT GRADO A (Intel core i5 4570s 2.9GHz/8GB/240SSD/DVD/W7P) Preinstalado	Fuente alimentación - (Reparar) (Enviar directamente) no funciona el alimentador
6910HPU800G114 GA	Ordenador HP 800 G1 USDT GRADO A (Intel core i5 4570s 2.9GHz/8GB/240SSD/DVD/W7P) Preinstalado	Fuente alimentación - (Reparar) (Enviar directamente) no funciona el alimentador

## Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
  - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
  - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.