

Parte RMA 2019000584



DATOS CLIENTE cod. 60036

Informatica Movilizados, CB

C\ Colon, n?12 10002 Caceres CIF/NIF: E10438398 **FECHA DE SOLICITUD**

2019-12-10

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | FALLO DETECTADO |
|----------------|---|---|
| 6920DEPM28002A | Port?til Dell Precision M2800 FirePro W4170m 2GB (Intel Core i7 4810MQ 2.8Ghz/16GB/256GB-SSD/15.6 | Otro problema - SE QUEDA COLGADO PERMANENTEMENTE EN CUANTO SE INSTALAN DRIVERS DE CHIPSET Y/O GRÁFICA POSIBLE FALLO DE PLACA BASE, GRÁFICA O MEMORIA RAM. NO SE DESCARTA INCOMPATIBILIDAD CON W10 |

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
 - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
 - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.