

Parte RMA 2020001750



DATOS CLIENTE cod. 6004

Infobip Europa, S.L.

C/ Manantial, N? 2 Local 5 28680 San Mart?n de Valdeiglesias

CIF/NIF: B82270547

FECHA DE SOLICITUD

2020-08-18

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6920DEE55701GA P	Port?til Dell Latitude E5570 TACTIL GRADO A+ (Core i5 6300U 2.40Ghz/16GB/240SSD/15.6	Batería - (Reparar) (Enviar directamente) LA BATERIA NO CARGA. PROBADO CON VARIOS CARGADORES. SOLO LO MANTIENEN ENCENDIDO
6950HP1000G21G B	Tablet HP 1000 G2 GRADO B (Intel Atom Z3795 163Ghz/4GB120GB-SSD/10.1	Otro problema - (Abonar) EL TECLADO NO FUNCIONA
6920HP645G111A	Port?til HP Probook 645 G1 (Amd A8 - 5550M 2.1Ghz/4GB/320GB/14	No arranca sistema - (Abonar) ALEATORIAMENTE, SE BLOQUEA, SE REINICIA, NO ARRANCA YA LO ENVIAMOS EN OTRA OCASIÓN. PREFERIMOS ABONO
6920D33502A	Port?til Dell Ultrabook 3350 (Intel Core i3 5005U 2.0 Ghz/4GB/128GBSSD/13.3	No arranca sistema - (Reparar) (Enviar en próximo pedido) ALEATORIAMENTE NO DETECTA EL DISCO DURO.
6920LENT440S9A	Port?til Lenovo T440s (Intel Core i7 4600u 2.10Ghz/12GB/240GBSSD/14	Ventilador - (Reparar) (Enviar en próximo pedido) ALEATORIAMENTE SUENA MUCHO EL VENTILADOR

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
 - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
 - 5°. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.