

## Parte RMA 2022001340



DATOS CLIENTE cod. 2544

WaysIT Tech Global Solutions SLL

Calle Honorio Garcia Condoy, 3, 1 puerta h

50007 Zaragoza CIF/NIF: B99372534

## **FECHA DE SOLICITUD**

2022-05-23

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6950HPCH11AG6E O1GA	HP Chromebook 11A G6 EE ORANGE GRADO A (AMD A4-9120C 1.6Ghz/4GB/32GB-eMMC/11.6	No enciende - (Reparar) (Enviar directamente) Al conectar el alimentador no luce el indicador de carga, y el equipo no se enciende. Se ha probado con otro alimentador y presenta el mismo problema
6950HPCH11AG61 GA	HP Chromebook 11A G6 GRADO A (AMD A4-9120C 1.6Ghz/4GB/16GB-eMMC/11.6	Webcam - (Reparar) (Enviar directamente) no se ve bien la imagen
6950HPCH11AG61 GA	HP Chromebook 11A G6 GRADO A (AMD A4-9120C 1.6Ghz/4GB/16GB-eMMC/11.6	No enciende - (Reparar) (Enviar directamente) ni conectado con el cable de alimentación, ni sin cable. el equipo no llega a arrancar.
6950HPCH11AG61 GA	HP Chromebook 11A G6 GRADO A (AMD A4-9120C 1.6Ghz/4GB/16GB-eMMC/11.6	No enciende - (Reparar) (Enviar directamente) ni con cable de alimentación, ni si el. el equipo no arranca.
6950HPCH11AG6E O1GA	HP Chromebook 11A G6 EE ORANGE GRADO A (AMD A4-9120C 1.6Ghz/4GB/32GB-eMMC/11.6	Otro problema - (Reparar) (Enviar directamente) Se reinicia solo. Lo hace cuando esta trabajando con el. ¿RAM? - El cargador no carga.

## **Condiciones Generales de RMA**

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
  - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
  - 5°. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.