

Parte RMA 2022000752



DATOS CLIENTE cod. 3745

Isabel Maria Galera Jofr? Avda Jose De Mora 17 18800 Baza

CIF/NIF: 15471339K

FECHA DE SOLICITUD

2022-03-16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Batería - (Solo pieza) (Enviar directamente) no dura nada la bateria, desconectarla al 100% y en cuestion de 15 minutos adios se apaga.y a veces no pasa del 2%
6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Batería - (Solo pieza) (Enviar directamente) no pasa del 2%
6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Batería - (Solo pieza) (Enviar directamente) se apaga rapidamente, ni 15 minutos
6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Batería - (Solo pieza) (Enviar directamente) se apaga rapidamente, ni 15 minutos
6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Batería - (Solo pieza) (Enviar directamente) se apaga rapidamente, ni 15 minutos
6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Batería - (Solo pieza) (Enviar directamente) se apaga rapidamente, ni 15 minutos
6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Batería - (Solo pieza) (Enviar directamente) se apaga rapidamente, ni 15 minutos
6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Batería - (Solo pieza) (Enviar directamente) se apaga rapidamente, ni 15 minutos dura

6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Pantalla - (Solo pieza) (Enviar directamente) se apaga rapidamente, ni 15 minutos
6920FSLA5737GB	Portatil Fujitsu Lifebook A573 SIN WIFI GRADO B TN (Intel Core i5 3320m 2.3.Ghz/4GB/320GB/15.6	Batería - (Solo pieza) (Enviar directamente) se apaga rapidamente, ni 15 minutos

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
 - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
 - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.