

## Parte RMA 2019000633



DATOS CLIENTE cod. 2348

Centro Tecnologico Alcazar S.L.

C/Corredera, n?13, local 13600 Alcazar de San Juan CIF/NIF: B13459490 **FECHA DE SOLICITUD** 

2019-12-18

REFERENCIA DESCRIPCIÓN FALLO DETECTADO

6920HP840G221A

Port?til Ultrabook Hp EliteBook 840 G2 (Intel Core i5 Pantalla - Tiene unas manchasen la 5300U 2.30Ghz/4GB/256GB-SSD/14 pantalla internas, v así no lo puedo v

Pantalla - Tiene unas manchasen la pantalla internas, y así no lo puedo vender así, prefiero taras exteriores visuales o teclado, pero de pantalla no. Ya me ha pasado alguna otra vez esto, y si vienen así tiene que ser muy disimulado, pero no que destaque como pasa aquí.

## Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
  - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
  - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA. CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.