

Parte RMA 2020000487



DATOS CLIENTE cod. 3703

Ivan Benedicto Perez Diputacion 26 Bajo

32600 Verin CIF/NIF: 38129477P

FECHA DE SOLICITUD

2020-03-02

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6910LENM8311A	Ordenador Lenovo M83 SFF (Intel Core i3 4130 3.40GHz/8GB/500GB/NO-DVD/W8PRO) Preinstalado	Devolución comercial
6920HPX360310G2 2A	Port?til Hp EliteBook x360 310 G2 (Intel Celeron N3050 1.6Ghz/4GB/128GB/11.6	Devolución comercial
6910FEP7201A	Ordenador Fujitsu Esprimo P720 E85+ Torre (Intel Core i5 4570 3.20Ghz/8GB/128GB/DVD/W7PRO) Preinstalado	Devolución comercial
6910LENM93P19A	Ordenador Lenovo M93p SFF (Intel Core i5 4570 3.20GHz/8GB/128GB-SSD/DVD/W8PRO) Preinstalado	Devolución comercial
6920HP840G33A	Port?til Ultrabook HP Elitebook 840 G3 (Intel Core i5 6300u 2.4Ghz/8gb/256GB-SSD/14	Devolución comercial
6910LENM93P19A	Ordenador Lenovo M93p SFF (Intel Core i5 4570 3.20GHz/8GB/128GB-SSD/DVD/W8PRO) Preinstalado	Devolución comercial
6910FEP7201A	Ordenador Fujitsu Esprimo P720 E85+ Torre (Intel Core i5 4570 3.20Ghz/8GB/128GB/DVD/W7PRO) Preinstalado	Devolución comercial
6920HPX360310G2 2A	Port?til Hp EliteBook x360 310 G2 (Intel Celeron N3050 1.6Ghz/4GB/128GB/11.6	Devolución comercial

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
 - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
 - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.