

Parte RMA 2021001720



DATOS CLIENTE cod. 1635

UNITEL, SISTEMAS COMUNICACIONES CLM, S.L.U

C/ Rio Jarama, n? 98 45007 Toledo CIF/NIF: B45381217 **FECHA DE SOLICITUD**

2021-07-02

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6910HP630032A	Ordenador HP 6300 PRO SFF (Intel Core i3 3220 3.3Ghz/8GB/240SSD/DVD/W7P) Preinstalado	No enciende - (Reparar) (Enviar directamente) No enciende posible fallo de placa base.
6910HP630032A	Ordenador HP 6300 PRO SFF (Intel Core i3 3220 3.3Ghz/8GB/240SSD/DVD/W7P) Preinstalado	No enciende - (Reparar) (Enviar directamente) No enciende posible fallo de placa base.

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
 - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
 - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.