

## Parte RMA 2020002057



DATOS CLIENTE cod. 4936

Santiago Alca?iz Garcia

C/ Taranc?n, 6, 1?B 16003 Cuenca CIF/NIF: 04606856W **FECHA DE SOLICITUD** 

2020-09-23

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6910HP705G25GB	Ordenador HP 705 G2 SFF GRADO B (AMD A4 8350B R5 3.5GHz/4GB/500GB/DVD/W7P) Preinstalado	Fuente de alimentación - (Solo pieza) (Enviar directamente) EL FALLO ES QUE NO VA EL VENTILADOR DE LA FUENTE, ESTÁ PARADO, Y DA EL ERROR AL ARRANCAR DICIÉNDOLO. SE HA PROBADO EN MUCHOS REINICIOS Y NADA

## Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
  - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
  - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.