

## Parte RMA 2020002095



DATOS CLIENTE cod. 2195

Tecno Soft Sol. Inf. S L c/ Trasierras, 19 bajo 29200 Antequera CIF/NIF: B29719556 **FECHA DE SOLICITUD** 

2020-09-28

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6910HPU8300U2G A	Ordenador HP 8300 PRO USDT GRADO A (Intel Core i5 3470s 2.9Ghz/8Gb/120GB-SSD/W8PRO) Preinstalado	Fuente de alimentación - (Solo pieza) (Enviar directamente) cargador recibido es erroneo en voltaje.
6910HPU8300U2G A	Ordenador HP 8300 PRO USDT GRADO A (Intel Core i5 3470s 2.9Ghz/8Gb/120GB-SSD/W8PRO) Preinstalado	Fuente de alimentación - (Solo pieza) (Enviar directamente) el cargador recibido es erroneo en voltaje
6910HPU8300U2G A	Ordenador HP 8300 PRO USDT GRADO A (Intel Core i5 3470s 2.9Ghz/8Gb/120GB-SSD/W8PRO) Preinstalado	Fuente de alimentación - (Solo pieza) (Enviar directamente) cargador recibido es erroneo voltaje
6910HPU8300U2G A	Ordenador HP 8300 PRO USDT GRADO A (Intel Core i5 3470s 2.9Ghz/8Gb/120GB-SSD/W8PRO) Preinstalado	Fuente de alimentación - (Solo pieza) (Enviar directamente) cargador recibido es erroneo y pita la maquina.
6910HPU8300U2G A	Ordenador HP 8300 PRO USDT GRADO A (Intel Core i5 3470s 2.9Ghz/8Gb/120GB-SSD/W8PRO) Preinstalado	Fuente de alimentación - (Solo pieza) (Enviar directamente) cargador erroneo y pita la maquina
6910HPU8300U2G A	Ordenador HP 8300 PRO USDT GRADO A (Intel Core i5 3470s 2.9Ghz/8Gb/120GB-SSD/W8PRO) Preinstalado	Fuente de alimentación - (Solo pieza) (Enviar directamente) la punta del cargador no es valida para este equipo. gracias

## **Condiciones Generales de RMA**

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
  - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
  - 5°. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.