

## Parte RMA 2021000667



DATOS CLIENTE cod. 2362

Sistemas Informaticos IDE, SL

Avd Pais Valencia 11 12500 Vinaros CIF/NIF: B12608907

## **FECHA DE SOLICITUD**

2021-03-08

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6910HPE830026A	Ordenador HP 8300 PRO SFF (Intel Core i3 3220 3.3Ghz/4GB/120GB-SSD/DVDRW/W7H) Preinstalado	No enciende - (Abonar) Parece problema de fuente de alimentacion arranca y se para hemos probado desconentando y quitando la ram, no pita
6940HPLA2205WG	Monitor HP LA2205WG - LCD - 22	Brillo mal - (Reparar) (Enviar en próximo pedido) La panItalla se ve sin brillo
6910LENM832GA	Ordenador Lenovo M83 SFF GRADO A (Intel Core i5 4690T 2.5GHz/8GB/240GB-SSD/NO-DVD/W7P) Preinstalado	Otro problema - (Abonar) Cuando reinicias se queda la pantalla en negro, lo he probado con dos sistemas y discos diferentes.
6910LENM8310A	Ordenador Lenovo M83 SFF (Intel Core i3 4330 3.50GHz/8GB/500GB/DVDRW/W8PRO) Preinstalado	Otro problema - (Reparar) (Enviar directamente) Falla, al arrancar hace un amago de arranque y luego se para, puede que sea solo la fuente
6910HP400G11GA	Ordenador HP 400 G1 SFF GRADO A (Intel Core i3 4130 3.4GHz/8GB/120GB-SSD/DVDRW/W7P) Preinstalado	Otro problema - (Abonar) Se cuelga trabajando, comprobado con dos discos duros con sistemas diferentes.

## **Condiciones Generales de RMA**

## PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
  - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
  - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.