

Parte RMA 2022000546



DATOS CLIENTE cod. 3081

Arias Palomo Informatica SLL

C/ La Rioja 8 Bajo 23009 Jaen CIF/NIF: B23502479 **FECHA DE SOLICITUD**

2022-03-01

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6910HP8300U6GA	Ordenador HP 8300 PRO USDT GRADO A (Intel Core i5 3470 3.2Ghz/8Gb/120SSD/DVDRW/W7P) Preinstalado	Fuente alimentación - (Solo pieza) (Enviar directamente) el alimentador externo no funciona bien,el equipo pita continuamente, como eran 10 unidades para un colegio probamos con otro cargador de otro equipo y sin problemas, enciende y no pita

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
 - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
 - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA. CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.