

Parte RMA 2021002478



DATOS CLIENTE cod. 1458

Arpa Mantenimientos y Sistemas Inform?ticos S.L.

Avda. Federico Garcia Lorca, 22

28270 Colmenarejo CIF/NIF: B85361277

FECHA DE SOLICITUD

2021-10-13

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6910LENTIM93P1G A	Ordenador Lenovo Desktop Tiny M93P GRADO A (Intel Core I5 4570T 2.9Ghz/8GB/240SSD/NO-DVD/W8P) Preinstalado	Disco duro - (Solo pieza) (Enviar directamente) Hemos probado a clonar el disco duro desde varios equipos, pero no se clona correctamente, es posible instalar windows, arranca la primera vez y empieza a dar fallos. El equipo lo hemos probado con otro SSD y funciona correctamente.

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
 - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
 - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.