

Parte RMA 2021002486



DATOS CLIENTE cod. 2675

Ricardo Gomez Lara (sin RE)

C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 24

46910 Benetusser CIF/NIF: 44876111Y FECHA DE SOLICITUD

2021-10-14

DESCRIPCIÓN REFERENCIA FALLO DETECTADO

6920HP725G31GA A10- 8700B 1.8Ghz/8gb/256SSD/12

Port?til HP Elitebook 725 G3 GRADO A+ (AMD PRO Otro problema - (Reparar) (Enviar directamente) cuando lleva un rato encendido y trabajando se calienta mucho y sale distorsion en pantalla, se ha cambiado pastar termica y probado con otra memoria y hace lo mismo, se ha actualizado bios tambien

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB. INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR
 - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
 - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA. CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.