

보도시점 : 2025. 9. 24.(수) 06:00 이후(9. 24.(수) 석간) / 배포 : 2025. 9. 23.(화)

현대·기아 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 8개 차종 107,747대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 김윤덕)는 현대자동차(주), 기아(주), 르노코리아(주), 포드 세일즈서비스코리아(주), 볼보트럭코리아(주)에서 제작·수입·판매한 8개 차종 107,747대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (현대) 포터2 60,934대는 엔진 구동벨트* 장력 조절장치의 설계 오류로 인해 구동벨트가 이탈되어 조향장치가 정상 작동하지 않을 가능성으로 9월 25일부터 시정조치에 들어간다.

* 엔진의 동력을 전달하여 조향장치 등 다른 장치의 작동을 도와주는 부품

- ② (기아) 봉고3 33,990대는 엔진 구동벨트 장력 조절장치의 설계 오류로 인해 구동벨트가 이탈되어 조향장치의 정상 작동하지 않을 가능성으로 9월 25일부터 시정조치에 들어간다.

- ③ (르노) XM3 등 2개 차종 8,562대는 연료공급 펌프 소프트웨어 오류로 인해 주행 중 시동이 꺼질 가능성으로 9월 25일부터 시정조치에 들어간다.

- ④ (포드) MKX 2,680대는 후방 보조제동등 커버 접착 불량으로 인해 주행 중 커버가 분리될 가능성으로 9월 30일부터 시정조치에 들어간다.

- ⑤ (볼보) FH트랙터 등 3개 차종 1,581대는 가변축* 제어 소프트웨어 오류로 인해 가변축 조종장치가 오작동하는 기준 부적합으로 9월 19일부터 시정조치를 진행하고 있다.

* 적재물 하중 증가 시, 차량 하중을 고르게 배분하기 위해 상하로 움직이는 차축


- 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터 (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	박용선 (044-201-3817)
		담당자	사무관 사무관	송주화 (044-201-3919) 박정근 (044-201-4996)

참 고


리콜 대상 자동차

☐ 현대자동차(주)

대상 자동차(포터2)	결함장치(엔진 구동벨트 장력 조절장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
포터2	엔진 구동벨트 장력 조절장치 * 엔진 구동벨트 장력 조절장치의 설계 오류로 인해 구동벨트가 이탈되어 조향장치가 정상 작동하지 않을 가능성	'23.11.29. ~ '25.03.04.	60,934
합 계			60,934

☐ 기아(주)

대상 자동차(봉고3)	결함장치(엔진 구동벨트 장력 조절장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
봉고3	엔진 구동벨트 장력 조절장치 * 엔진 구동벨트 장력 조절장치의 설계 오류로 인해 구동벨트가 이탈되어 조향장치가 정상 작동하지 않을 가능성	'23.12.05. ~ '25.02.05.	33,990
합 계			33,990

☐ 르노코리아(주)

대상 자동차(XM3)	결함장치(연료공급펌프)
	


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
XM3 하이브리드	연료공급펌프	'22.09.30. ~ '24.03.26.	4,765
ARKANA 하이브리드	* 연료공급펌프 소프트웨어 오류로 주행 중 시동이 꺼질 가능성	'24.04.01. ~ '25.06.24.	3,688 109(미판매)
합 계			8,562

☐ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(MKX)	결함장치(후방 보조제동등 커버)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
MKX	후방 보조제동등 커버 * 후방 보조제동등 커버 접착 불량으로 주행 중 커버가 분리될 가능성	'15.05.20. ~ '18.06.28.	2,680
합 계			2,680

□ 볼보트럭코리아(주)

대상 자동차(FH 트랙터)	결함장치(가변속 조종장치)
	 가변속 조종장치

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
FH 트랙터 (FH62TB3HH1)	가변속 조종장치 * 가변속 제어 소프트웨어 오류로 인해 가변속 작동 하중이 기준치를 초과한 안전기준 부적합	'09.06.25. ~ '14.01.08.	1,158
FM 트랙터 (FM62TB1HHM)		'12.01.25. ~ '14.03.06.	211
FM 트랙터 (FM62TB3HHM)		'09.06.15. ~ '13.12.17.	212
합 계			1,581

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차주(☎ 080-200-6000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 르노코리아(주)(☎ 080-300-3000), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 볼보트럭코리아(주)(☎080-038-1000)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음