

보도시점 : 2026. 1. 15.(목) 06:00 이후(1. 15.(목) 석간) / 배포 : 2026. 1. 14.(수)

현대·기아 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 74개 차종 344,073대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 김윤덕)는 현대자동차(주), 기아(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), 포르쉐코리아(주)에서 제작·수입·판매한 74개 차종 344,073대에서 제작 결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (현대) 현대자동차 아반떼 등 2개 차종 130,283대는 무단변속기 부품 내부로 이물질이 유입되어 구동력이 전달되지 않을 가능성으로 1월 19일부터 시정조치를 진행한다.
- ② (기아) 기아 K3 113,793대, 무단변속기 부품 내부로 이물질이 유입되어 구동력이 전달되지 않을 가능성으로 1월 15일부터 시정조치를 진행하고, 스포티지 등 2개 차종 3,895대는 바디 제어장치 소프트웨어 설계 오류로 인해 주차거리경고 기능이 작동하지 않는 안전기준 부적합으로 1월 14일부터 시정조치를 진행한다.
- ③ (벤츠) 벤츠 E200 등 24개 차종 56,208대는 인포테인먼트 제어장치 소프트웨어 오류로 인해 운행중 계기판이 꺼질 가능성으로 1월 12일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ④ (포르쉐) 포르쉐 카이엔 등 45개 차종 39,894대는 차량의 전자기 간섭으로 인해 서라운드 뷰 카메라가 작동하지 않을 가능성으로 1월 26일부터 시정조치를 진행할 예정이다.


□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	박용선 (044-201-3817)
		담당자	서기관 시설사무관	송주화 (044-201-3919) 박정근 (044-201-4996)

참 고


리콜 대상 자동차

☐ 현대자동차(주)

대 상 자 동 차(아반떼)	결 합 장 치(무 단 변 속 기)
	 무단변속기 밸브바디

차명(형식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
아반떼(AD)	무 단 변 속 기	'18.08.23. ~ '20.03.24.	84,953
베뉴(QX)	* 무단변속기 제조불량으로 인해 변속기 내 밸브바디에 이물질이 유입되어 유압제어 불안정이 발생하는 경우 구동력이 전달되지 않을 가능성	'19.06.25. ~ '21.10.20.	45,330
합 계			130,283

☐ 기아(주)


대 상 자 동 차(K3)	결 합 장 치(무 단 변 속 기)
	 무단변속기 밸브바디

차명(형식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
K3(BD)	무 단 변 속 기	'18.01.31. ~ '21.06.03.	113,793
합 계			113,793

대상 자동차(스포티지)	바디제어장치
	 스포티지 (NQ5 PE) 바디제어장치 (BDC) 통신 불량 주차(초음파) 센서

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
스포티지(NQ5 PE)	바디제어장치	'25.06.24. ~ '25.09.01.	2,782
스포티지하이브리드 (NQ5 PE HEV)	* 소프트웨어 설계 오류에 따른 주차 센서 통신 불량으로 주차 거리 경고 기능이 미작동 하여 안전기준에 부적합할 가능성	'25.06.23. ~ '25.08.28.	1,113
합 계			3,895

□ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상자동차(E200)	결함장치(인포테인먼트 제어장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E200	인포테인먼트 제어장치	'23.07.06 ~ '25.12.02	19,085 120(미판매)
E 300 4MATIC		'23.04.05 ~ '25.12.02	15,256 140(미판매)
E 220d 4MATIC		'23.03.30 ~ '25.12.02	2,541 8(미판매)
E 350e 4MATIC		'24.01.27 ~ '25.12.02	964 4(미판매)
E 450 4MATIC		'23.07.04 ~ '25.07.21	2,066 129(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
AMG E 53 Hybrid 4MATIC+		'24.02.28 ~ '25.07.07	221 11(미판매)
C 200		'24.05.17 ~ '25.12.02	2,398 33(미판매)
C 300 4MATIC		'24.02.17 ~ '24.07.28	0 3(미판매)
AMG GT 55 4MATIC+		'25.02.05 ~ '25.06.27	1 4(미판매)
AMG GT 63 S E Performance		'25.02.05 ~ '25.07.17	11(미판매)
AMG SL 43		'25.06.24 ~ '25.07.03	6 1(미판매)
AMG SL 63 4MATIC+		'25.02.05 ~ '25.04.30	3(미판매)
Maybach SL 680 Mo		'25.03.05 ~ '25.07.22	2 4(미판매)
CLE 200		'23.05.12 ~ '25.12.02	1,633 22(미판매)
CLE 450 4MATIC		'23.05.12 ~ '25.12.02	618 45(미판매)
AMG CLE 53 4MATIC+		'25.01.30 ~ '25.07.14	41 6(미판매)
CLE 200		'23.10.12 ~ '25.12.02	1,469 17(미판매)
CLE 450 4MATIC		'23.10.07 ~ '25.12.02	354 27(미판매)
AMG CLE 53 4MATIC+		'24.05.24 ~ '25.12.02	319 18(미판매)
GLC 300 4MATIC		'24.01.30 ~ '25.12.02	3,304 13(미판매)
AMG GLC 43 4MATIC		'24.03.15 ~ '25.07.01	321 6(미판매)
GLC 220d 4MATIC		'24.03.14 ~ '25.07.07	477 31(미판매)
GLC 300 4MATIC		'24.03.14 ~ '25.08.21	4,053 22(미판매)
AMG GLC 43 4MATIC		'24.01.24 ~ '25.12.02	388 13(미판매)
합계			56,208

□ 포르쉐코리아(주)

대상 자동차(카이엔)	결합장치(주행보조시스템)
	  

차명(형식)	결합장치	제작일자	대상대수
카이엔	주행보조시스템 * 차량의 전자기 간섭으로 인해 서라운드뷰 카메라가 작동하지 않아 후진기어 상태에서 후방카메라가 보이지 않을 가능성	'18.08.16. ~ '25.05.30.	9,420 3(미판매)
카이엔 쿠페		'19.10.03. ~ '25.05.30.	9,053 1(미판매)
타이칸		'21.06.22. ~ '25.06.05.	2,565 1(미판매)
타이칸 4S		'20.09.23. ~ '25.06.03.	2,422
카이엔 E-하이브리드 쿠페		'19.09.27. ~ '25.05.02.	2,292 1(미판매)
카이엔 E-하이브리드		'19.08.01. ~ '25.05.30.	1,873 1(미판매)
파나메라 4		'23.10.23. ~ '25.06.27.	1,837 24(미판매)
파나메라 4 E-하이브리드		'24.06.18. ~ '25.06.06.	904 8(미판매)
911 카레라 4 GTS카브리올레		'21.11.04. ~ '25.07.21.	652
911 카레라 4S 카브리올레		'19.09.13. ~ '24.09.18.	643
타이칸 GTS		'22.02.15. ~ '25.07.30.	601 11(미판매)
911 카레라 4S		'19.07.25. ~ '24.09.06.	526
911 카레라 4 GTS		'21.10.08. ~ '25.06.18.	468 13(미판매)
911 카레라 카브리올레		'19.10.11. ~ '25.01.20.	428
911 카레라		'19.09.30. ~ '24.11.11.	357
카이엔 터보 쿠페		'19.10.03. ~ '23.03.31.	344
911 카레라 4 카브리올레		'19.11.05. ~ '24.09.04.	337
카이엔 터보		'19.07.30. ~ '22.12.22.	310
타이칸 터보		'21.01.21. ~ '25.06.17.	274 32(미판매)
911 터보 S		'20.10.10. ~ '25.06.23.	289 2(미판매)
911 카레라 GTS 카브리올레		'21.11.25. ~ '25.07.04.	271 14(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
911 카레라 S 카브리올레		'19.09.13. ~ '24.09.13.	283
카이엔 터보 GT		'21.10.14. ~ '25.05.20.	269 1(미판매)
911 카레라 S		'19.09.13. ~ '24.09.25.	268
911 터보 S 카브리올레		'20.09.28. ~ '23.12.08.	262
타이칸 4S 크로스투리스모		'21.11.11. ~ '25.05.26.	231 16(미판매)
911 카레라 GTS		'21.11.26. ~ '25.7.1.	210 31(미판매)
타이칸 4 크로스투리스모		'21.9.27. ~ '25.7.17.	224 4(미판매)
911 카레라 4		'19.11.05. ~ '24.09.27.	219
카이엔 GTS 쿠페		'24.08.06. ~ '25.01.22.	201 16(미판매)
타이칸 터보 S		'20.12.21. ~ '25.04.02.	193 18(미판매)
카이엔 S E-하이브리드 쿠페		'24.08.06. ~ '25.01.22.	201 16(미판매)
파나메라 GTS		'24.10.29. ~ '25.06.20.	188 15(미판매)
911 타르가 4 GTS		'21.11.08. ~ '25.07.14.	181 4(미판매)
카이엔 GTS		'24.08.06. ~ '25.01.28.	138 36(미판매)
카이엔 S E-하이브리드		'24.03.25. ~ '25.05.30.	136 1(미판매)
911 타르가 4S		'20.10.20. ~ '24.09.20.	130
타이칸 4		'25.04.02. ~ '25.07.31.	117 1(미판매)
911 타르가 4		'20.10.14. ~ '24.11.12.	99
타이칸 터보 크로스투리스모		'22.01.25. ~ '25.09.22.	83 11(미판매)
카이엔 터보 E-하이브리드 쿠페		'24.03.25. ~ '25.05.28.	37 10(미판매)
카이엔 터보 E-하이브리드		'24.04.17. ~ '25.06.03.	23 10(미판매)
파나메라 터보 E-하이브리드		'24.05.22. ~ '25.02.12.	19 3(미판매)
파나메라 터보 S E-하이브리드		'24.10.18. ~ '25.05.23.	13
타이칸 터보 GT		'24.10.07. ~ '25.03.31.	5 1(미판매)
합계			39,894

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 현대자동차주(☎ 080-200-6000), 기아주(☎ 080-200-2000), 메르세데스벤츠코리아주(☎ 080-001-1886), 포르쉐코리아주(☎ 080-8100-911)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음