

CS1.A loop transfer function at the motor input
|L(jω)| [dB]
60
40
20
0
-20
-40
-60
|L(jω)|
0 dB
ω_c = 19.4 rad/s
10^-1
10^0
10^1
10^2
10^3
∠ L(jω) [deg]
-150
-200
-250
-300
∠ L(jω)
-180°
PM = 35.0°
Frequency ω [rad/s]