METODOLOGIA 6 SIGMA

Jayme Gomes dos Santos Junior Luciana Helena Kowalski Andressa Cordeiro Wagner Cassiano

Universidade Federal do Paraná

12 de junho, 2019

Sumário

- 1. Introdução
- 2. Métodos
- 3. Aplicação
- 4. Certificações
- 5. Conclusão

Introdução

- Antes do σ :
 - Eli Whitney(1798);
 - Sheward(1924);
 - Deming(1950);
 - Kaoru Ishiwaka (1960).



Introdução

- •Origem do 6 σ :
 - Motorola (década de 80);
 - •Desempenho livre de defeitos;
 - •1993(meta);
 - ●John Welch, GE(1997);
 - Maior faturamento (últimos 105 anos);

MÉDIA DEFEITOS

Taxa de Acerto	Taxa de Erro	Defeitos por Milhão de Oportunidades (DPMO)	Escala Sigma
30,9%	69,1%	391.426	1,0
69,1%	30,9%	308.538	2,0
99,3%	6,7%	66.807	3,0
99,38%	0,62%	6.210	4,0
99,977%	0,023%	233	5,0
99,99966%	0,00034%	3,4	6,0

DMAIC/DMAMC

- 1. Define/Definir;
- **2.** Measure/Medir;
- **3.** Analyze/Analisar;
- **4.** Improve/Melhorar;
- **5.** Control/Controlar.

MÉTODOS

DEFINIR

- Qual o problema a ser resolvido?
- Tem relevância financeira?
- Quem irá trabalhar no projeto?
- Cronograma do projeto.

MEDIR

- Avaliar desempenho do processo;
- Levantar informações sobre o processo;
- Levantar possíveis causas de problemas.

ANALISAR

- Causa do problema;
- Mostrar graficamente, com análise estatística ou de risco essa causa;
- Melhores formas de combater o problema;
- Pensar em melhorias.

MELHORAR

- Testar possíveis ações;
- Executar plano de ação;
- Implementar as mudanças.

MÉTODOS

CONTROLAR

- Monitorar o plano de ação;
- Verificar a meta financeira;
- Estabelecer critérios de controle;
- Analisar o desempenho geral do processo;
- Buscar melhoria contínua.

Aplicações

INDÚSTRIA QUÍMICA



Aplicações

CONTROLADORA DE CÓDIGO DE BARRAS



Aplicações

EMPRESA DE ENGENHARIA



CERTIFICAÇÕES

1. White Belt;

2. Yellow Belt;

3. Green Belt;

4. Black Belt;

> <

5. Master Black Belt;



Conclusão

