

G-6	产 品 代 号		工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y1		
							整 件 图 号				图 号				
	材 料 名 称 及 牌 号			铝 板 2A12					毛 坯 类 型 及 规 格		≠3				
	毛 坯 中 零 件 数			1		每（ ）件消 耗定额（kg）				来 自 何 处		是 否 关 重 件			
										交 往 何 处					
	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序（步） 内 容					设 备、夹 具 模 具 及 其 它		切 削 工 具 测 量 工 具		备 注		
	备	5	备料	≠3×240×240，											
			检	材料牌号、规格及备料尺寸							卷尺				
机加	10	钳	去毛刺，校平												
		检	外观检验												
机加	15	数控铣	-1. 程序准备					TC-S2Cz				YLJ220ZMCS001			
			-2. 四周压板装夹									-SX05-15			
			-3. 点孔12×φ2.7，8×φ2.3，4×M2												
			-4. 铣异型孔，保证尺寸φ50，φ35，6，R2，												
			-5. 掏铣外形，保证尺寸200×200												
			-6. 去铣削微连边												
		检	检以上工步所涉及图纸尺寸							游标卡尺					
媒体编号															
			机加	20	钳	-1. 去毛刺									
旧底图总号						-2. 钻孔12×φ2.7沉孔φ5.6×90°									
						-3. 钻孔8×φ2.3沉孔φ4.6×90°									
底图总号			更		数量	更改单号	签 名	日 期	签 名		日 期		阶 段 标 记		
									设 计	荀浩东	2026年3月12日		Y		
									审 核	强春红	2026年3月12日		工艺文档标识		
日期	签名														
									标 准 化				第 1 页		
									批 准	李菁	2026年3月12日		共 2 页		

产 品 代 号			工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y1			
							整 件 图 号				图 号					
G-6a	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序 (步) 内 容				设 备 、 夹 具 模 具 及 其 它		切 削 工 具 测 量 工 具		备 注				
				-4. 钻孔，攻丝4×M2												
			检	检以上工步所涉及图纸尺寸						游标卡尺						
										螺纹塞规						
	媒体编号															
旧底图总号																
底图总号		更改标记		数量	更改单号	签 名	日 期		签 名		日 期	阶 段 标 记				
								设 计	荀浩东		2026年3月12日	Y				
								审 核	强春红		2026年3月12日	工艺文档标识				
日期	签名															
								标准化				第 2 页				
								批 准	李菁		2026年3月12日	共 2 页				