

G-6	产 品 代 号		工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y2		
							整 件 图 号				图 号				
	材 料 名 称 及 牌 号			铝 板 2A12					毛 坯 类 型 及 规 格		≠10				
	毛 坯 中 零 件 数			1		每（ ）件消 耗定额（kg）				来 自 何 处		是 否 关 重 件			
										交 往 何 处					
	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序（步） 内 容					设 备、夹 具 模 具 及 其 它		切 削 工 具 测 量 工 具		备 注		
	备	5	备料	≠10×297×55,											
			检	材料牌号、规格及备料尺寸							卷尺				
机加	10	铣	铣四边，保证尺寸293×51.3												
		检	检以上工步所涉及图纸尺寸							游标卡尺					
机加	15	钳	去毛刺												
		检	外观检验												
机加	20	数控铣	-1. 程序准备					TC-S2Cz				YLJ220ZMCS002			
			-2. 点孔3×M5									-SX05-20			
			-3. 调面装夹，点孔5×φ2.5												
			-4. 调面装夹，铣异型孔，保证尺寸												
			6.8°，10, 100, 139, 149, 188, 208, 260, R5												
媒体编号															
			-5. 铣缺口，保证尺寸10, 88.42, R3, 43, 6.8°												
旧底图总号															
		检	检以上工步所涉及图纸尺寸							游标卡尺					
底图总号		更	数量	更改单号	签 名	日 期		签 名		日 期	阶 段 标 记				
							设 计	荀浩东		2026年3月12日	Y				
							审 核	强春红		2026年3月12日	工艺文档标识				
日期	签名														
							标 准 化				第 1 页				
							批 准	李菁		2026年3月12日	共 2 页				

产 品 代 号			工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y2	
							整 件 图 号				图 号			
工 作 地		工 序 号	工 序 名 称	工 序 (步) 内 容				设备、夹具 模具及其它		切削工具 测量工具		备 注		
G-6a														
		机加	25	钳	-1. 去毛刺, 修锉微连									
					-2. 钻孔5× φ 2. 5, 深8									
					-3. 钻孔, 攻丝3× M5, 深12									
				检	检以上工步所涉及图纸尺寸						游标卡尺			
											螺纹塞规			
		媒体编号												
旧底图总号														
底图总号		更改标记	数量	更改单号	签 名	日 期		签 名		日 期	阶 段 标 记			
							设 计	荀浩东		2026年3月12日	Y			
							审 核	强春红		2026年3月12日	工艺文档标识			
日期	签名													
							标 准 化						第 2 页	
							批 准	李菁		2026年3月12日	共 2 页			