

G-6	产 品 代 号		工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y3		
							整 件 图 号				图 号				
	材 料 名 称 及 牌 号			铝 板 2A12					毛 坯 类 型 及 规 格		≠ 20				
	毛 坯 中 零 件 数			1		每 () 件 消 耗 定 额 (kg)				来 自 何 处		是 否 关 重 件			
										交 往 何 处					
	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序 (步) 内 容					设 备、夹 具 模 具 及 其 它		切 削 工 具 测 量 工 具		备 注		
	备	5	备料	≠ 20 × 350 × 234,											
			检	材料牌号、规格及备料尺寸							卷尺				
机加	10	铣	铣四边, 保证尺寸 346 × 230												
		检	检以上工步所涉及图纸尺寸							游标卡尺					
机加	15	钳	去毛刺												
		检	外观检验												
机加	20	数控铣	-1. 程序准备					TC-S2Cz				YLJ220ZMCS003			
			-2. 铣槽, 保证尺寸 10, 53. 3, 80, R2									-SX05-20			
			-3. 铣缺口, 保证尺寸 36, 196, 53. 3, R10												
			-3. 点孔 16 × M2. 5												
			-4. 调面装夹, 铣槽 6 处, 深 15, 保证尺寸												
媒体编号			20, 63. 35, 10, 20, 93, 10, 100, R10												
			-5. 铣倒角 R10												
旧底图总号			-6. 铣 6 × φ 12 深 10, 点孔 6 × φ 6												
底图总号		更	数量	更改单号	签 名	日 期		签 名		日 期		阶 段 标 记			
							设 计	苟浩东		2026年3月12日		Y			
							审 核	强春红		2026年3月12日		工艺文档标识			
日期	签名														
							标 准 化					第 1 页			
							批 准	李菁		2026年3月12日		共 2 页			

G-6a	产 品 代 号		工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y3		
							整 件 图 号				图 号				
	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序 (步) 内 容				设 备、夹 具 模 具 及 其 它		切 削 工 具 测 量 工 具		备 注			
			检	检以上工步所涉及图纸尺寸						游标卡尺					
	机加	25	钳	-1. 去毛刺, 修铰微连											
				-2. 钻孔, 攻丝16×M2. 5, 深8											
				-3. 钻孔6× φ6											
			检	检以上工步所涉及图纸尺寸						游标卡尺					
										螺纹塞规					
	媒体编号														
	旧底图总号														
底图总号		更改标记	数量	更改单号	签 名	日 期		签 名		日 期	阶 段 标 记				
							设 计	荀浩东		2026年3月12日	Y				
							审 核	强春红		2026年3月12日	工艺文档标识				
日期	签名														
							标 准 化				第 2 页				
							批 准	李菁		2026年3月12日	共 2 页				