

G-6	产 品 代 号		工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y4				
							整 件 图 号				图 号						
	材 料 名 称 及 牌 号			铝 板 2A12					毛 坯 类 型 及 规 格		Φ 65						
	毛 坯 中 零 件 数			N=(L-30) /(16. 4+5)		每 () 件 消 耗 定 额 (kg)				来 自 何 处		是 否 关 重 件					
										交 往 何 处							
	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序 (步) 内 容					设 备 、 夹 具 模 具 及 其 它		切 削 工 具 测 量 工 具		备 注				
	备	5	备料	Φ 65×L, L=120,													
			检	材料牌号、规格及备料尺寸							卷尺						
机加	10	车	-1. 装夹找正														
			-2. 车端面														
			-3. 车外圆 Φ 63. 17														
			-4. 钻孔 Φ 46. 5, 深17														
			-5. 车外圆 Φ 52 (代M52) , 长14 (=16. 4-2. 4)														
			-6. 车外圆 Φ 50, 保证尺寸2, 倒角C0. 5														
			-7. 车螺纹M52×1. 5, 自然收尾														
			-6. 切断														
			-8. 调头, 车端面, 保证尺寸16. 4, 2. 4														
		检	检以上工步所涉及图纸尺寸							游标卡尺							
										螺纹环规							
媒体编号	机加	15	钳	去毛刺													
旧底图总号			检	外观检验													
底图总号		更		数量	更改单号	签 名	日 期		签 名		日 期		阶 段 标 记				
									设 计	荀浩东	2026年3月12日		Y				
									审 核	强春红	2026年3月12日		工艺文档标识				
日期	签名																
									标 准 化							第 1 页	
									批 准	李菁	2026年3月12日					共 2 页	

产 品 代 号			工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y4			
							整 件 图 号				图 号					
G-6a	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序 (步) 内 容				设备、夹具 模具及其它		切削工具 测量工具		备 注				
	机加	20	座标镗	点孔8×M2												
			检	检以上工步所涉及图纸尺寸						游标卡尺						
	机加	25	钳	-1. 去毛刺												
				-2. 钻孔，攻丝8×M2												
			检	检以上工步所涉及图纸尺寸						螺纹塞规						
	媒体编号															
旧底图总号																
底图总号		更改标记		数量	更改单号	签 名	日 期	签 名		日 期		阶 段 标 记				
								设 计	荀浩东	2026年3月12日		Y				
								审 核	强春红	2026年3月12日		工艺文档标识				
日期	签名															
								标准化				第 2 页				
								批 准	李菁	2026年3月12日		共 2 页				