

G-6	产 品 代 号		工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y5				
							整 件 图 号				图 号						
	材 料 名 称 及 牌 号			铝 板 2A12					毛 坯 类 型 及 规 格		≠5						
	毛 坯 中 零 件 数			1		每（ ）件消 耗定额（kg）				来 自 何 处		是 否 关 重 件					
										交 往 何 处							
	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序（步） 内 容					设备、夹具 模具及其它		切削工具 测量工具		备 注				
	备	5	备料	≠5×245×245,													
			检	材料牌号、规格及备料尺寸							卷尺						
机加	10	铣	铣四边，保证尺寸240×240														
		检	检以上工步所涉及图纸尺寸							游标卡尺							
机加	15	钳	去毛刺														
		检	外观检验														
机加	20	数控铣	-1. 程序准备					TC-S2Cz				YLJ220ZMCS005					
			-2. 四周压板装夹									-SX05-20					
			-3. 铣孔2处，保证尺寸φ18, 倒角C1														
			-4. 铣孔，保证尺寸5×φ6.5														
			-5. 点孔12×φ2.7														
媒体编号																	
					-6. 调面装夹，倒角C1, 点孔6×φ2.7												
旧底图总号					-7. 掏铣外形，保证尺寸200×200												
底图总号		更		数量		更改单号		签 名		日 期		签 名		日 期		阶 段 标 记	
												设 计 荀浩东		2026年3月12日		Y	
												审 核 强春红		2026年3月12日		工艺文档标识	
日期		签名															
												标 准 化				第 1 页	
												批 准 李菁		2026年3月12日		共 2 页	

产 品 代 号			工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y5					
							整 件 图 号				图 号							
G-6a			工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序 (步) 内 容				设备、夹具 模具及其它		切削工具 测量工具		备 注				
					检	检以上工步所涉及图纸尺寸						游标卡尺						
			机加	25	钳	-1. 去毛刺, 修锉微连												
						-2. 钻孔12× φ 2. 7沉孔 φ 5. 6×90°												
						-3. 钻孔6× φ 2. 7沉孔 φ 5. 6×90°												
					检	检以上工步所涉及图纸尺寸						游标卡尺						
			媒体编号															
旧底图总号																		
底图总号			更改 标记		数 量	更改单号	签 名	日 期		签 名		日 期	阶 段 标 记					
									设 计	荀浩东		2026年3月12日	Y					
									审 核	强春红		2026年3月12日	工艺文档标识					
日期	签名																	
									标 准 化				第 2 页					
									批 准	李菁		2026年3月12日	共 2 页					