

G-6	产 品 代 号		工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y6		
							整 件 图 号				图 号				
	材 料 名 称 及 牌 号			铝 板 2A12					毛 坯 类 型 及 规 格		≠ 3				
	毛 坯 中 零 件 数			1		每 () 件 消 耗 定 额 (kg)				来 自 何 处		是 否 关 重 件			
										交 往 何 处					
	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序 (步) 内 容					设 备、夹 具 模 具 及 其 它		切 削 工 具 测 量 工 具		备 注		
	备	5	备料	≠ 3 × 250 × 260,											
			检	材料牌号、规格及备料尺寸							卷尺				
钣机	10	钳	去毛刺												
		检	外观检验												
钣机	15	数控冲	-1. 程序准备					LVD-HD-S1225				YLJ220ZMCS006			
			-2. 试运行, 调整									-SC02-15			
			-3. 冲孔 4 × φ 2. 7												
			-4. 落料, 保证尺寸 200 × 123, R10												
		检	检以上工步所涉及图纸尺寸							游标卡尺					
机加	20	钳	-1. 去毛刺, 校平												
			-2. 沉孔 4 × φ 5. 6 × 90°												
媒体编号															
旧底图总号											游标卡尺				
底图总号		更		数量	更改单号	签 名	日 期	签 名		日 期		阶 段 标 记			
								设 计	荀浩东	2026年3月12日		Y			
								审 核	强春红	2026年3月12日		工艺文档标识			
日期	签名														
								标 准 化				第 1 页			
								批 准	李菁	2026年3月12日		共 1 页			