



PLM控制 涂改无效



技术要求

- 1 $\phi 21$ 孔中心对 $\phi 96$ 中心同轴度应小于0.8。
- 2 $\phi 17$ 孔中心对 $\phi 89$ 中心同轴度应小于0.8。
- 3 统一螺纹(UN)符合DW501A1006A(ANSI B1.1)。
- 4 螺纹表面应光洁平滑, 不得有凹痕、裂纹、毛刺和其它引起应力集中的缺陷。
- 5 按DBQN1023进行超声波探伤和磁粉检查。超探符合2级规定; 磁粉检查不得有缺陷显示。
- 6 材料及性能: 22Cr12NiWMoV-5/620 ($\sigma_{0.02}$) III。
- 7 22Cr12NiWMoV 原材料符合 DZ2.11.31的规定。
- 8 印记标识符合DZ8.6.13.3的规定, 并标识UN 螺纹代号 Δ , 保留布氏硬度压痕。
- 9 制造过程中应对原材料标识进行移植、记录, 以实现材料的可追溯。



其余 1.6

更改 标记	图区	文件代号	签 字	日 期	高温用双头螺柱 (4"-8UN)	D600AC-028000A016		
设 计		陈忠旭	2021-01-25	版 本		重 量	比 例	
校 对		孙忠旭	2021-01-25	R00			1:1	
审 批		朱博	2021-01-25	共 1 张		第 1 张		
会 签		黄岩	2021-01-26	 东方汽轮机 DONGFANG TURBINE				
标准审查		张斌	2021-01-27					