

工艺文件代号 _____

密级					
阶段 标记			Z		

工 艺 文 件

机械加工工艺规程

产品名称 机构驱动板框

产品代号 _____

编 制

校 对

审 核

标 检

批 准


第 ____ 册

共 5 页

508所		工 艺 过 程 卡			零（组）件 名 称		零（组）件 代 号		每 台 数 量	
					机构驱动板框				1	
材料	名 称		牌 号 状 态		技 术 条 件		规 格		每 台 定 额	
	铝板		5A06 H112		GB/T3880.1-2012		δ 35		δ 35×250×173=1	
序号	工 种	工 序 内 容								工艺装置 名称及编号
1	料	备料： δ 30×250×173=1。								
2	热	去应力退火。								
3	铣	1) 按工艺说明图，余量均分，铣方至尺寸 $27\pm 0.1\times 246\pm 0.1\times 169\pm 0.1$ ，保证端面平面度优于0								
		.05；								
		2) 钻攻对6-M5螺纹孔，底孔深4.8（平底孔）；								
		3) 锐边倒钝，去除毛刺。								
4	数铣	1) 按图，余量均分，分粗精加工阶段去除材料，铣对零件内外形各尺寸，保证各处尺寸公差及形								智能单元
		位公差，未注尺寸按模型加工，未注表面粗糙度3.2；								工装220×120
		2) 按主视图，钻6-M2.5螺纹底孔 φ 2深6.5，与背面孔同轴底孔允许打穿；								
		3) 按后视图，钻11-M2.5-6H螺纹底孔 φ 2深7，钻3-M2.5-6H螺纹 φ 2通孔；								
		3) 按左视图，钻2-M3-6H螺纹底孔 φ 2.5深6（左右对称，平底孔，不允许打通）；								
		4) 锐边倒钝，去除毛刺。								
5	刻字	按俯视图及技术要求6刻字：								
								编 制		20250410
								校 对		20250410
更 改 标 记		更 改 代 号	签 名	日 期	更 改 标 记	更 改 代 号	签 名	日 期	共 5 页	第 2 页

		工 艺 过 程 卡			零（组）件 名 称		零（组）件 代 号		每 台 数 量		
					机构驱动板框				1		
材料	名 称		牌 号 状 态		技 术 条 件		规 格		每 台 定 额		
	铝板		5A06 H112		GB/T3880.1-2012		δ 35		δ 35×250×173=1 21×240×163		
序号	工 种	工 序 内 容								工艺装置 名称及编号	
		1) 图示位置刻字“02”，字高6，深0.3；									
		2) 图示位置刻字“X505”、“X515”，高3，深0.3。									
6	钳	1) 按左视图，攻对2-M3-6H螺纹孔深5（左右对称）；									
		2) 锐边倒钝，去毛刺；									
		3) 零件清洁干净。									
7	钳装	按组件进行试装，拆分后进行后续工序。									
8	外-表	1) 按图及技术要求5，所有表面导电阳极化处理；									
		2) 清理孔内积液。									
9	钳	注意保护表面处理表面：									
		1) 按主视图，攻对6-M2.5螺纹孔深5.5；									
		2) 按后视图，攻对11-M2.5-6H螺纹孔深5，攻对3-M2.5-6H螺纹通孔；									
		3) 锐边倒钝，去毛刺；									
		4) 零件清洁干净。									
									编 制	20250410	
									校 对	20250410	
更 改 标 记		更 改 代 号		签 名		日 期		更 改 标 记		更 改 代 号	

	工 艺 说 明	产 品 名 称	产 品 代 号
		机构驱动板框	



外形尺寸: $a=246, b=169, c=27$;
孔间尺寸: $d=200, e=100$

								编 制		20250410
								校 对		20250410
更 改 标 记	更 改 单 号	签 名	日 期	更 改 标 记	更 改 单 号	签 名	日 期	共 5 页	第 5 页	

