Les Fiches Techniques 375

MILIEUX DE REFROIDISSEMENT OU FLUIDES DE TREMPE

On attend d'un milieu de trempe :

- Qu'il refroidisse dans des conditions optimum par rapport aux caractéristiques métallurgiques du matériau à refroidir.
- □ Qu'il mette à l'abri des risques de tapure
- Qu'il minimise les déformations
- □ Qu'il soit inerte vis à vis des surfaces à refroidir.

Le milieu de trempe (incluant les effets des propriétés du fluide et de l'installation de trempe) est caractérisé par différents critères

Le nombre de Biot : $\mathbf{h} = \alpha / \lambda$

 α coefficient de transfert de la chaleur du métal vers le milieu de trempe,

λ conductivité thermique du métal

La sévérité de trempe H définie par Grosmann comme $\mathbf{H} = \alpha \mathbf{I} \mathbf{2}\lambda$ de telle sorte que $\mathbf{H} = \mathbf{1}$ inches⁻¹ pour l'eau.

Les huiles non dopées, non agitées refroidissant environ quatre fois plus lentement que l'eau ont une sévérité H = 0,25 in⁻¹.

Le temps de refroidissement entre 700 et 300°C : Δt ou entre 800 et 500°C, Δt

Ce dernier étant toutefois moins utilisé.

On parle également de drasticité ou pouvoir refroidissant pour qualifier un fluide de trempe et une installation.

MILIEU	APPLICATIONS	AVANTAGES OU INCONVENIENTS
Pour la trempe des aciers la température ne doit pas dépasser 25°C pour être efficace. Pour la trempe des alliages d'aluminium la température peut varier entre 20 et 100°C. Emulsions eau — polymères Le pouvoir de refroidissement varie avec la concentration qui peut varier de quelques % à 50%. Différents types de polymères PAG (poly-alkylène-glygol), acrylates (ACR), PVP (polyvinyl-pyrolidon), PEO (polyéthyl-oxazolène), ayant chacun leurs performances propres.	Trempe des aciers non alliés Trempe des alliages d'aluminium Trempe des alliages de titane Trempe de certains alliages cuivreux Trempe des aciers faiblement alliés Trempe des alliages d'aluminium	 vitesse de refroidissement maximum, efficacité sensible à la température du bain et à l'agitation risque de tapures sur les aciers, influencé par divers autres paramètres (forme de la pièce, composition superficielle (décarburation, recarburation)) possibilité d'amélioration par additifs (soude, sels) risque d'oxydation des surfaces après trempe (cas des aciers). pouvoir de refroidissement variable avec la nature et la concentration du polymère, avec la température du bain et l'agitation sensibilité au vieillissement et nécessité de surveiller le maintien des concentrations (très sensible à la température finale des pièces en sortie du bain) milieu ininflammable mais relativement polluant élimination par lavage à l'eau nécessite un suivi des concentrations Nécessite un rejet en centre de traitement agréé

	1	
	ayant une excellente trempabilité	 pouvoir de refroidissement variable avec la nature de l'huile et les températures du bain (possibilité d'utiliser des huiles chaudes pour la trempe étagées). milieu inflammable, sensibilité à la présence de traces d'eau nettoyage par lessivage ou dégraissage après trempe relative sensibilité au vieillissement (oxydation, consommation des additifs maintenance par filtration et réadditivation éventuelle Nécessite un rejet en centre de traitement agréé
Air	Trempe des aciers « autotrempants » Milieu de refroidissement lent (recuits)	 conditions de refroidissement peu reproductibles risque d'altération superficielle (oxydation – calamine) pour les températures les plus élevées.
	Trempe des aciers alliés et alliages spéciaux préalablement chauffés sous vide ou sous atmosphère	 vitesse de refroidissement variable avec la nature du gaz et la pression, le débit, la conception du caisson de refroidissement et l'efficacité des échanges thermiques pouvoir de refroidissement limité coût d'exploitation élevé pièces propres en sortie de refroidissement milieu ininflammable et non polluant avec les gaz neutres pour des taux d'hydrogène inférieurs à 5%
Sels Nitrates - nitrites Des additions d'eau sont possibles pour augmenter la drasticité, dans ce cas il est nécessaire de contrôler en continu la drasticité et l'addition d'eau correspondante.	Trempe étagée des aciers et fontes à composition chimique adaptée	 vitesse de refroidissement précise applications limitées température de palier variable (application aux trempes par étape et bainitique) possibilité de faire varier la vitesse de refroidissement par addition d'eau pour les températures de palier < 200°C lavage à l'eau après trempe nécessité de traiter les effluents de trempe et de lavage risques d'oxydation des surfaces après trempe nécessité de surveiller la température contre les risques d'explosion Pas d'utilisation possible au dessus de 500°C Nécessite un rejet en centre de traitement agréé