

Dogal° je žárově zinkovaný produkt a zároveň registrovaná obchodní známka firmy SSAB Tunnplåt AB.

SSAB Tunnplåt je špičkový evropský výrobce vysokopevnostních ocelí.

Tato brožura poskytuje vyčerpávající prezentaci žárově zinkovaných, extra a ultra vysokopevnostních ocelí Dogal°.

Dozvíte se, jak zvýšená pevnost a zlepšená ochrana proti korozi pozitivně ovlivní kvalitu výrobků, ekonomiku výroby a konkurenceschopnost.

Vysokopevnostní oceli Dogal® nabízí širokou škálu užitkových vlastností.

0 B S A H

- 4–7 Kombinace nejlepších antikorozních vlastností s nejvyšší pevností
- 8–9 ULSAB
- 10-13 Výrobní program

(rozměry, povrchové úpravy, kvalita povrchu, tolerance)

14–23 Technické vlastnosti

(stříhání a děrování, řezání laserem, tváření, tažení, obrubování, ohýbání, válcování profilů, mezní hodnoty ohybu, odpružení, spotřeba energie, odolnost vůči otřesům a nárazům, únava materiálu, svařování, pájení)

- 24-27 Koroze
- 28–29 Povrchová úprava
- 31–33 Doporučení k nástrojové oceli
- 35 Nač by měl myslet konstruktér?

Výztuha sedadla Dogal 800 DP.

Kombinace nejlepších antikorozních vlastností s nejvyšší pevností

Už si nemusíte více vybírat mezi nejlepšími antikorozními vlastnostmi a jinými výhodami, které skutečně vysokopevnostní oceli musí nabízet.

Žárově zinkované oceli Dogal® od firmy SSAB Tunnplåt spojují dobrou odolnost vůči korozi s nejvyšší pevností.

Vysokopevnostní oceli Dogal* nabízí celou škálu vlastností, z nichž každá přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Dogal 1000 DP

Naše vyvinutá značka Dogal 1000 DP rozšiřuje dostupnost vysokopevnostní žárově zinkované oceli. Dogal 1000 DP má minimální pevnost v tahu 980 N/mm². Použití vysoké pevnosti našich ocelí značky Dogal® je rozmanité. Můžete ji využít, když potřebujete zmenšit tloušťku materiálu a tak snížit hmotnost. U dopravních prostředků to znamená snížení nákladů na palivo a také pozitivní přístup k životnímu prostředí po dobu životnosti dopravního prostředku. Redukce hmotnosti se také projevuje ve snížené spotřebě materiálu. Protože ocel Dogal® se nakupuje na váhu, ale materiál se používá na jednotku plochy, spotřeba materiálu bude klesat. To znamená, že náklady

na materiál budou nižší, zatímco produktivita bude stoupat.

Zvýšení bezpečnosti, snížení hmotnosti

Vyšší pevnost může také podstatně zvýšit absorbci energie u dopravního prostředku. Při použití vysokopevnostní oceli Dogal® na součásti, jako jsou antikolizní nosníky a ochrana proti boční kolizi, bude bezpečnost vozidla vyšší, aniž by došlo ke zvýšení a hmotnosti vozidla, pravděpodobně lze spíše očekávat její snížení. Finálním výsledkem je bezpečnější a konkurenceschopnější dopravní prostředek.

Vysokopevnostní oceli Dogal* spojují dobrou odolnost vůči korozi s nejvyšší možnou pevností, nejnižší možnou hmotností a nejvyšší kapacitou spotřeby energie.

Konec svařování, začátek lisování

Vysokopevnostní ocel Dogal* má vynikající vlastnosti pro tváření za studena. Unikátní kombinace vysoké pevnosti a výborné tvářitelnosti přináší řadu zlepšení v ekonomice výroby.


Namísto svařování výrobku z několika částí, lze finálního produktu dosáhnout pouze několika operacemi lisováním a ohýbáním. Náklady na svařování budou nižší a kvalita hotového výrobku bude vyšší. Dobrá tvářitelnost nabízí velké možnosti při optimalizaci konstrukčního řešení. Výsledkem nejvhodnějšího konstrukčního řešení je téměř vždy snížení počtu součástí výrobku. Tento fakt také přispívá ke kladné odpovědi na otázku, zda zvolit tento materiál. Všechny uvedené skutečnosti přispívají ke zlepšení ekonomiky výroby.


Ať výrobky žijí déle


Kromě výborných antikorozních vlastností, žárově zinkovaný povrch nabízí také výhody pro výrobní inženýrství. Použitím oceli Dogal* snížíte náklady a čas nezbytný pro zinkování jednotlivých dílů. Když přejdete na oceli Dogal, snížíte minimálně o polovinu náklady na antikorozní úpravu výrobku (srovnáváno s nutností pozinkovávat každou jednotlivou část výrobku).

Díky kombinaci antikorozních vlastností a vysoké pevnosti přispívá ocel Dogal* ke zvýšení životnosti výrobků, jakož i ke snižování nutnosti údržby a servisu.

Tato brožura poskytuje vyčerpávající informace o konkurenceschopnosti vysokopevnostní oceli Dogal*.







Projekty ULSAB

Vzhled a vhodnost pro zpracování nejsou jedinými požadavky. Do úvahy je třeba vzít ještě bezpečnost, požadavky enviromentální a další. Mezinárodní ocelářský průmysl zahájil řadu projektů, jejichž snahou je předvést nová efektivní konstrukční řešení oceli, která by vyhovovala požadavkům automobilového průmyslu.

ULSAB

První z těchto projektů byl ULSAB – ultra lehká ocelová automobilová karoserie –zahájený v roce 1994 za účelem studia karoserie, vyrobené z oceli. Karoserie byla z více než 90% tvořena moderními vysokopevnostními ocelemi, díly tvářenými tlakem kapaliny (hydroforming) a na míru vyrobenými výlisky. Na nich mohl ocelářský průmysl demonstrovat

vyrobitelnost moderní karoserie stejně odolné, tužší a také zhruba o 25 % lehčí, než ocelové karoserie v té době dostupné na trhu. Kromě toho projekt dokázal, že taková karoserie může být vyráběna sériově, při stejných nákladech jako běžně vyráběná karoserie. Tento projekt přispěl k podstatnému nárůstu použití vysokopevnostních ocelí a na míru vyrobených výlisků v automobilovém průmyslu.

ULSAC

V roce 1998 zahájil mezinárodní ocelářský průmysl další projekt ULSAC – ultra lehké ocelové panelové díly pro automobily. Projekt měl dokázat, že stejné zkušenosti mohou být použity na dveře a kapotu. Vybraná konstrukční řešení ukázala, že moderní, bezpečné dveře mohou být vyrobeny z moderních

vysokopevnostních ocelí, za použití zdokonalených výrobních metod. Váha takových dveří je o 42 % menší než dveře vyrobené z běžných měkkých ocelí. Dveře mohou být taktéž vyráběny sériově za rozumnou cenu.

ULSAS


Aby se prokázala možnost použití vysokopevnostních ocelí na šasi a pérování, byl započat projekt ULSAS – ultra lehké automobilové pérování. Tento projekt představil efektivní odlehčená konstrukční řešení za použití různých ocelí.

ULSAB-AVC

Tyto tři projekty snížily váhu dopravního prostředku o jednu třetinu. ULSAB-AVC (projekt zdokonaleného konceptu dopravního prostředku) byl realizován proto, aby ukázal na možnosti, které nabízí moderní vysoko-

Koncepce dveří podle projektu ULSAC.





Koncepce auta podle projektu ULSAB-AVC.


pevnostní oceli v oblasti bezpečnosti, efektivnosti nákladů na konstrukční řešení, v oblasti snížené spotřeby paliva a snížení zplodin oxidu uhličitého. Tento projekt se zabývá celým vozidlem. Prezentovaná konstrukční řešení jsou nejenom nabízenými možnostmi, ale jsou i ukázkami toho, čeho může být dosaženo inovačním použitím

zdokonalených vysokopevnostních ocelí (AHSS) v kombinaci s moderními výrobními metodami.

Karoserie váží pouhých 218 kg, přičemž i při takto nízké hmotnosti byla plně zachována požadovaná bezpečnost. Dopravní prostředek vyhovuje bezpečnostním požadavkům pro vozidla, vyrobená v roce 2004. Karosérie je tvořena pouze 81 součástí.

74 % hmotnosti představují DP oceli, zdokonalené vysokopevnostní oceli pak více než 80 % celkové hmotnosti.

Maximální množství emisí kysličníku uhličitého, stanoveného EU, je 140 g/km. Vozidla ULSAB-AVC mají spotřebu paliva od 3,2 do 4,51/100 km a odpovídající množství emisí kysličníku uhličitého je od 86 do 108 g/km.



Obr. 1 Přehled základních požadavků výrobců automobilů.

Výrobní program

Značky Dogal YP

Dogal YP jsou mikrolegované, za studena tvářené oceli, které dosahují své vysoké pevnosti přidáním velmi malého množství legujících prvků. Značky této oceli se odvozují od jejich nejnižší garantované meze kluzu. Rozdíl mezi jejich mezí kluzu a pevností v tahu je malý. YP značky mají dobrou tvářitelnost a ohýbatelnost s ohledem na jejich mez kluzu.

Značky Dogal DP

Ocel Dogal DP spojuje vysokou pevnost s vlastnostmi, vhodnými pro tváření tažením. Oceli DP mají nízkou mez kluzu při výrazně vyšší mezi pevnosti.

Mikrostruktura DP ocelí

Mikrostruktura ocelí obsahuje martenzit ve vícefázové mikrostruktuře. Kromě martenzitu (tvrdá fáze) a feritu (měkká fáze), se v těchto ocelích vyskytuje také bainit. Pevnost oceli stoupá se stoupajícím obsahem tvrdé martenzitické fáze. Podíl martenzitické fáze. Podíl martenzitu je dán obsahem uhlíku v oceli a režimem tepelného zpracování, kterým ocel prochází v průběžném galvanizačním procesu.

Stárnutí

Ocel Dogal DP nestárne, a to díky struktuře materiálu.

Mechanické a tepelné vytvrzování

Podstatného zvýšení meze kluzu může být dosaženo využitím vlastností, získaných mechanickým zpevněním a tepelným vytvrzováním ocelí Dogal DP. Mechanické zpevnění při 2% deformaci může zvýšit mez kluzu ocelí Dogal DP o cca 100 N/mm². Velikost tohoto zpevnění velice závisí na stupni deformace a na typu oceli. Tepelné vytvrzování materiálu při prohřátí na 170 °C po dobu 20 minut zvýšuje mez kluzu přibližně o dalších 30 N/mm².

Lisování a lakování

Při lisování ocelových dílů a následném natírání barvou, lze vždy pozitivně využít vlastnosti, získané mechanickým zpevňováním a tepelným vytvrzováním ocelí Dogal DP. Mechanické zpevnění nastává během lisování. K tepelnému vytvrzování dochází při nanášení barvy, jestliže je nátěr prováděn při zvýšené teplotě.

Tepelné zpracování

Tepelnému zpracování ocelí Dogal® se nedoporučuje. Vyšší teplota může ovlivnit kvalitu pozinkování, což ve výsledku znamená horší vzhled dílu a horší antikorozní vlastnosti. Pokud je tepelné zpracování materiálu nezbytné, neměla by teplota překročit hranici 200 °C.

Rozměry

Oceli Dogal DP se dodávají v tloušťkách od 0,5 do 2,0 mm a šířkách do 1 500 mm. V závislosti na značce a tloušťce oceli existují určitá rozměrová omezení.

Tloušťka povlaku

Na základě zkoušky hmotnosti povlaku, prováděné na třech vzorcích v souladu s metodikou normy EN 10 142, jsou různé tloušťky povlaku rozděleny dle hmotnsti v g/m² na obou stranách. Hmotnost povlaku není vždycky rovnoměrně rozložena na obou stranách výrobku. Je pravděpodobné, že hmotnost povlaku na každé straně výrobku dosáhne minimálně 40% tabulkové hodnoty zkoušky pro stanovení hmotnosti povlaku

Chemické složení (běžné hodnoty)										
Značka oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Nb %	Cr%	Al (min)		
Dogal 450 YP Dogal 500 YP Dogal 600 DP Dogal 600 DPE Dogal 800 DP Dogal 1000 DP *	0,09 0,13 0,11 0,11 0,15	0,4 0,4 0,2 0,2 0,2	1,3 1,6 1,6 1,6 1,8	0,015 0,015 0,015 0,015 0,015	0,002 0,002 0,002 0,002 0,002	0,035 0,035 - - - 0,015	- 0,45 0,45 0,45	0,015 0,015 0,015 0,015 0,015		

	Mechanické vlastnosti									
Značka oceli	Mez kluzu, R _{p0.2} N/mm² min–max	N/mm² 170 °C po 20 min		Tažnost, A ₈₀ % min	Min. doporučený poloměr ohybu při 90° ohnutí t=tloušťka, min					
Dogal 450 YP	450–550	_	560-680	14	1×t					
Dogal 500 YP	500-600	_	600-730	10	1×t					
Dogal 600 DP	350-480	(500)	600-700	16	1×t					
Dogal 600 DPE	450-530	(550)	600-750	17	1×t					
Dogal 800 DP	500-640	(600)	800-950	10	1×t					
Dogal 1000 DP *	660-860	_	980 (min)	6	_					

Tab. 2 *) Ve vývoji.

Zinkování								
Hmotnostní třída	Tloušťka pokovení na stranu* μm	Hmotnos na obou stra Tři vzorky	•					
Z 100 Z 120 Z 140 Z 200 Z 275	(7) (8) (10) (14) (20)	100 120 140 200 275	85 100 120 170 235					

Tab. 3 * Vypočteno z minimálních hodnot pro (tři vzorky) zkoušku na hmotnost povlaku (1 µm=7,14 g/m²).


(sloupec pro jednotlivé vzorky). Hmotnost povlaku může být změřena i jinými způsoby, které zaručí, že požadavky na hmotnost budou dodrženy. V případě jakékoli nesrovnalosti bude hmotnost stanovena v souladu s výše uvedenou EN normou.


Vzhled povrchu

Oceli Dogal DP se vyrábějí s povrchem upraveným hladicím válcováním.

Kvalita povrchu

Oceli Dogal DP mohou být dodány s normálním povrchem (A) nebo vylepšeným povrchem (B).





Povrchové zušlechťování

Oceli Dogal* jsou v průběhu výroby vždycky opatřeny povrchovou ochranou, pokud není dohodnuto jinak. Trvanlivost ochrany je závislá na okolním prostředí v průběhu skladování a transportu.

Existují 4 typy povrchové ochrany.

Chemická pasivace (C) chrání povrch proti vlhku a snižuje nebezpečí vzniku bílé koroze v průběhu skladování a transportu. Chemická pasivace může někdy vyvolat vznik barevných skvrn, které ovšem nesnižují kvalitu oceli a nejsou na závadu použití.

Olejování (O) snižuje nebezpečí vzniku bílé koroze, ale v mnohem menší míře, než chemická pasivace. Olejová vrstva je odstranitelná pomocí odmašťovadla, bez poškození povrchu.

Tolerance šířky Plechy střižené na míru a svitky, v souladu s normou EN 10 143/93.						
Nominální šířka, mm	Toleran Standardní					
650–1 200 1 201–1 500	0/+5 0/+6	0/+2 0/+2				

IUD. T	Tab.	4
--------	------	---

Přímost Podle normy EN 10 143/93.					
Měřená délka mm	q, mm max				
2 000	6				

Tab. 5 Pro délky menší než 2 m nepřesáhne odchylka od přímosti hran 0,3 % skutečné

Pravoúhlost

Plechy dělené příčně (u), v souladu s normou EN 10 143/93.

Maximální odchylka = 1 % šířky plechu

Tab.

Rovinnost Maximální odchylka mezi plechem a rovinou plochy, na které je plech položen, v souladu s normou EN 10 143/93.								
Nominální tloušťka mm	Šířka mm	Max. odchylka mm						
<0,70	<1 200	8						
	1 200-1 500	9						
(0,70)-1,20	<1 200	6						
	(1 200)-1 500	8						
(1.20)-2.00	<1200	5						

Tab. 7 Tolerance se použije též u plechu příčně děleného ze svitku (ve firmě zákazníka) v případě, že rovnání je prováděno na odpovídajícím rovnacím zařízení.

(1 200)-1 500

Chemická pasivace a olejování (CO) je kombinace, která zvyšuje ochranu povrchu před korozí a je možná na základě dohody.

Oceli Dogal* mohou být taktéž dodány bez povrchové úpravy (U). Vzhledem k tomu, že tento stav zvyšuje nebezpečí vzniku bílé koroze, SSAB Tunnplåt dodává takovou ocel pouze na základě požadavku zákazníka a na jeho vlastní riziko.

Tolerance tloušťky (včetně pokovení) Nominální Normální tolerance Speciální tolerance								
tloušťka	pro nomi	nální šířky	pro nominální šířky					
	≤ 1200	> 1200	≤ 1200	> 1200				
		≤ 1500		≤ 1500				
≤ 0,40	±0,06	±0,07	±0,04	±0,05				
> 0,40 ≤ 0,60	±0,07	±0,08	±0,05	±0,06				
> 0,60 ≤ 0,80	±0,08	±0,09	±0,06	±0,07				
> 0,80 ≤ 1,00	±0,09	±0,11	±0,07	±0,08				
> 1,00 ≤ 1,20	±0,11	±0,12	±0,08	±0,09				
> 1,20 ≤ 1,60	±0,13	±0,14	±0,09	±0,11				
> 1,60 ≤ 2,00	±0,15	±0,15	±0,11	±0,12				
1	I	I	I	I				


Tab. 8 Platí pro oceli s mezí kluzu ≥280 N/mm² podle normy EN 10 143/93.

Tolerance délky Plechy dělené příčně, v souladu s normou EN 10 143/93.								
Nominální délka (L) Normální Speciální (S)								
mm	minus	plus	minus	plus				
	mm	mm	mm	mm				
< 2 000	0	6	0	3				
≥ 2 000	0	0,003×L	0	0,0015×L				

Tab. 9

Zinkování								
Hmotnostní třída	Hmotnostní třída Tloušťka vrstvy na stranu * µm min		hmotnosti ran, g/m² Jednotlivý vzorek min					
Z 100 Z 140 Z 200 Z 275	(7) (10) (14) (20)	100 140 200 275	85 120 170 235					

Tab. 10 Materiál musí být pokovován v souladu s některou z hmotnostních tříd, uvedených v následujících tabulkách.
*) Vypočteno z minimálních hodnot pro (tři vzorky) zkoušku na hmotnost povlaku (1 µm = 7,14 g/m²).



Technické vlastnosti

Stříhání a děrování

Stříhání vysokopevnostního materiálu musí být přizpůsobeno tvrdosti a tloušťce oceli a pevnosti ve střihu. Dále pak konstrukčnímu řešení, pevnosti a opotřebení strojních nůžek nebo používaného střihacího zařízení. Správná střižná vůle u čelisti nůžek je obzvláště důležitá. Střižnou vůli určuje tloušťka plechu, pevnost plechu a požadavek na vzhled stříhaných hran. Čím silnější je materiál a vyšší pevnost, tím větší musí být střižná vůle. Pro měkké a střeně pevné oceli se běžně používá střižná vůle na úrovni cca 6 % tloušťky plechu. Pro oceli Dogal DP se doporučuje použití střižné vůle ve výši 8-10 % tloušťky plechu. Větší střižná vůle ovlivňuje vzhled střižné plochy, ale také poněkud větší překlopnou zónu zaoblení.

Střižnou sílu v Newtonech lze vypočítat z následující rovnice:

$$F = \frac{K_{sk} \cdot t^2}{2 \cdot \tan \beta}$$

F = střižná síla (N) **K**_{sk} = pevnost ve střihu (e krát pevnost v tahu)

B = řezný úhel ve strojních nůžkách

= tloušťka plechu

Faktor e se mění s pevností v tahu. Měkké oceli, jako Dogal F 30 má e = 0,8, zatímco Dogal 800 DP má e = 0,6. Potřebná střižná síla roste s pevností v tahu. Když přejdeme z měkké oceli na vysokopevnostní ocel, dojde obvykle k redukci tloušťky materiálu a potřebná střižná síla je tím podstatně snížena. Zkosený razník může snížit potřebnou sílu až na 50 %.

Střižná vůle je velmi důležitá pro opotřebení během děrování. Menší vůle zvyšuje opotřebení nožů, takže jejich ostření musí být častější.

Řezání laserem

Díly vyrobené z oceli Dogal DP mohou mít často složitý geometrický tvar. Takový geometrický tvar může být realizován bezprostředně řezáním laserem, aniž by bylo nezbytné jakékoliv další opracování. Řezání laserem umožňuje velmi vysokou kvalitu řezání, co se týká hran a rozměrové přesnosti. Aby bylo dosaženo perfektního řezu je zapotřebí velmi kvalitní zařízení, dobré střižné parametry a také dobrý materiál obrobku.

Výsledky testu

Řezání laserem získalo v posledních letech na popularitě. SSAB
Tunnplåt proto provedl studie o vlivu řezání laserem na ocel Dogal 800 DP.
Vycházel jednak z vlastního výzkumu, ale také ze zkušeností firem, používajících řezání laserem. Výsledky těchto studií mohou být shrnuty v následujících bodech:

- U oceli Dogal DP bylo dosaženo nejlepších výsledků při použití stejného řezného plynu (N₂) a parametrů, jaké se používají pro nerez oceli.
- Oceli Dogal DP odpovídají měřítkům jedné z nejvyšších tříd podle normy EN ISO 9013.
 Tato norma platí jak pro povrch, tak kuželovitost.
- Oceli Dogal DP neobsahují makro-vměstky, které by mohly mít nežádoucí vliv na výsledky řezání.
- Změny v tvrdosti se objevují pouze v úzké zóně, nejbližší hraně plechu.
 Teplem ovlivněná zóna, vznikající při laserovém řezání, je velmi úzká (viz obr. 3) a je tak blízko hraně, že bude eliminována následným svařováním.





0br. 3

Tváření

Oceli Dogal DP, přestože jsou velice tvrdé, mají dobrou tvařitelnost a mohou být tvářeny tradičními způsoby. Mírně horší tvařitelnost, ve srovnání s měkkými oceli, může být téměř vždy kompenzována přizpůsobením konstrukčního řešení komponentu. Oceli Dogal DP mají velmi dobré vlastnosti v oblasti mechanického zpevňování a to je nejdůležitější důvod dobré tvařitelnosti těchto materiálů.

Když srovnáme oceli Dogal DP a Dogal YP o stejné pevnosti (dokonce s lepší tažnosti), zjistíme, že oceli Dogal DP mají stejnou nebo lepší tvařitelnost. Tažnost hran ocelí YP bude o něco lepší než u ocelí DP.


Tváření tažením

Při tváření tažením je materiál sevřený přidržovačem a všechny plastické deformace vznikají přes razidlo. Materiál je vystaven dvouosému zatížení, jehož výsledkem je snížení tloušťky. Jestliže je lokální deformace příliš velká, pak dochází k porušení materiálu. Vlastnosti, vznikající při tváření tažením, závisí zejména na schopnosti materiálu přerozdělit napětí. Existuje těsná souvislost mezi tvářením tažením a deformačním zpevněním, tzn. čím větší deformační zpevnění materiálu, tím lepší rozdělení napětí a tím lepší tažné vlastnosti. Poněvadž oceli Dogal DP prochází velkým mechanickým zpevňováním, má také materiál lepší tažné vlastnosti, než jiné oceli o srovnatelné pevnosti.


Hluboké tažení

Hluboké tažení znamená, že celý výlisek nebo jeho větší část se protlačí přes razidlo, přičemž tlak přidržovače je nastavený tak, aby se zabránilo vlnění materiálu. Schopnost materiálu vydržet tažení je v podstatě určena dvěma faktory:

 Schopnost materiálu být plasticky deformován v rovině plechu, tzn. jak snadno obruba materiálu prochází a mění se do obvodového materiálu během tažení.



Obr. 4 Tvařitelnost tažením, H/d, jako funkce pevnosti v tahu u měkkých ocelí (MS) a ocelí Dogal YP, RP a DP. Na obrázku je vidět dobrá schopnost Dogal DP pro tváření tažením u ocelí.



Obr. 5 Ukazatel mezní tažitelnosti (LDR) jako funkce pevnosti v tahu u měkkých ocelí (MS) a ocelí Dogal YP, RP a DP.





Obrázky ukazují dobrou tažitelnost ocelí Dogal DP.

 Obvodový materiál musí být schopen vydržet plastickou deformaci ve směru tloušťky, aby nebezpečí porušení materiálu bylo co nejmenší. Tažnost ocelí Dogal DP je stejně dobrá, a často ještě lepší, než tažnost jiných ocelí o srovnatelné pevnosti.

Obrubování plechů

Poměr mezi průměrem díry před a po obroubení je znám jako poměr obroubení. Výlisek by měl být umístěn tak, aby střižný otřep směřoval k razidlu. To proto, že vnější vlákna materiálu nesou nejtěžší deformaci, a že tváření za studena během stříhání, snižuje tvárnost řezané hrany. Jelikož vnější vlákna u tenkého materiálu se deformují méně, než u silného materiálu, může tenký materiál vydržet větší obroubení než silnější materiál při stejném vnitřním průměru obrubované díry.

Ohýbání

Při ohýbání ohybový moment působí na plech, vnější část plechu pak prochází tahovou deformací, zatímco vnitřní část plechu prochází kompresí. Ohýbatelnost u ocelí Dogal DP je dobrá. Je stejně dobrá nebo dokonce lepší, než u jiných materiálů stejné pevnosti. Je-li to možné, pak se vyhněte ohýbání a následnému znovu ohýbání oceli Dogal 800 DP, jelikož tento proces zvyšuje riziko prasknutí materiálu.

Tváření válcováním

Tváření válcováním je metoda velmi vhodná pro oceli Dogal DP. Tato metoda má menší požadavky na materiál, než je tomu u tlakového ohýbání. Umožňuje proto výrobu složitých profilů a s malými poloměry. Válcování může být kombinováno se simultánními nebo následnými procesy, jako je ražení, svařování a ohýbání. Díky velké pevnosti ocelí Dogal DP je jejich odpružení větší než u ocelí měkkých, což se taktéž využívá při tváření válcováním. Jestliže použijeme tuto metodu pro oceli Dogal DP, musí se výrobní linka, původně určená

pro měkký materiál, upravit tak, aby vyhovovala vyšší pevnosti ocelí Dogal DP.

Křivky tahové zkoušky


Křivky z běžné tahové zkoušky jsou použitelné pro různé typy analýz. Např. Finite Element Method (FEM) metoda konečných prvků, tj. pro výpočet nosnosti nebo absorbce energie navrhované součásti. U skutečných křivek napětí/deformace, se napětí a deformace během testování snižují. Oceli o vyšší pevnosti budou odolné většímu napětí pro danou deformaci.

Křivky mezní tvařitelnosti

Mezní křivka tváření (FLC) ukazuje množství deformace, kterou materiál může vydržet v určitém stupni deformace anebo ukazuje předpoklad pro vznik deformace. Křivka mezní tvařitelnosti může být použita k dokumentaci nebo jako pomůcka při řešení obtížných lisovacích operací. Souřadnicová mříž

Válcováním tvářený profil z oceli Dogal DP.






Obr. 6 Efekt mechanického zpevňování je jiný u ocelí YP a u ocelí DP. Např. Dogal 800 DP a 500 YP mají přibližně stejnou mez kluzu, zatímco u pevnosti v tahu je podstatný rozdíl. Tato skutečnost ovlivní mimo jiné kapacitu absorpce energie a tvařitelnost.

je vyleptaná na vzorku materiálu, který je následně lisován. Změna rozměrů se měří ve dvou směrech, tzn. tam, kde je větší ∑ – max. a ve směru, který je k němu kolmý ∑ – min. Jestliže došlo k pozitivní změně v obou směrech, probíhá tváření tažením, což je na FLC grafu znázorněno vpravo od nulové čáry. Hodnoty se záporným Σ – min. a kladným ∑ – max. jsou znázorněny nalevo od nulové čáry a označují proces tažení.


Křivky jsou závislé na tloušťce materiálu, musí být proto vždy znovu přepočteny na danou tloušťku použitého materiálu. Výsledky pro daný proces lisování jsou na grafu zaznamenány a porovnány s materiálovou křivkou. Jestliže je výsledek pod křivkou, použitý materiál může vydržet deformaci.

Odpružení


Odpružení stoupne
při změně oceli, a to z měkké na vysokopevnostní.
Odpružení je ovlivněno
nejenom pevností materiálu,
ale také použitým obráběcím
zařízením. Zvýšení pevnosti,
poloměr razidla (R) nebo
šířka otevření nástroje (W)
způsobí zvýšení odpružení.
Snížení tloušťky taktéž zvýší
odpružení pro daný poloměr.




Obr. 7 t = tloušťka



Obr. 8 Ohýbání přes 90 stupňů (t = 1,25 mm).



Obr. 9 Ohýbání přes 90 stupňů (t = 1,20 mm).



Obr. 10 Diagram znázorňuje kapacitu absorpce energie u pravoúhlých trubek o tloušťce 60×60×1,2 mm. Trubky byly stlačeny o 150 mm při nízké rychlosti.

Bylo absorbováno 5 200 J, což odpovídá energii 100 kg, padajících z výšky
5,3 metrů.



Rozmačkaný profil z oceli Dogal 800 DP.

Odpružení může být kompenzováno zvýšenou plastickou deformací materiálu při ohybu. Toho může být dosaženo "přeohnutím" materiálu nebo zmenšením poloměru razidla nebo šířky otevření nástroje. Odpružení také může být sníženo aplikací výztuh.

Výroba trubek a tváření válcováním

Výroba trubek a tváření válcováním jsou typické procesy, při kterých mohou být dobře využity vlastnosti ocelí Dogal DP. Při těchto procesech probíhá kontrolovaná deformace, která zvyšuje mez kluzu a pevnost v tahu finálních součástí. Jelikož velikost deformace je známa a pod kontrolou, zvýšení pevnosti může být využito při konstrukčním návrhu finálních součástí. Jestliže jsou finální díly tepelně zpracovány, např. společně s povrchovou úpravou, dá se očekávat další zvýšení pevnosti.

Absorpce energie

Oceli Dogal DP jsou vhodné pro komponenty, navržené k absorbování energie. Ve srovnání s měkkou ocelí lze snížit tloušťku plechu, což znamená přínos z hlediska ekonomického i environmentálního. Geometrie příčného řezu, pevnost materiálu a tloušťka plechu jsou hlavními faktory, které společně určují kapacitu absorpce energie. Zaměníme-li měkkou ocel za ocel o vyšší pevnosti, musíme pak přizpůsobit geometrii příčného řezu a tloušťku

plechu, aby mohly být plně využity vlastnosti materiálu. Oceli Dogal DP mají vysoké deformační zpevnění, a proto pevnost materiálu v průběhu tváření bude stoupat. To je dobře využitelné např. při srážce silničního vozidla (při malé rychlosti), kdy je energie spotřebována elastickou deformací materiálu. Pevnost materiálu stoupá také při vysokých rychlostech deformace.

Kapacitu absorpce energie komponentu nebo celého systému lze odhadnout analýzou konečných prvků (FEA). Tento způsob umožní prozkoumat vliv různých faktorů s cílem optimalizovat systém. Pro zlepšení přesnosti simulace mohou být také zahrnuty účinky deformačního zpevnění, tepelného vytvrzování a rychlost deformace. Křivky napětí/deformace pro oceli Dogal DP, coby vstupní veličiny při simulaci nárazu, jsou ke stažení z SSAB Steelfacts na webové stránce www.ssabdirect. com.Kapacita absorpce energie by měla být vždy ověřena testováním buď jednoho komponentu nebo celého systému.

Odolnost vůči otřesům a nárazům

Velké ocelové plechy vystavené otřesům a nárazům, způsobují vážné nebezpečí pro vznik permanentních deformací. Např. dveře automobilů musí být schopny vydržet mírný otřes a nárazové zatížení, aniž by došlo k jejich trvalé deformaci. Mez kluzu materiálu určuje odpor




Profily pro výztuhu dveří z oceli Dogal 800 DP.

plochy plechu vůči nárazu. Obrázek (11) ukazuje relativní tloušťku, při které ocel Dogal DP má rovnocennou nebo stejnou odolnost vůči otřesu a nárazu jako měkká ocel (mez kluzu 220 N/mm²). Jinak řečeno, jak mnoho materiálu může být ušetřeno při použití oceli Dogal DP.

Únava materiálu

Dobré využití vysokopevnostních ocelí vychází z pečlivé analýzy únavové námahy, tj. forma a počet zatěžovacích cyklů v zátěžovém spektru, společně s dobrým konstrukčním řešením, např. nízký koncentrátor napětí u spojů. Jestliže předpokládáme, že zátěžová amplituda bude v maximální hodnotě konstantní, pak ve výsledku bude podstatně překročena, jelikož komponenty jsou reálně vystaveny zátěžím proměnných amplitud (malé zátěžové spektrum). Čím slabší zátěžové spektrum a menší počet zátěžových cyklů, tím přínosnější bude použití vysokopevnostních ocelí, dokonce i svařovaných.



0br. 11

Dobrá konstrukční řešení:

- Použijte skořepinový efekt (skin effect), kdykoliv je to možné.
- Zjistěte jednotné rozdělení zatížení v celé konstrukci.
- Vyhněte se náhlým změnám tuhosti nebo nenadálým změnám v průřezu.
- Způsob, kterým je zatížení uplatněno, bývá často rozhodující – nutno navrhovat uvážlivě.
- Ujistěte se, že svařované spoje jsou správně situované a navržené.
- Je nutno vyhnout se kumulaci koncentrátorů napětí v celé konstrukci.
- Ujistěte se, že kvalita svaru je dobrá (kvalita výroby musí být přísně kontrolovaná)

Dobré konstrukční řešení, pro tenké plechy z materiálů jako jsou oceli Dogal DP, zahrnuje:

- Použití výztuží (jako jsou drážky a zesílené okraje), aby působily proti vyboulení, a tak rozšířily možnosti využití materiálu.
- Použití výztuží
 k zabránění vzniku místního ohybu plechu, např.
 při použití zátěžových
 bodů.
- Zvětšování průměrů bodových svarů a snižování rozestupů mezi nimi za účelem snížení napětí ve svaru a tím zvýšení únavové pevnosti v celé konstrukci.
- Spojení svařovaných bodů s lepenými spoji (svarové spojení) za účelem zvýšení únavové pevnosti.
- · Použití laserem svaře-

ných spojů, jelikož mají mnohem větší únavovou pevnost než bodové svary.

Svařování vysokopevnostních ocelí Dogal®

Svařovací metody, které mohou být použity pro pozinkované oceli, jsou téměř stejné jako ty, které se používají pro svařování za studena válcovaných ocelí. Aby byly zaručeny nejlepší možné výsledky, je nutno změnit jeden z faktorů, a to jsou svařovací parametry.

V automobilovém průmyslu je nejobvyklejší metodou odporové svařování a zejména bodové svařování. V současné době se mechanické spojování stává stále běžnější metodou, protože stoupá vývoj těchto nových spojovacích metod. MAG je tavné svařování, které se běžně používá při svařování pozinkovaných ocelí.

Bodové svařování

Pro bodové svařování vysokopevnostních ocelí Dogal* doporučujeme stejný typ Cu Cr Zr elektrod, jako jsou ty, které se používají pro nepokované oceli (A2 podle normy ISO 5182).

Stejným způsobem při změně svařovacích parametrů platí, že to, co se doporučuje pro měkké pozinkované oceli, se stejně tak doporučuje pro vysokopevnostní oceli Dogal:

- Větší tlak elektrody (přibližně 20–70 %).
- Delší doba svařování (přibližně 20–50 %).
- Větší svařovací proud (až do 50%).
 Rozdíl mezi vysokopevnostní a měkkou



pozinkovanou ocelí je ten, že tlak elektrody a čas svařování musí být pro vysokopevnostní oceli větší. Výsledky měření přípustných aktuálních hodnot (viz. tabulka 11), které ovlivňují dobrou kvalitu bodového svařování u ocelí Dogal*, jsou uvedeny v tabulce níže.

Pevnost bodových svarů

Pevnost ve střihu u bodových svarů ocelí Dogal DP je větší, než u ocelí nižší pevnosti. Pevnost ve střihu stoupá se stoupající pevností oceli, která je svařována. Pevnost bodových svarů při odlupování je menší než pevnost ve střihu, a proto je nejlepší navrhnout produkt, který bude bodově svařován, pro napětí ve střihu. V tomto případě bude lépe využito vysokopevnostní oceli Dogal[®].

Tavné svařování

Nejběžnější svařovací metodou pro pozinkovanou ocel je MAG svařování.
Někdy je také možno použít MMA svařování.
V automobilovém průmyslu se také běžně používá svařování laserem. Svařování TIG může být problematické, neboť oxid

zinku z výparů může ulpět na elektrodě a způsobit špatnou stabilitu oblouku a špatnou kvalitu svaru. Nejlepším řešením z pohledu svařování je obrousit vrstvu zinku. Abychom udrželi odolnost vůči korozi i po svařování, bez ohledu na to, zda pokování bylo obroušeno či nikoliv, je zapotřebí jakési antikorozní ošetření, jako například nátěr barvou s velkým obsahem zinku. Jestliže není možné odstranit pokovení, doporučujeme jednu nebo více z následujících možností:

- Provést nejtenčí možné pokování.
- Snížit rychlost svařování.
- Při použití MAG svařování použít plyn s vysokým obsahem CO₂.
- Využít úzkou štěrbinu mezi plechy.
- Nastříkat na plechy neprskavý olej ještě před svařováním.
- Při MAG svařování použít dutý drát, určený speciálně pro svařování pozinkovaných ocelí.
- Použít MIG tvrdé pájení s měděným drátem.

Pevnost MAG svarů

Při svařování pozinkované oceli metodou MAG

Měřené povolené hodnoty při bodovém svařování vysokopevnostních ocelí Dogal										
0cel 1	Ocel 2	Tloušťka Ocel 1/ocel 2 (mm)	Průměr elektrody (mm)	Sva Síla elektrody (N)	řovací hodnoty Doba stlačení (cykly)	Doba chlazení (cykly)	Doba svařování (cykly)	Povolený pro Rozsah kA	oudový rozsah ¹⁾ Min.–Max. kA	Chyba
Dogal 450 YP ²⁾	Dogal 450 YP	2,0/2,0	8,0	5 000	30	10	20	1,5	9,4–10,9	Full plug
Dogal 500 YP ²⁾	Dogal 500 YP	1,5/1,5	6,0	4 000	99	10	23	1,2	6,2-7,4	Full plug
Dogal 600 DP2)	Dogal 600 DP	1,0/1,0	6,0	3 500	99	10	14	1,3	7,6-8,9	Full plug
Dogal 600 DP2)	Dogal 600 DP	1,5/1,5	6,0	4 500	30	20	19	2,0	6,9-8,9	Full plug
Dogal 800 DP ²⁾	Dogal 800 DP	1,2/1,2	6,0	4 000	99	10	18	1,7	6,7-8,4	Full plug
Dogal 800 DP3)	Dogal 800 DP	1,5/1,5	8,0	4 000	30	10	17	3,0	9,8-12,8	Full plug



	Výsledky MAG svaření přeplátovaného spoje u vysokopevnostních ocelí Dogal										
Značka	Tloušťka plechu mm	Tloušťka zinku μm	Svarový kov	Volt V	Proud A	Svařovací rychlost cm/min	Rp _{0.2} MPa	R _m MPa	Pozn.		
Dogal 450 YP	2,0	7	OK Autrod 12,51	18,1	91	36	342	509	odpovídající		
Dogal 500 YP	1,5	7	OK Autrod 12,51	18,1	89	50	446	567	odpovídající		
Dogal 800 DP	1,2	7	OK Autrod 12,51	15,8	62	25	586	838	neodpovídající		
Dogal 800 DP	1,2	7	OK Autrod 13,31	17,6	84	43	486	766	odpovídající		
Dogal 450 YP	2,0	7	Safdual Zn	15,2	122	50	330	500	trubkový drát		
Dogal 500 YP	1,5	7	Safdual Zn	15,3	121	60	493	541	trubkový drát		
Dogal 600 DP	1,2	20	Safdual Zn	14,7	132	80	500	628	trubkový drát		
Dogal 800 DP	1,0	20	Safdual Zn	14,6	129	80	590	725	trubkový drát		
Dogal 600 DP	1,2	20	OK Autrod 19,40	15,4	80	43	220	258	MIG tvrdé pájení		
Dogal 800 DP	1,0	20	OK Autrod 19,40	15,4	74	43	269	403	MIG tvrdé pájení		

Tab. 12

je kvalita svaru jedním z nejdůležitějších faktorů, který určuje pevnost svařeného spoje. Pórovitost svaru stoupá s rostoucí vrstvou zinku. Je proto důležité použít svarový kov, který dává malou pórovitost a minimum cákanců. To je mnohem důležitější než použití odpovídajícího svarového kovu. V tabulce jsou uvedeny výsledky použití různých typů svarových kovů při svařování ocelí Dogal® metodou MAG.

Svařování laserem


Svařování laserem je možno použít pro spojování ocelí Dogal*. Jak pro montážní svařování, tak pro zakázkově (na zakázku dělané) svařované výlisky. Přeplátované spoje se běžně používají pro montážní

svařování. Typ svaru je buď konvenční, se 100 % penetrací do obou plechů, nebo lemový svar. Laserové svařování ocelí Dogal® je prováděno stejným způsobem jako u měkkých ocelí, avšak upínací síly, potřebné pro dobré spojení jsou obvykle o něco větší u ocelí Dogal*, než u měkkých ocelí. Abychom dosáhli dobrých výsledků při laserovém svařování přeplátovaných spojů u ocelí Dogal®, doporučuje se malá mezera, cca 0,1-0,2 mm mezi plechy, stejně jako u pozinkovaných měkkých ocelí. Tímto způsobem budou zinkové výpary ze svarové lázně unikat a nedojde k vytvoření pórovitosti a jiným defektům. Větší mezera není vhodná, neboť zvyšuje riziko podříznutí

na horní straně svaru. Oceli Dogal® mohou být použity pro zakázkově svařované výlisky. V takovém případě se používá laserové svařování na tupo. Příprava hran na ocelích Dogal® je pak stejná, jako u pozinkovaných měkkých ocelí. V obou případech vysoká kvalita hran a dobré nastavení je předpokladem dobrých výsledků laserového svařování. Jestliže na zakázku svařovaný produkt má být následně tvářen, pak se běžně provádí test na roztažnost (Erichsen cup test) pro zhodnocení tvářitelnosti laserového svaru. Všechny oceli Dogal® zaznamenaly vysoká Erichsenova čísla (Erichsen číslo = roztažnost svaru/roztažnost původního kovu). Viz tabulka 13.

Tvářitelnost laserových svarů u zdokonalených vysokopevnostních ocelí Dogal® (Erichsen test)					
Značka oceli	Tloušťka plechu mm	Výkon laseru kW	Svařovací rychlost m/min	Erichsenovo číslo ¹⁾	
Dogal 450 YP	1,9	2,6	2,0	0,78	
Dogal 600 DP, Z 140	1,2	6,0	5,5	0,82	
Dogal 800 DP, Z 100	1,2	6,0	10,0	0,82	

Tab. 13 1) Erichsenovo číslo = roztažnost svaru/roztažnost původního kovu



Obr. 12 Tahová zkouška střihem (koutový svar přeplátovaného spoje) a tahová zkouška na "odlupování" (přírubové spojení) u ocelí Dogal 600 DP a Dogal 800 DP, natvrdo spájených metodou MIG.

Svarový kov/ochranná atmosféra: SG-CuSi3/Ar.

MIG tvrdé pájení pozinkovaných ocelí DP

MIG tvrdé pájení lze použít pro spojovaní pozinkované vysokopevnostní oceli. Pro MIG tvrdé pájení může být použito stejné zařízení, jako pro MIG/MAG sváření. Měděný drát s nízkým bodem tavení se používá jako svarový kov společně s inertní ochrannou atmosférou.

Nejběžnějším svarovým kovem pro tvrdé pájení pozinkovaných ocelí je SG-CuSi3 (DIN 1733) a to proto, že není tvrdý a má širokou škálu bodu tavení, což snižuje riziko vzniku defektů během pájení. Tvrdé pájení MIG má ve srovnání se svařováním

MAG několik výhod:

- Nižší tepelný příkon.
- Menší deformace plechů.
- Méně cákanců a lepší vzhled svaru.

Jednou nevýhodou pájení MIG je poněkud malá pevnost svarového kovu. Výsledky tahové zkoušky a zkoušky na "odloupnutí" (peel test) u ocelí Dogal 600 DP Z140 (1,2 mm tloušťka) a Dogal 800 DP Z100 (1,0 mm tloušťka) jsou uvedeny na obr. 12. Pevnost přírubového spojení (peel test) je velice dobrá, prasklina se nachází na původním kovu. Pevnost přeplátovaných spojů (zkouška střihem) je menší, než pevnost původního kovu, a to díky malé pevnosti svarového kovu.



Koroze

Úvod

Kovy jsou obecně vystaveny ovzduší častěji, než jakémukoliv jinému korozivnímu prostředí. Atmosférická koroze je proces, který probíhá ve vrstvičce vody na povrchu kovu. Ta vrstva může být tak tenká, že není okem postřehnutelná. Hlavní atmosférické komponenty, které způsobují korozi, jsou kyslík (cca 20 %), voda (2,3 % při 20 °C) a kysličník uhličitý (0,03 %).

Vyskytují se také jiné korozivní složky, které jsou výsledkem přírodních procesů nebo lidských činností, např. kysličník siřičitý, saze, chlorid sodný, kysličníky dusíku atd. Faktory, jako směr převládajícího větru, teplota, dešťové srážky a pevné částice hrají také důležitou roli. Rychlost koroze stoupá s následujícími faktory:


- Vzestup relativní vlhkosti vzduchu.
- Kondenzace (když je povrch na nebo pod rosným bodem).
- Zvýšené znečištění atmosféry.

Zkušenosti ukázaly, že k podstatné korozi dochází, jestliže je relativní vlhkost vzduchu nad 80 % a teplota je nad 0°C. Jakmile jsou přítomny znečisťující látky anebo hygroskopické soli, dojde ke korozi i při nižších vlhkostech. Pozink se používá po více než století jako ochrana oceli před korozí. Pozink je docela efektivní ve dvou směrech – jako ochranná bariéra a jako galvanická ochrana povrchu oceli. Koroze u ocelí Dogal[®] je určena odolností pozinku vůči korozi. Tato odolnost je stejná jako u žárově zinkovaných měkkých ocelí. Oceli Dogal DP tak mají stejnou odolnost vůči korozi jako jiné žárově zinkované oceli. Pozinky jsou efektivní při široké škále pH – mezi 4 a 12 (viz obr. 13), takže jsou vhodné jako ochrana jak do ovzduší, tak do různých vodních roztoků.

Atmosférická koroze


Swedish Corrosion Institute zkoumal dlouhotrvající antikorozní vlastnosti

ocelí Dogal® v různých prostředích. Výsledky jsou uvedeny na obr. 14. Použitá místa, kde byly testy prováděny, jsou klasifikovaná v souladu s normou SS EN ISO 12 944-2 poté, co ocelové a zinkové panely byly po dobu 1 roku vystaveny povětrnostním vlivům. Hodnocení na základě nejnovějších údajů je uvedeno v tabulce 15. Norma SS EN ISO 12944-2 popisuje různá prostředí detailněji (viz tabulka 16). Prostředí je rozděleno do 5 kategorií, a to od velmi malé korozivnosti (C1), po velmi vysokou korozivnost (C5). Úbytek hmotnosti a průměrná ztráta tloušťky jsou stanoveny pro každou kategorii. Tyto hodnoty mohou být použity pro stanovení životnosti v určité korozivní kategorii (viz tabulka 16). V normě SS EN ISO 14 713 je kontinuálně žárově zinkovaná ocel Z 275s vrstvou zinku o tloušťce 20 μm/strana schválena v kategorii C2, což znamená minimálně 15 let životnosti.



0br. 13





0br. 14

Klasifikace korozivnosti podle lokalit						
Lokalita	Prostředí	Uhlíková ocel	Zinek			
Ryda Stockholm, Vanadis Borregaard Bohus Malmön	Venkovské Městské Průmyslové Přímořské	C2 C2 C3 C5	C2 C2 C4 C3			


Tab. 14 Údaje z r. 2002 s výjimkou Borregaard, která jsou z r. 1995

Odhadovaná životnost oceli Dogal Z275										
Značka oceli	Odhadovaná životnost (roky)									
	C1 C2 C3 C4 C5				5					
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Dogal Z 275	∞	∞	18	130	6	18	3	6	1	3


Kategorie atmosférické korozivity							
Kategorie	Úbytek hmotnosti/jednotková plocha, úbytek tlouštky po 1 roce						
	00		Zinek				
	Úbytek hmotnosti (g/m²)	Úbytek tloušťky (μm)	Úbytek hmotnosti (g/m²)	Úbytek tloušťky (µm)			
• C1 (velmi nízká), uvnitř	≤10	≤1,3	≤0,7	≤0,1			
• C2 (nízká), většinou venkov	>10 do 200	>1,3 do 25	>0,7 do 5	>0,1 do 0,7			
• C3 (střední), města s malým nebo průměrným znečistěním	>200 do 400	>25 do 50	>5 do 15	>0,7 do 2,1			
• C4 (vysoká), průmyslové a přímořské zóny s průměrným znečistěním	>400 do 650	>50 do 80	>15 do 30	>2,1 do 4,2			
C5 (velmi vysoká), průmyslové a přímořské zóny s vysokou vlhkostí a agresivním ovzduším	>650 do 1 500	>80 do 200	>30 to 60	>4,2 do 8,4			

ab. 15 Tab. 16

25



Obr. 15 Koroze hran u oceli Dogal®.



Tab. 17 Elektrochemická řada kovových materiálů.

Koroze na střižených hranách

Střižená hrana u oceli

Dogal[®] je schématicky znázorněna na obr. 15. Zinková vrstva je méně ušlechtilá než hrana oceli, a tak se stává anodou v galvanické vazbě, zatímco hrana oceli je katodou. Ochrana hrany závisí na agresivitě prostředí, tj. na vodivosti mokré vrstvičky na hraně, na tloušťce pokování a tloušťce oceli. Vodivost vrstvičky pokrývající hranu je řízena množstvím rozpuštěných solí. Vysoká vodivost zvyšuje ochranu řezné hrany a silnější ocelový plech může pak být chráněn. Čirá vodní vrstvička, např. vodní kondenzát, má velmi nízkou vodivost, což způsobuje malou ochranu hrany. Na řezné hraně se pak vzápětí vytvoří červená rez. Tento jev můžeme pozorovat na výrobku, který byl vystaven vysoké vlhkosti nebo kondenzaci v průběhu skladování nebo transportu. Vrstva zinku nemůže ochránit střiženou hranu, která je silnější než 1 nebo 2 mm. Dolní limit 1 mm se používá v prostředí, ve kterém je hrana vystavena vysoké vlhkosti nebo vodnímu kondenzátu (tj. malé vodivosti). Ve více znečistěném nebo na soli bohatém prostředí (tj. velká vodivost), může být ochrana zvýšena na 2 mm. Následkem ochrany, uvedené na obr. 15, se pokování začíná u hrany rozpouštět. Silnější vrstva by zřejmě poskytla ochranu po delší dobu (je k dispozici více materiálu). Šířka rozpouštějící se zóny je daná vodivostí mokré

vrstvičky a schopností

objektu udržovat tuto zónu ve vlhku, např. spodní hrana vertikálního panelu nebo děrovaný panel horizontálně exponovaný.

Kompatibilita materiálu

Ke galvanické korozi může dojít, jestliže je ocel Dogal[®] v přímém elektrickém kontaktu a uzavře elektrický obvod s jiným kovem nebo slitinou. Poněvadž v takové dvojici je pozink obvykle tím méně ušlechtilým kovem (viz tabulka 17), stane se anodou a bude korodovat rychleji. V tabulce 17 je přehled běžných materiálů od ušlechtilých po méně ušlechtilé a situace, kdy se dva materiály spojí a anodou se stává méně ušlechtilý kov, který koroduje rychleji. Kritické kombinace s Dogalem jsou ty, kdy je Dogal[®] spojen s nejušlechtilejšími materiály. V takovém případě je hnací síla koroze velmi silná a koroze anodového materiálu (Dogal®) je mnohem rychlejší než v rozpojeném stavu. Ocel Dogal® by neměla být používána společně s olovem nebo mědí, včetně různých slitin obsahujících tyto prvky, jako např. mosaz. Také bychom měli předejít situaci, kdy voda odteče z části obsahující měď na Dogal®. V takovém případě vyvoláváme korozi a vznik barevných skvrn. Kombinace s nerezavějící oceli nebo niklem v agresivním prostředí může být také riskantní. Dřevo je materiál, který může pohltit hodně vody a udrží vysokou vlhkost po dlouhou dobu. Spojením dřeva a oceli Dogal[®] se vytváří spára a vzniká bílá rez.


Stejným způsobem vzniká bílá rez mezi plechy ocelí během jejich skladování nebo během transportu ve vlhkém prostředí.

Impregnované dřevo je dokonce horší, protože impregnační chemikálie obvykle obsahují měďnaté soli, které se do určité míry rozpustí a unikají ven. Roztok je agresivní a způsobuje prudkou korozi oceli Dogal[®]. Jestliže se dřevo používá při skladování a transportu, je třeba tento aspekt vzít v úvahu a učinit taková opatření, aby se předešlo poškození výrobku. Další údaje jsou uvedeny v části, týkající se transportu a skladování. Z tabulky 18 je patrno, že grafit je velmi ušlechtilý materiál a může proto podstatně urychlit korozi oceli Dogal® v případě, že tyto dva materiály se dostanou do kontaktu. Saze se někdy používají jako barviva u různých typů pryže. Saze jsou z chemického pohledu stejné jako grafit. Jestliže se pryž obsahující saze, dostane do kontaktu s ocelí Dogal®, významně vzroste rychlost koroze. Různé druhy těsnicích a pokrývačských materiálů jsou v podstatě petrochemické produkty a obsahují bitumen (živici). Jestliže těsnicí nebo pokrývačský materiál je vystaven vlivu UV záření, může dojít k rozkladu některých komponentů. Tyto složky mohou vodou nebo vodním kondenzátem uniknou ven a vytvořit kyselý roztok. Jestliže tento roztok přijde do styku s ocelí Dogal®, dochází v těchto místech ke korozi. Dbejte na to, aby nedocházelo k únikům chemikálií, způsobujících korozi, a aby těsnicí materiály nebo střešní krytiny obsahovaly

UV stabilizátor nebo byly chráněny vůči UV záření odolnou vrstvou.

Ochrana svarů

Během svařování se část pozinku vypaří, takže ochrana proti korozi je značně omezena. Bodové svary jsou obvykle příliš velké, aby byla plně galvanicky chráněna (obr. 16). Proto u bodových svarů vzniká červená rez, bez ohledu na jeho velikost. Na místo svaru může být aplikována zinková barva nebo zinkový sprej, aby se zvýšila ochrana před korozí. Vzhled a funkčnost oceli Dogal® může být zvýšena povrchovou úpravou. Existuje řada povrchových úprav, použitelných pro žárové zinkování. Jejich výběr určují jak požadavky na výrobek, tak agresivita prostředí, kterému bude výrobek vystaven.



Obr. 16 Bodově svařená ocel Dogal® s různými průměry bodových svarů po 5 letech pobytu v městském prostředí. Průměry bodů stoupají zleva do prava. Všimněte si, že bez ohledu na velikost bodů, vzniká na nich červená rez.

Povrchová úprava

Čistění

Před nánosem barvy musíme nejprve dobře očistit povrch kovu, jinak nedosáhneme kvalitního nátěru. Nejběžnější čisticí prostředky, které se dnes používají, jsou roztoky vodní a alkalické, aplikované formou nástřiku nebo ponořením do lázně. Typ čisticího prostředku závisí na typu a množství špíny na povrchu. Výběr konzultujte s dodavatelem chemikálií.

Jestliže se má produkt používat uvnitř (pod střechou) nebo v mírném prostředí, stačí povrch před nánosem barvy očistit. Pro agresivnější prostředí je nezbytné použít reakční nátěr.

Chemické zušlechťování povrchu (Reakční nátěr)

Běžné povrchové zušlechťování je železné fosfátování, a to buď společně s čistěním nebo s čistěním odděleným. Fosfátováním se vytváří na galvanizovaném povrchu tenká (méně než 1µm) vrstva fosforečnanu zinečnatého. Dalším povrchovým zušlechťováním je zinkové fosfátování, a to buď s přísadou nebo bez přísady niklu a manganu. Lázeň fosforečnanu zinečnatého vyžaduje daleko více pozornosti a přísnější kontrolu než lázeň fosforečnanu železnatého. Vytváří se totiž silnější krystalická vrstva. Tento proces se používá v případě, kdy jsou kladeny velmi přísné požadavky na přilnavost barvy a antikorozní vlastnosti. Použití všech fosforečnanů zlepšuje přilnavost nátěru a zmenšuje riziko vzniku koroze pod nátěrem.

Formy nátěru

Jsou dva hlavní způsoby nátěru pro kontinuálně žárově zinkované oceli, tj. rozpouštědlem ředitelné barvy, vodou ředitelné barvy nebo práškové barvy. Orientační pravidlo je takové, že čím silnější je vrstva barvy, tím lepší ochrana proti korozi. V agresivním prostředí je nezbytný základní nátěr s protikorozním pigmentem. Pro optimalizaci životnosti produktu je nezbytné, aby vrchní

vrstva nátěru měla dobrou venkovní odolnost.


Základní nátěr Smyslem základního nátěru je vytvořit dobrou přilnavost ke kovu a dobrou ochranu vůči korozi. Základní nátěr by měl obsahovat antikorozní barvivo, jako je např. fosforečnan zinečnatý. Vhodné jsou alkydové nátěry odolné vůči alkáliím a epoxidové barvy. Jelikož epoxidovou pryskyřici znehodnocuje sluneční světlo, musí být horní vrstva aplikovaná na základní epoxidový nátěr ještě předtím, než výrobek vystavíme na sluneční světlo. Základní nátěr nemusíme provádět u výrobků, které budou používány v málo agresivním prostředí.

Vrchní nátěr
Vrchní nátěr má poskytnout povrchu požadovaný
estetický vzhled a zvýšenou odolnost vůči
poškrábání a nárazu.
Může zvýšit také technické
vlastnosti, jako je elektrické odstínění nebo proti
skluzové vlastnosti. Stručný přehled barev podle



Pojivo	Vlastnosti
Akryl	Dobrá venkovní stabilita, stálobarevnost, dobré mechanické vlastnosti, omezená odolnost vůči ředidlům, schne na vzduchu nebo v peci.
Alkyd	Alkydy se pro Dogal® nedoporučují.
Epoxid	Nevhodné pro venkovní prostředí s ohledem na nebezpečí křídování, dobré mechanické vlastnosti, dobrá odolnost vůči chemikáliím. K dispozici jako prášek a barva rozpouštědlem ředitelná (sušení v peci).
Polyester	Běžné pojivo pro práškové barvy, dobrá venkovní stabilita a mechanické vlastnosti.
Polyuretan (PUR)	Vynikající odolnost vůči chemikáliím a venkovní stabilita, k dispozici jako vodou nebo rozpouštědlem ředitelná barva nebo prášek.

Tab. 1



jejich pojiva a vlastností tohoto pojiva je uveden v tabulce 18.

Doporučené povrchové nátěry pro oceli Dogal®

Na základě kategorií, stanovených pro korozi, jsou v tabulce 19 uvedena některá doporučení vhodných ochranných systémů pro oceli Dogal*.

Podrobnější informace Vám poskytne dodavatel barev.

Transport a skladování

Pro zajištění bezproblémové výroby a zpracování

povrchu konečného produktu je důležité ochránit výrobky před vodou a vlhkostí, a to během výroby, manipulace a skladování. Tzn. od ocelárny až po konečného uživatele. Jestliže svitky nebo tabule plechu jsou vystaveny působení vody nebo vlhku během transportu nebo skladování, může dojít ke vzniku rezavých skvrn. Jakmile jsou svitky nebo pevně svázané tabule či panely vystaveny vodě nebo vlhkosti, produkuje tato forma koroze na povrchu bílé nebo šedé skvrny.

Voda se může dostat mezi svitky nebo tabule plechu vzlínáním, čímž zapříčiní na povrchu vznik koroze nebo barevných skvrn. Málo poškozená místa se dají opravit tryskáním.

Lze také použít "předběžné"ochranné nátěry, které pomohou odstranit projevy koroze. V takových případech je povrch možno natřít obvyklým způsobem. Pakliže korozi nelze odstranit, nepokoušejte se povrch natřít, neboť přilnavost nátěru bude vždy špatná.

Stupeň koroze	Předběžná ochrana	Nátěry
C2	Odmašťování	Obalování práškem, epoxidová pryskyřice* nebo polyester. Tloušťka nátěru min. 60 µm.
	Odmašťování + železné fosfátování	Obalování práškem, epoxidová pryskyřice* nebo polyester. Tloušťka nátěru min. 40 µm.
G	Odmašťování	Základní vodou ředitelná akrylová barva s aktivním antikorozním pigmentem + polyesterový prášek, vrstva min. 60 µm.
	Odmašťování + železné fosfátování	Obalování práškem, polyester. Vrstva o tloušťce min. 60 µm.
C4	Odmašťování + železné fosfátování	Základní vodou ředitelná akrylová barva s aktivním antikorozním pigmentem + polyesterový prášek, vrstva min. 60 µm.
	Odmašťování + zinkové fosfátování	Obalování práškem, polyester. Vrstva o tloušťce min. 80 μm.

Tab. 19 *) Pouze pro vnitřní použití



Nástrojové oceli – doporučení


Prostřihování a tváření vysokopevnostních ocelí Dogal®

V celé průmyslové výrobě je důležité, aby tváření a stříhání produktů z ocelových plechů bylo bezproblémové. Celý řetězec, od návrhu nástroje až po údržbu, obsahuje řadu etap, jak je patrno z níže uvedeného schématu. Nezbytným předpokladem pro dosažení dobré produktivity a výrobní ekonomiky je, aby všechny výrobní etapy byly správně provedeny. Nejdůležitější je výběr správné nástrojové oceli pro danou řezací a střihací operaci. Abychom byli schopni vybrat správnou ocel je nutné určit defekty, které by mohly v průběhu stříhání nebo tváření vzniknout, a které by mohly vést k tomu, že by se stal nástroj nepoužitelným nebo že by se po krátkém používání zlomil. Prakticky existuje 5 defektů, které mohou

vzniknout na nejvíce používaných částech nástroje:

- opotřebení, buď abrazivní nebo adhezní, ve vztahu k materiálu obrobku, k typu tváření a třecím silám v kluzném kontaktu
- plastická deformace, jako výsledek nesprávného vzájemného poměru mezi tlaky a tlakovou mezí kluzu (tvrdostí) nástrojového materiálu
- lámání okrajů, jako výsledek nesprávného vztahu mezi tlaky a kujností nástrojového materiálu
- praskání, jako výsledek nesprávného vztahu mezi tlaky a pevností nástrojového materiálu
- zvedání (pick up), jako výsledek nesprávného vztahu mezi materiálem obrobku a třecími silami v kluzném kontaktu.
 Zvedání úzce souvisí s adhezním opotřebením materiálu.

Plastická deformace, lámání okrajů a praskání jsou defekty, jejichž výsledkem často bývají vážné a nákladné výrobní prostoje. Opotřebení a zvedání (pick up) se dá snadněji předvídat a zvládneme je systematickou údržbou nástrojů. Doporučujeme připustit větší opotřebení, než dojít do situace lámání okrajů nebo praskání. Speciálním rysem při tváření a stříhání ocelí Dogal DP je fakt, že síly pro danou tloušťku plechu musí být větší než pro měkké oceli. V průběhu tváření musí být totiž překonána větší mez kluzu a v průběhu stříhání větší pevnost ve střihu. To znamená, že tlaky stoupají a požadavky na odolnost vůči opotřebení a pevnost nástrojového materiálu tak stoupají také. Proces stříhání je nejcitlivější, jelikož vyžaduje spojení vysoké odolnosti vůči opotřebení s vysokou odolností



Relativní odolnost vůči defektu mechanismů								
Značka nástrojové oceli	Standardy		Tvrdost	Odolnost vůči opotřebení		Odolnost vůči únavě materiálu		
,	SS	ISO	DIN	Plastická deformace	abrazivnímu adhéznímu		Vznik prasklin	Šíření prasklin
							Kujnost – odolnost vůči štípání	Pevnost – odolnost vůči totálnímu zlomení
Arne	2140	wNr.1.2510	AISI 01					
Calmax		WNr.1.2358						
Rigor	2260	WNr.1.2363	AISI A2					
Sleipner								
Sverker 21	2310	WNr.1.2379	AISI D2					
Sverker 3	2312	WNr.1.2436	AISI D6					
Vanadis 4								
Vanadis 23		WNr.1.3344	AISI M3:2					
Vanadis 6								
Vanadis 10								

Tab. 20.

vůči lámání okrajů, resp. zlomení nástroje. Proces tváření vyžaduje pouze odolnost vůči opotřebení. Relativní srovnání mezi ocelemi pro tváření za studena ve firmě Uddeholm Tooling, pokud se týče odolnosti vůči výše uvedeným defektům nástrojových materiálů, je uvedeno v tabulce 20.

Výrobní podmínky

Ve srovnání s ostatními ocelemi je ocel VANADIS odolná jak vůči opotřebení, tak vůči štípání okrajů. Je to proto, že tyto oceli se vyrábějí práškovými metalurgickými metodami, zatímco ostatní oceli se vyrábí běžnými metalurgickými metodami. Rozdíl ve vlastnostech materiálu způsobuje především skutečnost, že prášková metalurgická metoda produkuje malé, rovnoměrně rozmístěné karbidy, které chrání proti abrazi. Tím, že jsou karbidy malé, jsou méně nebezpečné coby iniciační body pro vznik únavových trhlin. Naproti tomu běžné oceli s dobrou

odolností vůči opotřebení mají velké karbidy, které jsou uspořádány do pruhů a které oslabují mechanickou pevnost materiálu.

Výběr ocelí pro stříhání vysokopevnostních ocelí Dogal®

Je obtížné jednoznačně poradit s výběrem nástrojových ocelí pro specifickou výrobu, jelikož všechny výrobní systémy se mezi sebou liší. Je dobré vycházet z již získaných zkušeností a postupně zlepšovat výběr ocelí na základě srovnání jejich výkonů. Jestliže uživatel nemá vlastní zkušenosti, lze využít informace uvedené v tabulce. Všechny nástrojové oceli v tabulce 20 mohou být použity jak pro oceli Dogal DP o menší pevností, tak pro tenčí plechy a jednodušší geometrii. Jen několik z těchto ocelí je však použitelných pro vysokopevnostní značky, povětšinou kvůli riziku brzkého zlomení nástroje, způsobeného štípáním okrajů. Při návrhu a výrobě nástroje je důležité


vyhnout se ostrým rohům, malým poloměrům a špatně obrobeným povrchům. Velké provozní namáhání ve spojení s velkou tvrdostí nástrojové oceli vyvolává v takových místech koncentraci napětí.

Výběr ocelí pro tváření vysokopevnostních ocelí Dogal®

Opotřebení, které je povětšinou způsobeno abrazí (oděrem), představuje největší nebezpečí při tváření. Může dojít také k adheznímu opotřebení, způsobenému velkými třecími silami, vznikajícími při tváření ocelí Dogal*. Práškované oceli mají nejlepší výkon – všechny informace o defektech a výběru nástrojové oceli jsou uvedeny v tabulce 20 a na straně 33.

Protože ultravysokopevnostní oceli nejsou tak tvářivé jako měkké oceli, součásti z nich vyrobené nemohou mít paprsky tak tuhé, jak je tomu u plechů z měkké oceli, což je pro nástroje velice užitečná vlastnost.

Prostřihování vysokopevnostních ocelí Rádce pro nástrojové oceli



Obr. 18


Krátké a středně dlouhé série	Sleipner Rigor Calmax Sverker 21	Sleipner Rigor Calmax	Sleipner Rigor Vanadis 4
Dlouhé série	Vanadis 10 Vanadis 6 Vanadis 4 Vanadis 23 Sleipner Sverker 21	Vanadis 6 Vanadis 4 Vanadis 23 Sleipner	Vanadis 6 Vanadis 4 Vanadis 23 Sleipner

Tab. 21 Ve všech případech by tvrdost měla být alespoň 58HRC, jelikož hrozí riziko plastické deformace.

Výběr oceli pro tváření Rádce pro nástrojové oceli

Délka výrobního cyklu	Pi Adhezní opotřebení	ní Abrazivní opotřebení	
Krátký cyklus	Arne 54-56 HRC Carmo* 54-61 HRC	Arne 54-58 HRC Calmax 54-59 HRC	Arne 54-60 HRC
Střední cyklus	Calmax 54-58 HRC Sleipner 56-62 HRC	Rigor 54-62 HRC Sleipner 58-63 HRC	Sverker 21 58-62 HRC Sleipner 60-64 HRC
Dlouhý cyklus	Vanadis 4 56-62 HRC	Vanadis 6 60-64 HRC Vanadis 23 60-65 HRC	Sverker 3 58-62 HRC Vanadis 6 60-64 HRC Vanadis 10 60-64 HRC

Tab. 22 *) Kalení plamenem/indukční kalení.




Nač by měl myslet konstruktér?

Zdokonalené vysokopevnostní oceli Dogal*
umožňují konstruovat
váhově lehké, tenkostěnné
produkty. Je však třeba
mít na mysli, že konečné
vlastnosti výrobku určuje
geometrie v kombinaci
s vlastnostmi materiálu.
Schopnost nést zatížení a tuhost při ohýbání
nosníků, profilů atd. je
významně ovlivněna výškou průřezu a různými
výztuhami.

Výztuhy, jako žlábky a skládané okraje, se používají u komponentů z tenkého plechu, jelikož snižují možné deformace, dodávají pevnost a umožňují materiálu jeho plné využití. Výztuhy jsou obzvláště důležité při navrhování součástí, které absorbují energii, kde vyboulení nebo skládání by mělo být omezeno nebo kontrolováno, dokonce i během plastické deformace.

Do vysokopevnostních ocelí Dogal* mohou být žlábky a výztuhy lisovány přímo. Lisovatelnost těchto materiálů ve vztahu k jejich vysoké pevnosti je dobrá. Je však rozumné se ujistit, že poloměry okrajů jsou dostatečně velké a hloubka tažení je umírněná.

Tváření válcováním je obzvláště vhodné pro výrobu profilů v dlouhém výrobním cyklu. Při tváření válcováním se mohou žlábky a skládání okrajů umístit do vhodných míst přímo v průběhu tvářecího procesu. Při navrhování výrobků z vysokopevnostních ocelí Dogal, které budou dále tvářeny, nesmíme zapomenout na odpovídající kompenzaci pro odpružení. To je také důležité při navrhování tvářecích nástrojů. Využití povrchového namáhání u ocelových součástí zlepšuje využití materiálu. Snažte se, aby nosné díly konstrukce nefungovaly jako desky s lokálním průhybem s následným velkým namáháním v ohybu.



SSAB Tunnplåt AB je největší skandinávský výrobce ocelových plechů a lídr v Evropě ve vývoji vyspělých vysokopevnostních ocelí.

SSAB Tunnplåt je členem SSAB Swedish Steel Group, má obrat 15 miliard SEK a zaměstnává více než 4 300 lidí ve Švédsku. Vyrobí okolo 2,5 miliónů tun ocelových plechů ročně.

Součástí naší environmentální politiky je neustálé zlepšování efektivity výrobních procesů a podniků, kterým záleží na životním prostředí, jakož i vývoj environmentálních vlastností našich produktů z pohledu životního cyklu.

V našich moderních, vysoce efektivních výrobních linkách a válcovnách vyrábíme následující výrobky z pásové oceli:

DOMEX

Pásy z oceli válcované za tepla

DocoĽ

Pásy z oceli válcované za studena

DOGA

Plechy z pokovované oceli

PRELAQ

Přednatřené ocelové plechy

Jsou to registrované obchodní značky firmy SSAB Tunnplåt AB.

Pomáháme našim zákazníkům při výběru ocelí, které jim co nejlépe zvýší konkurenceschopnost. Naše síla spočívá v kvalitě našich výrobků, spolehlivosti našich dodávek a flexibilitě technického servisu zákazníkům.

ssabtunnplat.com

Czech Republic

SSAB Swedish Steel s.r.o.
Tř. kapitána Jaroše 37a
CZ-60200 Brno
Tel +420 545 422 550
Fax +420 545 210 550
info.cz@ssab.com
ssab.cz

Sweden

SFAB Tunnplåt AB
SE-781 84 Borlänge
Tel +46 243 700 00
Fax +46 243 720 00
office@ssabtunnplat.com
ssabtunnplat.com

Australia

SSAB Swedish Steel Tel +61 395 488 455

Benelux

SSAB Swedish Steel BV Tel +31 24 67 90 550 ssab.nl

Brazil

SSAB Swedish Steel, Ltda. Tel +55 41 3014 9070 ssab.com.br

China

SSAB Swedish Steel Tel +86 10 6466 3441 swedishsteel.cn

Denmark

SSAB Svensk Stål A/S Tel +45 4320 5000 ssab.dk

Finland

OY SSAB Svenskt Stål AB Tel +358 9 686 6030 ssab.fi

France

SSAB Swedish Steel SAS Tel +33 155 61 91 00

Germany

SSAB Swedish Steel GmbH Tel +49 211 91 25-0 Tel +49 711 6 87 84-0 ssab.de

Great BritainSSAB Swedish Steel Ltd
Tel +44 1905 795794
swedishsteel.co.uk

Italy

SSAB Swedish Steel S.p.A Tel +39 030 90 58 811

Korea

SSAB Swedish Steel Ltd Tel +822 761 6172

Norway

SSAB Svensk Stål A/S Tel +47 23 11 85 80 ssab.no

Poland

SSAB Swedish Steel Sp.z.o.o. Tel +48 602 72 59 85 ssab.pl

Portugal

SSAB Swedish Steel
Tel +351 256 371 610

Spain

SSAB Swedish Steel SL Tel +34 91 300 5422

South Africa

SSAB Swedish Steel Pty Ltd Tel +27 11 827 0311 swedishsteel.co.za

Turkey

SSAB Swedish Steel Celik Dis Tic. Ltd. Sti. Tel +90 216 372 63 70 ssab.com.tr

USA

SSAB Swedish Steel Inc.
Tel +1 412 269 21 20
swedishsteel.us

